Код детали:	Наименование запчасти:	Марка ТС:	Модель ТС:	Каталог:	Фото детали:	Описание:
1204284	фара правая	SKODA	KAROQ	57B941018B	https://detal78.ru/shop/UID 1204284.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Разрыв на стекле фары.Попадание воды и грязи под стекло.Сломаны крепежи.Разрушен корректор света.
1207427	фара левая	PEUGEOT	PARTNER	6208K4	https://detal78.ru/shop/UID 1207427.html	оригинал б/у.Потёртости,царапины.риски,трещина на рассеивателе,трещина на корпусе.Надломаны крепежи.Утрачены крышки фары.
1155660	фара левая	AUDI	Q3	8U0941773	https://detal78.ru/shop/UID_1155660.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Разрушено стекло фары.Повреждения на маске фары.Сломаны крепежи.Утрата фрагментов корпуса.
1166033	фара правая	AUDI	Q7	4M0941040C	https://detal78.ru/shop/UID 1166033.html	оригинал б/у.Потёртости,царапины.Разрушено стекло и корпус фары.Утрата фрагментов внутренностей фары.Сломаны крепежи.Разрывы.
1182209	фара правая	VOLKSWAGEN	TIGUAN	5NB941036G	https://detal78.ru/shop/UID 1182209.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Разбито стекло и корпус фары с утратой фрагментов.Сломаны
1130771	фара правая	FOTON	AUMAN	H4364010221A0	https://detal78.ru/shop/UID_1139771.html	крепежи.Разрывы на маске фары.Внутренние повреждения. Оригинал б/у.Задиры и царапины на стекле,грязь
1133771	фара правал	TOTON	AUTIAN	111301010221A0	113377 1.11tm	внутри,наслоение инородного материала на стекло,сломан крепёж,утрата фрагментов корпуса,разрывы корпуса.
1170322	фара правая	HAVAL	F7	4121103XKQ00A	https://detal78.ru/shop/UID 1170322.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Риски и задиры на стекле фары в верхней части.Сломан нижний крепёж со стороны крыла с образованием разрыва на корпусе.
1208972	фара правая	VOLKSWAGEN	TIGUAN	5NB941774E	https://detal78.ru/shop/UID 1208972.html	Оригинал б/у. Разрушена- на зап.части.
957586	фара левая	KIA	SPORTAGE	921013U250	https://detal78.ru/shop/UID_957586.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Разрушение
						креплений,Сколы и микротрещины на стекле фары.Утрата фрагментов корпуса.
1142821	фара правая	MITSUBISHI	OUTLANDER	8301D340	https://detal78.ru/shop/UID 1142821.html	Оригинал 6/у.Потёртости, царапины.Разрыв на стекле фары в нижней части со стороны решётки.Сломаны крепежи.Попадание воды и грязи под стекло.
1161494	фара левая	MITSUBISHI	OUTLANDER	8301D339	https://detal78.ru/shop/UID 1161494.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины разрывы креплений,разбито стекло фары.Разрывы по корпусу. Внутренние повреждения.
1193955	фара левая	KAIYI	E5	605000475AA	https://detal78.ru/shop/UID_1193955.html	Оригинал б/у. Потёртости,задиры,царапины,глубокие срезы на стекле,срезаны фрагменты стекла по нижней
						кромке фары,частицы пыли внутри,разрывы и замятия корпуса,отсутствуют фрагменты корпуса,сломан крепёж,смещён отражатель.
1172249	фара левая	EXEED	TXL	605000767AA	https://detai78.ru/shop/UID_1172249.html	Оригинал 6/у.Потёртости,царапины.Сломаны крепежи.Трещина на стекле фары в верхней части.Попадание воды и грязи под стекло фары.
1176172	фара левая	NISSAN	QASHQAI	260604EH2A	https://detal78.ru/shop/UID 1176172.html	Оригинал 6/у.Потёртости,царапины.Отколот фрагмент стекла фары у кромки со стороны решётки.Сломан крепёж со стороны решётки.
1163694	фара правая	MERCEDES	A CLASS иное	A1779060101	https://detal78.ru/shop/UID_1163694.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Задиры на стекле фары.Попадание воды и грязи под стекло.Сломаны крепежи.
1185743	фара правая	CHERY	TIGGO 7 PRO	605000200AA	https://detal78.ru/shop/UID 1185743.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины,риски,задиры на стекле фары.Скол с утратой фрагмента стекла фары у кромки со стороны решётки.Сломаны крепежи.Сломан разъём на корпусе.
790162	фара правая	MERCEDES	E CLASS иное	A2139066501	https://detal78.ru/shop/UID_790162.html	Оригинал б/у. Потёртости,задиры,царапины,краска на внутренней части стекла,отколоты фрагменты стекла,отсутствуют фрагменты корпуса,частицы грязи внутри,разрывы корпуса,сломан крепёж,сломан кожух
1176149	фара правая	KIA	SOUL	92102K0120	https://detal78.ru/shop/UID_1176149.html	фары. Оригинал 6/у.Потёртости,царапины.Сломаны крепежи.Разрывы на корпусе с утратой фрагментов.Внутренние повреждения.Попадание воды и грязи под стекло фары.
1204057	фара левая	RENAULT	MEGANE	260607449R	https://detal78.ru/shop/UID 1204057.html	грязи под стекло фары. Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Сломаны крепежи с вырывом фрагментов корпуса.Попадание грязи под стекло.
974492	фара левая	NISSAN	X-TRAIL	260754CC6C	https://detal78.ru/shop/UID 974492.html	Оригинал б/у.Задиры и царапины на стекле,разрывы стекла,частицы пыли внутри,сломан крепёж,утрата фрагментов корпуса.
1175573	фара левая	SUZUKI	SX-4	3532079J00000	https://detal78.ru/shop/UID 1175573.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины на стекле фары.Разрыв на корпусе со стороны решётки.Сломан нижний крепёж со стороны крыла.
1192905	фара правая	LAND ROVER	DISCOVERY	LR023543	https://detal78.ru/shop/UID_1192905.html	Оригинал б/у. Разрушено стекло и маска фары,разрывы корпуса,частицы грязи внутри,болтаются внутренности.
1090654	фара правая	MERCEDES	GLC	A2539068201	https://detal78.ru/shop/UID_1090654.html	Оригинал б/у.Задиры и царапины на стекле,разрывы стекла,грязь внутри,сломан крепёж,утрата фрагментов стекла,повреждена маска фары.
1191621	фара правая	HAVAL	F7	4121103XKQ00A	https://detai78.ru/shop/UID 1191621.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Задиры,мелкие сколы,замятие на стекле фаы.Сломаны крепежи с оборазованием разрыва на корпусе фары со стороны решётки.Попадание воды и грязи под стекло.Возможны внутренние повреждения.
991480	фара правая	SKODA	OCTAVIA	5E4941016A	https://detal78.ru/shop/UID_991480.html	внутренние повреждения. Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Разбито стекло и корпус фары.Внутренние повреждения.Утрата фрагментов.Сломаны крепежи.
1154035	фара правая	GEELY	TUGELLA	7051026700	https://detal78.ru/shop/UID 1154035.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Задир на стекле фары со стороны решётки.Разрыв на нижней защитной накладке.Сломан верхний крепёж со стороны крыла.Трещина на корпусе в нижней части со стороны
1163716	фара левая	SITRAK	С7Н	812W251016021	https://detal78.ru/shop/UID 1163716.html	крыла. Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Обширные задиры на стекле фары с образованием микротрещин.
1190264	фара левая	HYUNDAI	TUCSON	92101D7201	https://detal78.ru/shop/UID_1190264.html	Оригинал б/у. Разбито стекло,разрушен корпус,разбита маска,грязь внутри.
977123	фара левая	CHERY	TIGGO 4 PRO	605000628AA	https://detal78.ru/shop/UID 977123.html	Оригинал б/у. Глубокие задиры по всей площади стекла с образованием микротрещин,разрывы корпуса,утрачены
1160357	фара правая	BMW	5 серия другие	63119479262	https://detal78.ru/shop/UID 1160357.html	фрагменты корпуса,сломан крепёж,частицы пыли внутри. Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Разбито стекло фары со стороны решётки.Сломаны крепежи.Разрывы по корпусу фары.Внутренние повреждения.Попадание воды
1172233	фара правая	GEELY	COOLRAY	7051055200	https://detai78.ru/shop/UID 1172233.html	и грязи внутрь корпуса. Оригинал б/у.Потёртости, царапины.Обширные стёсы на стекле фары.Сломана направляющая на стекле фары в нижней части.Сломаны крепежи с вырывом фрагментов корпуса и образованием разрывов.Повреждения на блоках управления.Возможны внутренние повреждения.Попадание воды и грязи внутрь корпуса.

115545 Gear Teams	1181548	фара левая	SUZUKI	GRAND VITARA	3532065J12000	https://detal78.ru/shop/UID_1181548.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Утрачены крышки фары.Риски,помутнение стекла фары.Сломан нижний крепёж со стороны крыла.
1,000 1,00	1177257	фара правая	NISSAN	QASHQAI	26010HV00B	https://detal78.ru/shop/UID 1177257.html	Оригинал 6/у.Потёртости,царапины.Обширные задиры на стекле фары со стороны крыла.Сломаны крепежи с вырывом фрагмента корпуса.Попадание воды и грязи внутрь корпуса.
15565 Sepa ryanes 2258	969679	фара правая	HAVAL	JOLION	4121105XST01A	https://detal78.ru/shop/UID 969679.html	оригинал б/у.Потёртости,царапины.Обширные задиры на стекле фары с образованием трещины в нижней части со стороны крыла.Сломаны крепежи с утратой фрагментов
119400 does repaired CA							корпуса.Попадание воды и грязи под стекло.Возможны внутренние повреждения.
177457 фара правен 177457 фара п	1155655	фара правая	ZEEKR	001	8892470494	https://detal78.ru/shop/UID_1155655.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Разрывы на стекле фары.Сломаны крепежи.Разрывы по корпусу с утратой фрагментов.Внутренние повреждения.Разрыв на радиаторе.(Блок управления).Сломаны корректоры света.
119612 days repeals	1161450	фара правая	KIA	SELTOS	92102Q5200	https://detal78.ru/shop/UID 1161450.html	внутри,сломан крепёж,разрушен корпус,повреждения
119600 Grap repaids	1172457	фара правая	FOTON	AUMAN	H4364010221A0	https://detal78.ru/shop/UID_1172457.html	Оригинал 6/у.Потёртости,царапины.трещины на стекле фары.Разрывы на светоотражателе.Сломаны крепежи с образованием трещин по корпусу.
116355 days near 116355 days	1148538	фара правая	MITSUBISHI	OUTLANDER	8301D340	https://detal78.ru/shop/UID_1148538.html	
196336 фара провой Sophe approx Sophe appro	1158682	фара правая	BMW	X6	63117317102	https://detal78.ru/shop/UID 1158682.html	Оригинал 6/у.Потёртости,царапины.Разбито стекло фары.Внутренние повреждения.Разрывы на маске фары.Сломаны крепежи с образованием разрывов по корпусу.
119617 depar ropioses NISSAN QASYGAL Z6010HV006 Temper/Ideal/R minimon/UD 1196172Hm Z0040HV006/HV	1160356	фара левая	BMW	5 серия другие	63119479261	https://detal78.ru/shop/UID 1160356.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Разбито стекло фары.Внутренние повреждения.Разрывы на маске
1201440 dugla rigidad VOLKSWAGEN VOL	1134311	фара правая	SUBARU	FORESTER	84001SJ020	https://detal78.ru/shop/UID_1134311.html	Оригинал б/у.Разбито стекло,частицы грязи внутри,сломан крепёж,утрата фрагментов
1201440 dapa ripeasa VOLISWIKGEN TIGUM SN891114E	1159617	фара правая	NISSAN	QASHQAI	26010HV00B	https://detal78.ru/shop/UID_1159617.html	Оригинал 6/у.Потёртости,царапины.Обширные задиры на стекле фары.Сломан крепёж со стороны решётки.Утрата фрагментов корпуса.Попадание воды и грязи под стекло
958272 (apa npaeae) TOYOTA CANEY 81400X641 tttps://deal?a.fu/ango/IID_1958227.ttml 9595690 (apa npaeae) DATSUN On-do 2601059/088 ttttps://deal?a.fu/ango/IID_195950 (apa npaeae) TOYOTA CANEY 81853A50 ttttps://deal?a.fu/ango/IID_195951 (apa npaeae) TOYOTA CANEY 81853A50 ttttps://deal?a.fu/ango/IID_195951 (apa npaeae) OMOOA CS 65000814AA ttttps://deal?a.fu/ango/IID_115253.tml 9595775 (apa npaeae) MOXGRP4 3 412110014960 ttttps://deal?a.fu/ango/IID_115275.tml 9595770 (apa npaeae) MOXGRP4 3 412110014960 ttttps://deal?a.fu/ango/IID_115275.tml 9595770 (apa npaeae) NISSAN MURANO 26010565A ttttps://deal?a.fu/ango/IID_115275.tml 9595770 (apa npaeae) NISSAN MURANO 26010565A ttttps://deal?a.fu/ango/IID_115275.tml 1151780 (apa npaeae) NISSAN MURANO 26010565A ttttps://deal?a.fu/ango/IID_115275.tml 1159590 (apa npaeae) NISSAN MURANO 26010565A ttttps://deal?a.fu/ango/IID_115255A ttttps://deal?a.fu/	1201440	фара правая	VOLKSWAGEN	TIGUAN	5NB941114E	https://detal78.ru/shop/UID 1201440.html	Оригинал б/у.Задиры и царапины на стекле,разрывы стекла,частицы грязи внутри,сломан крепёж,разрывы
1192453 (арра певая	958272	фара правая	ТОУОТА	FORTUNER	811400KG41	https://detal78.ru/shop/UID 958272.html	Оригинал б/у.Разбито стекло,маска фары,разрушен корпус,сломаны крепления,грязь внутри.
1166/95 (арра правая ОМОDA С5 605000814AA 1122109 (арра правая ОМОDA С5 605000814AA 1122109 (арра правая МОCKBVN 3 412110003480 1122109 (арра правая МОCKBVN 3 412110003480 1122109 (арра правая МОCKBVN 1151780 (арра правая МПSSAN МИВАНО 2601085C5A 2010 (Арра правая МПSSAN МПSS							Оригинал б/у.Потёртости нарадими. Разрушению стокла и
1122169 фара певая МСХВИН 3							корпуса фары с утратой фрагментов.Сломаны крепежи.Разрывы на маске фары.
1151780 фара правав NISSAN MURANO 2601058C5A https://detai78.ru/shon/UID 1151780.htm Оригинал б/у. разбито стекло и кортус-сустерати фары. Сложаны крет 151780.htm Оригинал б/у. разбито стекло и кортус-сустерати фары. От кортус у предъеждения моски фары. 151780.htm Оригинал б/у. разбито стекло и кортус-сустерати фары. От кортус							направляющая на стекле ДХО в нижней части.Сломан крепёж в нижней части со стооны крыла.
99972 фара правая ВАЗ 2191 845010856 tttps://detai78.ru/shop/IID 184950.html North фара, облек хрок на массе, пореждения мосии фара. 1084950 фара правая МITSUBISHI ASX 83010644 https://detai78.ru/shop/IID 1084950.html Court и пореждения мосии бул тотертости, даралины, Сложены кул поруждения бул тотертости, даралины, Сложены кул поруждения мосии бул тотертости, даралины, Сложены поруждения мосии бул тотертости, даралины, Сложены поруждения мосии кул тратой фаралина кул поруждения образованием поруждения. 1014755 фара левая МЕКСЕВЕS А CLASS иное А179966101 https://detai78.ru/shop/UID 104755.html поруждения бул тотертости, даралины, Сложены поруждения бул тотертости, даралины мосум бул тотертости, даралины, Сложены поруждения б							стекле фары со стороны решётки.Сломаны крепеж в нижней части.
1084950 фара правая MITSUBISHI ASX 8301D644 Mtps://detai78.ru/shop/UID 1084950.htm Оригинал б/у Трецинал 6 геспе, граза внутръ, ря кругу, сутва от предъежните крепления. 113363 фара левая HYUNDAI CRETA 92101M0000 https://detai78.ru/shop/UID 1133363.htm Оригинал б/у, Потертости, задиры царалины, сли направляющая на стеме, грешины в стеме, част внутрь, слома кретем. 1162234 фара правая VOLKSWACEN TIGUAN SN894114€ https://detai78.ru/shop/UID 1162234.htm Оригинал б/у, Потертости, царалины. Сломаны кретем. 1172200 dapa левая HYUNDAI TUCSON 92101D7201 https://detai78.ru/shop/UID 1172200.htm Оригинал б/у, Потертости, царалины. Стемы на ветом стеме фары. Сломаны кретеми с Оразованием по кортусу и утратой фрагментель Сломаны кретеми. 1014755 фара левая RENAULT KAPTUR 260602042R https://detai78.ru/shop/UID 1014755.htm Оригинал б/у, Потертости, царалины. Стемы на ветом с трази внутры кортуса, забожживы внутрение с грази внутры кортуса, забожживы внутрение повреждения. 1163693 dapa левая MERCEDES A CLASS иное A1779060101 https://detai78.ru/shop/UID 1014755.htm Оригинал б/у, Потертости, задиры, царалины. Сломаны кретеми. Пола внутры, слома кретеми. Пола вода и трази внутры кортуса, забожживы внутрыным с повреждения. 1163693 dapa левая CHERY TIGGO 4 PRO 605000634AA https://detai78.ru/shop/UID 120342.htm Оригинал б/у, Потертости, царалины. Сломаны кретеми. Пола вода и трази внутры кортуса. Варавы на отвеже фары. Внутрение фары. Варавы на отвеже фары. Внутрение фары. Варавы на отвеже фары. Внутрение фары. Варавы на отвеже фары в негоне фары на стеме. Фары в негоне фары в негоне фары на стеме. Фары на стеме фары на стеме. Фары на стеме. Фары на стеме фары на стеме. Фари на стеме фары							крепёж,грязь внутри фары,облез хром на маске,повреждения маски фары.
1133563 фара левая				-		1 1 1	Оригинал б/у. Тогергости, царапины. Сломаны крепежи.
116224 (эара правая	1133363	фара левая	HYUNDAI	CRETA	92101M0000	https://detal78.ru/shop/UID 1133363.html	корпус,нет креплений. Оригинал б/у. Потёртости,задиры,царапины,сломана
1013015 фара правая VOLKSWAGEN TIGUAN SNB941114E https://detai/8.nu/shop/UID 1013015.html Opurusan 6/y, Потёртости, царапины, Стёски и зак стемсе, фарь, Сложных крепечьи с образованием по корпусу и утратой фрагичентов. Поладание в грази внутрь корпуса, выстаныя в нагреные по корпусу и утратой фрагичентов. Поладание в грази внутрь корпуса, Вазовхомых в утрежные повреждения. 1014755 фара левая RENAULT KAPTUR 260602042R https://detai/8.nu/shop/UID 1014755.html Opurusan 6/y, Потёртости, царапины, Откомень направляющие на стексие фарь, Вогомень направляющие на стексие фарь, Вогомень направляющие на стексие фарь двутренные повреждения. 1163693 фара левая MERCEDES A CLASS иное A1779060101 https://detai/8.nu/shop/UID 1163693.html Opurusan 6/y, Потёртости, царапины, Откомень направляющие на стексие фарь двутренные повреждения. Споманы крепечые повреждения. Споманы крепечы. Попадания воды и граз под стекло Ут фарам-петав визовае повреждения. Попадания воды и граз под стекло Ут фарам-етам в стекле фары вы вижней части со стор крепечые. Споманы крепечы. Попадания воды и граз под стекле за кропечые выжжей части со стор краз повреждения. Разовае повреждения на поврежде							направляющая на стекле, трещина в стекле, частицы пыли внутри, сломан крепёж.
1172200 фара левая HYUNDAI TUCSON 92101D7201 https://detal78.ru/shop/UID 1172200.htm							Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Сломаны крепежи.
1014755 фара левая RENAULT КАРТИR 260602042R https://detai78.ru/shop/UID 1014755.html Оригинал 6/у. Потёртости, задиры, царалины, от фрагменты корпуса, частицы пыли внутри, сложе крепления. Оригинал 6/у. Потёртости, царалины. Разбито сте фары. Вазрывы на маске фары. Вазрывы на крележи. Оригинал 6/у. Потёртости, царалины. Разбито сте фары. Разрывы на крележи. Оригинал 6/у. Потёртости, царалины. Разбито сте фары. Разрывы на маске фары. Вазрывы на крележи. Оригинал 6/у. Потёртости, царалины. Разбито сте фары. Разрывы на маске фары. Вазрывы на кремеми. Попады на маске фары. Вазрывы на кремеми. Попады на маске бары. Вазрывы на кремеми. Попады на маске фары. Вазрывы на кремеми. Попады крележи. Попады крележи. Попады крележи. Поригинал б/у. Потёртости, царалины. Разрывы на кремеми. Попады крележи. Поригинал б/у. Потёртости, царалины. Разрывы на крелити на крележи. Поригинал б/у. Потёртости, царалины. Разрывы на крелити на крележи. Поригинал б/у. Потёртости, царалины. Разрывы на крележи. Разрыв на фары. Сломан крележи. Разрывна на крележи.							Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Стёсы и задиры на стекле фары.Сломаны крепежи с образованием разрывов по корпусу и утратой фрагментов.Попадание воды и грязи внутрь корпуса.Возможны внутренние
1163693 фара левая MERCEDES A CLASS иное A1779060101 https://detal78.ru/shop/UID 1163693.htm Оритинал б/у.Потёртости, царапины. Сломаны направляющие на стекле фары в верхей части, стекле в нижней части. Сломаны крепежи.Полад воды и грязи внутрь корпуса. Оритинал б/у.Потёртости, царапины. Разбито сте фары. Разрывы на маске фары. Внутренние повреждения. Сломаны крепежи. Полад воды и грязи внутрь корпуса. Оритинал б/у.Потёртости, царапины. Разбито сте фары. Разрывы на маске фары. Внутренние повреждения. Сломаны крепежи. Развывы по кор Оритинал б/у.Потёртости, царапины. Трещины и фартментов корпуса со стороны решётки. Оритинал б/у.Потёртости, царапины. Трещины и фартментов корпуса со стороны решётки. Оритинал б/у.Потёртости, царапины. Сколы и утрам под стекло. Утрата фартментов корпуса со стороны решётки. Оритинал б/у.Потёртости, царапины. Сколы и утрам под стекло. Утрата фартментов корпуса. Оритинал б/у.Потёртости, царапины. Сколы и утрам под стекло. Утрата фартментов стекла на кромке в нижней части. Рекорпусу. Утрата фартментов стекла на кромке в нижней части. Рекорпусу. Утрата фартментов стекла на кромке в нижней части. Рекорпусу. Утрата фартментов стекла на кромке в нижней части. Оритинал б/у.Потёртости, царапины. Разрывы в креплению фары и направляющей в нижней части. Со стор крыла. Занятия на корпусе. Оритинал б/у.Потёртости, царапины. Разрыва на крепление кромитейнов, сломана направляющая на стекле. Оритинал б/у.Потёртости, царапины. Разрыва на креплем. Оритинал б/у.Потёртос	1014755	фара левая	RENAULT	KAPTUR	260602042R	https://detal78.ru/shop/UID_1014755.html	Оригинал б/у. Потёртости,задиры,царапины,отсутствуют
направляющие на стекле фары в верхей части; стекле в нижней части. Споманы крележи.Попад воды и грязи внутрь корпуса. 1203442 фара левая СНЕКУ ТIGGO 4 PRO 605000634AA https://detal78.ru/shop/UID 1203442.html фара правая ТОУОТА СОКОLLA 8113002T31 https://detal78.ru/shop/UID 1138461.html Оригинал 6/у.Потёртости, царалины. Трещины и фараментов катеме фары. Внежней части со стор окрагиентов крележи. Поладание воды и грязи внутренние повреждения. Сломаны крележи. Разрывы по ког фараментов и стекле фары. Внежной фараментов на стекле фары. Заметия в кормке в нижней части. Ремонтар окрагиентов стекла на кромке в нижней части. О стор окраила. Заметия на коргусс. 999470 фара правая ВАЗ 2191 8450100856 https://detal78.ru/shop/UID 1144791.html Оригинал буу.Потёртости, царалины. разрушение кромцитейнов, сломана направляющая на стекле нижней части со стороны решётки. Разрыва на кромией части со стороны решётки. Разрыва на фары.	1163693	фара левая	MERCEDES	A CLASS иное	A1779060101	https://detal78.ru/shop/UID 1163693.html	крепления.
фары. Разрывы на маске фары. Внутренние повреждения. Сломаны крепежи. Разрывы по кор крения. Помарание крепежи. Разрывы по кор крепежи. Разрывы по кор крепежи. Помарание крепежи. Разрывы по кор крепежи. Помарание воды и грязи под стеклю. У фрагментов коргуса со стороны решётки. Оригинал б/у. Потёртости, царапины. Сколы и уту фрагментов коргус. Уграта фрагментов коргус. Укоргус. Укоргус. Украта фрагментов коргус. Укоргус фрагментов коргус. Оригинал бу. Потёртости, царапины. Разбито стек коргус фары с угратой фрагментов. Сломаны крепежи. Оригинал бу. Потёртости, царапины. Разбито стек коргус фары с угратой фрагментов. Сломаны крепежи. Укоргус фары с угратой фрагментов. Сломаны крепежи. Укоргус фары.							направляющие на стекле фары в верхей части, задиры на стекле в нижней части. Сломаны крепежи. Попадание воды и грязи внутрь корпуса.
1138461 фара правая ТОУОТА СОROLLA 8113002Т31 https://detai78.ru/shop/UID_1138461.html фрагментов на стекие фары. Задиры на стекие. Френежи. Попадание воды и грязи под стекло. Ут фрагментов корпуса со стороны решётки. 1150209 фара левая ОМОDA С5 605000530AA https://detai78.ru/shop/UID_1150209.html Оригинал б/у.Потёртости, царапины. Сколы и ут фрагментов стекла на кромке в нижней части. Р корпусу. Утрата фрагментов корпус. Оригинал б/у.Потёртости, царапины. разрывы в корпус. Оригинал б/у.Потёртости, царапины. разрывы в кромке в нижней части. Р корпусу. Утрата фрагментов стекла на кромке в нижней части. Р корпусу. Утрата фрагментов стекла на кромке в нижней части. Р корпусу. Утрата фрагментов фары и направляющей в нижней части со стор крыла. Замятия на корпусе. 999470 фара правая ВАЗ 2191 8450100856 https://detai78.ru/shop/UID_115858.html фрагментов стекле. Оригинал б/у.Потёртости, царапины. разрывна к кромитейнов, сломаны крепежи. 1158858 фара левая VOLVO XC40 31655989 https://detai78.ru/shop/UID_1192855.html Фары. Сломаны крепежи. Оригинал б/у.Потёртости, царапины. Риски на стекле нижней части со стороны решётки. Разрыв на кс корпус фары с утратой фрагментов. Сломаны крепежи. Внутренние повреждения. Разрывы на фары.	1203442	фара левая	CHERY	TIGGO 4 PRO	605000634AA	https://detal78.ru/shop/UID 1203442.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Разбито стекло фары.Разрывы на маске фары.Внутренние повреждения.Сломаны крепежи.Разрывы по корпусу.
1150209 фара левая OMODA C5 605000530AA https://detal78.ru/shop/UID 1150209.html фарагичентов стекла на кромке в нижней части. Р корпусу.Утрата фрагичентов. Внутренние повреждения. Сломан крепёж. 1144791 фара правая HYUNDAI CRETA 92102M0300 https://detal78.ru/shop/UID 1144791.html фара правая BA3 2191 8450100856 https://detal78.ru/shop/UID 999470.html фара правая SUZUKI SX-4 3532079300 https://detal78.ru/shop/UID 1158858.html 1192855 фара левая VOLVO XC40 31655989 https://detal78.ru/shop/UID 1192855.html https://detal78.ru/shop/UID 1192855.html Opигинал б/у. Потёртости, царапины. Риски на ст фары. Сломаны крепежи. Opигинал б/у. Потёртости, царапины. Риски на ст фары. Сломаны крепежи. Opигинал б/у. Потёртости, царапины. Риски на ст фары. Сломаны крепежи. Opигинал б/у. Потёртости, царапины. Риски на ст фары. Сломаны крепежи. Opигинал б/у. Потёртости, царапины. Риски на ст фары. Сломаны крепежи. Opигинал б/у. Потёртости, царапины. Риски на ст фары. Сломаны крепежи. Opигинал б/у. Потёртости, царапины. Разбито стек корпус фары с утратой фрагичентов. Сломаны крепежи. Внутренние повреждения. Разрывы на фары.	1138461	фара правая	TOYOTA	COROLLA	8113002T31	https://detal78.ru/shop/UID_1138461.html	Оригинал 6/у.Потёртости,царапины.Трещины и утрата фрагментов на стекле фары.Задиры на стекле.Сломаны крепежи.Попадание воды и грязи под стекло.Утрата
1144791 фара правая НYUNDAI СRETA 92102M0300 https://detal78.ru/shop/UID_1144791.htm Оригинал б/у.Потёртости,царапины.разрывы в крепления,сломаны крепежи.Утрата фрагменто фары и направляющей в нижней части со стор крыла.Замятия на корпусе. 999470 фара правая ВАЗ 2191 8450100856 https://detal78.ru/shop/UID_999470.htm Оригинал б/у.Потёртости,царапины.разрушение кронштейнов,сломана направляющая на стекле нижней части со стороны решётки.Разрыв на кс также нижней части со стороны решётки.Разрывы на корпусе фары с утратой фрагментов.Сломаны крепежи.Внутренние повреждения.Разрывы на фары.	1150209	фара левая	OMODA	C5	605000530AA	https://detal78.ru/shop/UID_1150209.html	Оригинал 6/у.Потёртости,царапины.Сколы и утрата фрагментов стекла на кромке в нижней части.Разрывы по корпусу.Утрата фрагментов.Внутренние
999470 фара правая BA3 2191 8450100856 https://detal78.ru/shop/UID 999470.html Оригинал б/у.Потёртости,царапины.разрушение кронштейнов,сломана направляющая на стекле нижней части со стороны решётки.Разрыв на кс 1158858 фара левая SUZUKI SX-4 3532079300 https://detal78.ru/shop/UID 1158858.html Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Риски на ст фары.Сломаны крепежи. Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Риски на ст фары.Сломаны крепежи. Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Разбито стек корпус фары с утратой фрагментов.Сломаны крепежи.Внутренние повреждения.Разрывы на фары.	1144791	фара правая	HYUNDAI	CRETA	92102M0300	https://detal78.ru/shop/UID 1144791.html	Оригинал 6/у.Потёртости,царапины.разрывы в месте крепления,сломаны крепежи.Утрата фрагментов стекла фары и направляющей в нижней части со стороны
1158858 фара левая SUZUKI SX-4 3532079300 https://detal78.ru/shop/UID_1158858.html Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Риски на стфары.Сломаны крепежи. 1192855 фара левая VOLVO XC40 31655989 https://detal78.ru/shop/UID_1192855.html Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Разбито стек корпус фары с утратой фрагментов.Сломаны крепежи.Внутренние повреждения.Разрывы на фары.	999470	фара правая	ВАЗ	2191	8450100856	https://detal78.ru/shop/UID 999470.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.разрушение кронштейнов,сломана направляющая на стекле фары в
корпус фары с утратой фрагментов.Сломаны крепежи.Внутренние повреждения.Разрывы на фары.	1158858	фара левая	SUZUKI	SX-4	3532079J00	https://detal78.ru/shop/UID_1158858.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Риски на стекле
	1192855	фара левая	VOLVO	XC40	31655989	https://detal78.ru/shop/UID_1192855.html	крепежи. Внутренние повреждения. Разрывы на маске
1105985 фара правая БКОЛА КОЛАФ Б66941046 пстр <u>в://dectai/8.ru/snop/ULD_1105985.ntml</u> Оригинал оуу.потертости,царапины.разрушение корпуса фары с утратой фрагментов.Сломаны крепежи.Внутренние повреждения.	1105985	фара правая	SKODA	KODIAQ	566941046	https://detal78.ru/shop/UID 1105985.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.разрушение стекла и корпуса фары с утратой фрагментов.Сломаны

1168190	фара правая	LAND ROVER	RANGE ROVER	AAAA	https://detal78.ru/shop/UID_1168190.html	Оригинал б.у.Разбито стекло фары с утратой фрагментов. Сломаны крепежи. Разрушен корпус. Внутренние повреждения. Разрывы на маске фары.
1181174	фара правая	KIA	К9	92102J6600	https://detal78.ru/shop/UID 1181174.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Разбито стекло фары.Внутренние повреждения.Разрывы на маске фары.Разрывы по корпусу с утратой фрагментов,сломаны крепежи.
1197151	фара правая	BA3	2191	21903711010	https://detal78.ru/shop/UID 1197151.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Сломаны крепежи.
1162235	фара левая	HYUNDAI	CRETA	92101BW010	https://detal78.ru/shop/UID 1162235.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Разбито стекло фары.Внутренние повреждения.Разрывы на маске фары.Сломаны крепежи.Разрывы по корпусу с утратой фрагментов.
1070481	фара левая	MITSUBISHI	OUTLANDER	8301D339	https://detal78.ru/shop/UID 1070481.html	фрагментов. Оригинал б/у.Задиры и царапины на стекле,частицы грязи внутри,сломан крепёж,разрывы корпуса,утрата фрагментов корпуса и стекла.
	фара правая	FORD	ECOSPORT	2027016		Оригинал 6/у. Задиры,царапины,срезаны фрагменты стекла,трещины на боковой части стекла,частицы грязи внутри,сломан крепёж,отсутствуют фрагменты корпуса.
1197146	фара левая	BA3	ЛАРГУС	A2539068101	https://detal78.ru/shop/UID 1197146.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Сломаны крепежи.
1209958	фара правая	HYUNDAI	TUCSON	92102D7600	https://detal78.ru/shop/UID 1209958.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Разбито стекло и корпус фары с утратой фрагментов.Разрывы на маске фары.Сломаны крепежи.
1212889	фара правая	LEXUS	NX	8114578180	https://detai78.ru/shop/UID_1212889.html	Оригинал 6/у.Потёртости,царапины.Разрушено стекло и корпус фары с утратой фрагментов.Сломаны крепежи.Внутренние повреждения.Утрата фрагментов.
1066753	фара левая	KAMA3	54	54903711011	https://detal78.ru/shop/UID_1066753.html	Оригинал б/у. Потёртости,задиры,царапины,сломан
1166844	фара левая	CHERY	TIGGO 7 PRO	605000199AB	https://detal78.ru/shop/UID_1166844.html	крепёж. Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Обширные задиры на стекле фары.Сломаны крепежи со стороны крыла.
1069595	фара левая	HYUNDAI	TUCSON	92101D7201	https://detal78.ru/shop/UID 1069595.html	Оригинал б/у. Потёртости,задиры,царапины,разрывы и утрата фрагментов стекла,частицы грязи внутри,сломан крепёж,утрата фрагментов корпуса,замято стекло со стороны решётки радиатора.
1161446	фара левая	BA3	2191	8450112281	https://detal78.ru/shop/UID_1161446.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Сломаны крепежи.Сломана направляющая на стекле фары в нижней части.
1176255	фара правая	SHACMAN	Иное	DZ96189722020	https://detal78.ru/shop/UID 1176255.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.,разбито стекло фары.Попадание воды и грязи под стекло.Трещины на корпусе с утратой фрагментов.
1208971	фара правая	OMODA	C5	605000531AA	https://detal78.ru/shop/UID 1208971.html	Оригинал б/у. Разрушена- на зап.части.
982116	фара правая	HYUNDAI	CRETA	92102M0100	https://detal78.ru/shop/UID 982116.html	Оригинал б/у.Глубокие задиры и царапины на
						стекле, частицы грязи внутри, дефекты маски, стекло ранее переклеивалось, сломан крепёж, разрывы корпуса, утрата фрагментов корпуса.
1177144	фара левая	MERCEDES	E CLASS иное	A2139066501	https://detal78.ru/shop/UID_1177144.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Задиры на стекле фары.Сломаны крепежи со стороны крыла с утратой фрагментов корпуса.Попадание воды и грязи под стекло.
1157611	фара правая	BMW	X6	63117317102	https://detal78.ru/shop/UID_1157611.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Разрушено стекло фары.Внутренние повреждения.Сломаны крепежи.Разрывы на корпусе.Повреждения на маске
1189738	фара левая	FORD	KUGA	2209863	https://detal78.ru/shop/UID 1189738.html	фары. Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Разрывы на рассеивателе и корпусе с утратой фрагментов.Сломаны
997518	фара правая	LEXUS	NX	8114578180	https://detal78.ru/shop/UID_997518.html	крепежи.Внутренние повреждения. Оригинал б/у.Задиры и царапины на стекле,частицы пыли внутри,споман крепёж,разрывы корпуса,утрата
999427	фара левая	FIAT	DOBLO	51805935	https://detal78.ru/shop/UID 999427.html	фрагментов корпуса и стекла. Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Обширные стёсы и задиры на стекле.Сломаны крепежи.
1078064	фара правая	MITSUBISHI	ASX	8301B588	https://detal78.ru/shop/UID 1078064.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Разрушено стекло фары.Утрата фрагментов светоотражателя.Сломан крепёж со стороны решётки.
1170307	фара левая	AUDI	A5	8W6941773D	https://detal78.ru/shop/UID_1170307.html	Оригинал 6/у.Потёртости,царапины.Разбито стекло и корпус фары с утратой фрагментов.Сломаны крепежи.Разрывы на маске фары.Внутренние
1200248	фара правая	MERCEDES	CLA	A1189064000	https://detal78.ru/shop/UID_1200248.html	повреждения. Утрата фрагментов. Оригинал б/у. Разрушение стекла и корпуса,сломан крепёж,следы ремонта на стекле и корпусе,частицы грязи внутри.
1207936	фара правая	LAND ROVER	RANGE ROVER	LR067208	https://detal78.ru/shop/UID 1207936.html	Оригинал б.у. Потертости, разбито стекло, разбит корпус,
1207940	фара левая	LAND ROVER	RANGE ROVER	LR067217	https://detal78.ru/shop/UID 1207940.html	сломаны крепления Оригинал б.у. Разбито стекло, разбит корпус, сломаны крепления, грязь внутри корпуса, болтается линза
1164508	фара правая	GEELY	EMGRAND	7051044900	https://detal78.ru/shop/UID 1164508.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Задиры и стёсы на
						стекле фары.Сломаны крепежи с образованием разрывов по корпусу.Возможны внутренние повреждения.Попадание воды и грязи под стекло.
1167072	фара левая	LEXUS	NX	8118578180	https://detal78.ru/shop/UID 1167072.html	Оригинал 6/у.Потёртости,царапины.Риски на стекле фары.Сломаны крепежи с вырывом фрагментов корпуса.Попадание воды и грязи под стекло
1088878	фара левая	DATSUN	On-do	260605PA0B	https://detal78.ru/shop/UID 1088878.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Сломаны крепежи.
1168936	фара левая	JAC	J7		https://detal78.ru/shop/UID 1168936.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Разбито стекло фары в нижней части.Попадание воды и грязи внутрь корпуса.Сломаны крепежи.Разрывы по корпусу.Внутренние повреждения.
1145042	фара левая	SSANG YONG	ACTYON	8310534300	https://detal78.ru/shop/UID 1145042.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Стёсы,риски,микротрещины на стекле фары.Попадание воды и грязи под стекло.Следы ремонта на крепежах в верхней части.Сломан крепёж со стороны решётки.Разрыв на корпусе.Утрата фрагменов
1141339	фара правая	CHERY	TIGGO 4	605000110AA	https://detal78.ru/shop/UID_1141339.html	пластика на нижней накладке. Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Трещины на стекле фары со стороны решётки.Сломаны крепежи.
1160424	фара левая	FAW	BESTUNE T55	3711025BF01A	https://detai78.ru/shop/UID_1160424.html	Оригинал б/у. Разрушено стекло и корпус,разбит световод,грязь внутри,повреждения маски фары,отколот фрагмент радиатора у блока.
1200273	фара правая	CHERY	TIGGO 8	605000017AA	https://detal78.ru/shop/UID 1200273.html	Оригинал б/у. Царапины,задиры, потёртости,сломан крепёж,разрывы стекла,вода внутри,дефекты маски
1214079	фара правая	JETOUR	DASHING	F164421020	https://detal78.ru/shop/UID 1214079.html	фары(в следствии контакта с водой). Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Разбито стекло фары.Сломаны крепежи с образованием разрывов по
						корпусу и утратой фрагментов.Внутренние повреждения.

1144868	фара правая	EXEED	TXL	605000768AA	https://detal78.ru/shop/UID_1144868.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Разрыв на стекле
						фары в нижней части со стороны решётки.Риски и стёсы на стекле.Сломаны крепежи.Попадание воды и грязи
1165221	фара левая	HAVAL	H9	4121500XKV08A	https://detal78.ru/shop/UID 1165221.html	внутрь корпуса. Утрата фрагментов корпуса. Оригинал б/у. Потёртости, царапины. Разрушено стекло
						фары со стороны решётки. Сломаны крепежи. Трещины по корпусу. Попадание воды и грязи внутрь корпуса. Возможны внутренние повреждения.
1202389	фара левая	SUBARU	FORESTER	84002SJ351	https://detal78.ru/shop/UID 1202389.html	Оригинал
						б/у.Потёртости,царапины.Задиры,стёсы,трещины на стекле фары.Сломаны крепежи с образованием разрывов по корпусу.Внутренние повреждения.Попадание воды и грязи под стекло.
1161444	фара правая	SUZUKI	VITARA	3512054P00	https://detal78.ru/shop/UID 1161444.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Задиры на стекле.Сломаны крепежи.Болтаются внутренности фары.
1194306	фара правая	HAVAL	DARGO	4121101XKN04A	https://detal78.ru/shop/UID_1194306.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Сломаны крепежи с
						вырывом фрагментов корпуса. Риски и задиры на стекле фары. Попадание воды и грязи под стекло.
1161451	фара правая	GEELY	ATLAS PRO	7051025200	https://detal78.ru/shop/UID 1161451.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Утрата фрагментов стекла фары задиры.Разрушен корпус,утрата фрагментов.Внутренние повреждения.Сломаны крепежи.
992593	фара левая	RENAULT	ARKANA	260605885R	https://detal78.ru/shop/UID 992593.html	Оригинал б/у.Разбито стекло,повреждена маска,частицы грязи внутри,сломан крепёж,разрывы корпуса,утрата фрагментов корпуса.
1015393	фара левая	MAZDA	CX-5	KB8M51041D	https://detal78.ru/shop/UID_1015393.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Разрушено стекло фары со стороны решётки.Внутренние повреждения.Разрывы на маске фары.Сломаны
1177248	фара правая	EXEED	TXL	605000768AA	https://detal78.ru/shop/UID 1177248.html	крепежи.Разрывы по корпусу. Оригинал 6/у.Потёртости,царапины.Сломаны
						направляющие на стекле фары в нижней части.Обширные срезы и стёсы на стекле фары.Попадание воды и грязи под стекло.Сломаны крепежи.
1180309	фара правая	BMW	7 серия другие	63 11 7 408 720	https://detal78.ru/shop/UID 1180309.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Фара разбита с
1161526	фара левая	SUZUKI	VITARA	3532054P00	https://detal78.ru/shop/UID 1161526.html	утратой фрагментов. Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Риски на стекле фары.Скол на кромке стекла фары в нижней части со стороны крыла.Сломаны крепежи с образованием трещин
1191332	фара правая	ГАЗ	NEXT		https://detal78.ru/shop/UID_1191332.html	по корпусу.Болтается линза фары. Оригинал б/у.Потёртости,царапины на стекле фары.Сломаны крепежи с обоазованием трещин по
1172453	фара левая	FOTON	AUMAN	H436401012	https://detal78.ru/shop/UID 1172453.html	корпусу.Утрачена крышка фары. Оригинал б/у.Потёртости,царапины.трещины на стекле
				1A0		фары.Попадание воды и грязи под стекло.Нарушение хром., покрытия на маске фары.Сломаны крепежи с образованием трещин по корпусу.
1110188	фара правая	DONGFENG	DFH	DFG3772020C6203	https://detal78.ru/shop/UID 1110188.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Трещина в нижней части стекла. Утрата фрагментов стекла фары,Задиры.Разрыв на маске фары,Попадание воды и грязи под стекло.Нарушение хром., покрытия на маске
						фары.Внутренние повреждения.
1190265	фара правая	HYUNDAI	TUCSON	92102D7201	https://detal78.ru/shop/UID_1190265.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Стёсы и задиры на стекле фары.Сломаны крепежи.Утрата фрагментов корпуса,трещины.Попадание воды и грязи под стекло.Возможны внутренние повреждения.
969910	фара правая	ТОУОТА	RAV4		https://detal78.ru/shop/UID 969910.html	Оригинал б/у.Разрушено стекло и корпус,сломаны
1192867	фара левая	KIA	SELTOS	92101Q5010	https://detal78.ru/shop/UID 1192867.html	крепления, грязь внутри фары. Оригинал б/у. Разрушение стекла, частицы грязи внутри, трещины в маске фары, сломан крепёж, разрывы
1188389	фара левая	TOYOTA	LAND CRUISER 300	8118560Q51	https://detal78.ru/shop/UID 1188389.html	корпуса,сломан молдинг. Оригинал 6/у.Потёртсти,царапины.Разрушено стекло и
						корпус фары с утратой фрагментов.Сломаны крепежи.Разрывы на маске фары.Внутренние повреждения.
1005632	фара правая	RENAULT	SANDERO	260101079R	https://detal78.ru/shop/UID_1005632.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Трещины на кромке стекла фары со стороны решётки.Риски на стекле.Сломаны крепежи.
1119636	фара правая	DAF	XF	2032702	https://detal78.ru/shop/UID 1119636.html	противотуманная Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Разбит кронштейн в верхней части.Попадание воды под стекло.
1147751	фара правая	CHERY	TIGGO 7 PRO MAX	605000200AB	https://detal78.ru/shop/UID 1147751.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины,задиры,сломан крепёж,разрывы и утрата фрагментов корпуса,частицы
1154019			TRANSIT	2310712	https://dotal79.ru/chon/UID_11E4010.html	пыли внутри,микротрещины по нижней части стекла. Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Риски и задиры на
	фара левая	FORD	TRANSIT	2010/12	Inttps://decai/o.ru/silop/otb_1154019.html	стекле фары.Попадание воды и грзязи под
1181172		FORD	DARGO	4121101XKN04A		стекле фары.Попадание воды и грзязи под стекло.Сломаны крепежи.
	фара правая	HAVAL	DARGO	4121101XKN04A	https://detai78.ru/shop/UID 1181172.html	стекле фары.Попадание воды и грзязи под стекло.Сломаны крепежи. Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Сломаны крепежи.Риски и задиры на стекле фары.
					https://detai78.ru/shop/UID 1181172.html	стекле фары.Попадание воды и грзязи под стекло.Сломаны крепежи. Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Сломаны крепежи.Риски и задиры на стекле фары. Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Риски на стекле.Утрачена крышка фары.Сломаны крепежи со стороны решётки с выры вом фрагмента
1141338	фара правая	HAVAL	DARGO	4121101XKN04A	https://detal78.ru/shop/UID 1181172.html https://detal78.ru/shop/UID 1141338.html	стекле фары.Попадание воды и грзязи под стекло.Сломаны крепежи. Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Сломаны крепежи.Риски и задиры на стекле фары. Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Риски на стекле.Утрачена крышка фары.Сломаны крепежи со стороны решётки с выры вом фрагмента корпуса.Попадание воды и грязи под стекло фары. Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Глубокие стёсы и
1141338	фара правая фара левая	HAVAL CHERY	DARGO TIGGO 4	4121101XKN04A 605000109AA	https://detal78.ru/shop/UID 1181172.html https://detal78.ru/shop/UID 1141338.html	стекле фары.Попадание воды и грзязи под стекло.Сломаны крепежи. Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Сломаны крепежи.Риски и задиры на стекле фары. Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Риски на стекле.Утрачена крышка фары.Сломаны крепежи со стороны решётки с выры вом фрагмента корпуса.Попадание воды и грязи под стекло фары. Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Глубокие стёсы и срезы на стекле фары с образованием микротрещин.Сломаны крепежи с образованием разрывов по корпусу.Попадание воды и грязи под
1141338	фара правая фара левая	HAVAL CHERY	DARGO TIGGO 4	4121101XKN04A 605000109AA	https://detai78.ru/shop/UID 1181172.html https://detai78.ru/shop/UID 1141338.html https://detai78.ru/shop/UID 1178599.html	стекле фары.Попадание воды и грзязи под стекло.Сломаны крепежи. Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Сломаны крепежи.Риски и задиры на стекле фары. Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Риски на стекле.Утрачена крышка фары.Сломаны крепежи со стороны решётки с выры вом фрагмента корпуса.Попадание воды и грязи под стекло фары. Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Глубокие стёсы и срезы на стекле фары с образованием микротрещин.Сломаны крепежи с образованием разрывов по корпусу.Попадание воды и грязи под стекло.Возможны внутренние повреждения. Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Риски на стекле
1141338 1178599 1017536	фара правая фара правая фара правая фара правая	HAVAL CHERY VOLVO NISSAN	DARGO TIGGO 4 XC60	4121101XKN04A 605000109AA 31656555	https://detal78.ru/shop/UID_1181172.html https://detal78.ru/shop/UID_1141338.html https://detal78.ru/shop/UID_1178599.html https://detal78.ru/shop/UID_1017536.html	стекле фары.Попадание воды и грзязи под стекло.Сломаны крепежи. Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Сломаны крепежи.Риски и задиры на стекле фары. Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Риски на стекле.Утрачена крышка фары.Сломаны крепежи со стороны решётки с выры вом фрагмента корпуса.Попадание воды и грязи под стекло фары. Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Глубокие стёсы и срезы на стекле фары с образованием микротрещин.Сломаны крепежи с образованием разрывов по корпусу.Попадание воды и грязи под стекло.Возможны внутренние повреждения. Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Риски на стекле фары.Сломаны крепежи с образованием разрывов по корпусу.Утрачены крышки фары.
1141338 1178599 1017536	фара правая фара правая фара правая фара правая фара правая	HAVAL CHERY VOLVO NISSAN FOTON	DARGO TIGGO 4 XC60 X-TRAIL	4121101XKN04A 605000109AA 31656555 260254CC1C H4364010221A0	https://detal78.ru/shop/UID_1181172.html https://detal78.ru/shop/UID_1141338.html https://detal78.ru/shop/UID_1178599.html https://detal78.ru/shop/UID_1017536.html https://detal78.ru/shop/UID_1111071.html	стекле фары.Попадание воды и грзязи под стекло.Сломаны крепежи. Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Сломаны крепежи.Риски и задиры на стекле фары. Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Риски на стекле.Утрачена крышка фары.Сломаны крепежи со стороны решётки с выры вом фрагмента корпуса.Попадание воды и грязи под стекло фары. Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Глубокие стёсы и срезы на стекле фары с образованием микротрещин.Сломаны крепежи с образованием разрывов по корпусу.Попадание воды и грязи под стекло.Возможны внутренние повреждения. Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Риски на стекле фары.Сломаны крепежи с образованием разрывов по корпусу.Утрачены крышки фары. Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Разрушен корпус.Задиры и сколы на стекле.Внутренние повреждения.
1141338 1178599 1017536 1111071 1161400	фара правая фара правая фара правая фара правая фара правая	HAVAL CHERY VOLVO NISSAN FOTON AUDI	DARGO TIGGO 4 XC60 X-TRAIL AUMAN A6	4121101XKN04A 605000109AA 31656555 260254CC1C H4364010221A0 4G0941783	https://detai78.ru/shop/UID 1181172.html https://detai78.ru/shop/UID 1141338.html https://detai78.ru/shop/UID 1178599.html https://detai78.ru/shop/UID 1017536.html https://detai78.ru/shop/UID 1111071.html https://detai78.ru/shop/UID 1161400.html	стекле фары.Попадание воды и грзязи под стекло.Сломаны крепежи. Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Сломаны крепежи. Робу по
1141338 1178599 1017536 1111071 1161400	фара правая фара правая фара правая фара правая фара правая	HAVAL CHERY VOLVO NISSAN FOTON	DARGO TIGGO 4 XC60 X-TRAIL	4121101XKN04A 605000109AA 31656555 260254CC1C H4364010221A0	https://detai78.ru/shop/UID 1181172.html https://detai78.ru/shop/UID 1141338.html https://detai78.ru/shop/UID 1178599.html https://detai78.ru/shop/UID 1017536.html https://detai78.ru/shop/UID 1111071.html https://detai78.ru/shop/UID 1161400.html	стекле фары.Попадание воды и грзязи под стекло.Сломаны крепежи. Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Сломаны крепежи.Риски и задиры на стекле фары. Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Риски на стекле.Утрачена крышка фары.Сломаны крепежи со стороны решётки с выры вом фрагмента корпуса.Попадание воды и грязи под стекло фары. Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Глубокие стёсы и срезы на стекле фары с образованием микротрещин.Сломаны крепежи с образованием разрывов по корпусу.Попадание воды и грязи под стекло.Возможны внутренние повреждения. Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Риски на стекле фары.Сломаны крепежи с образованием разрывов по корпусу.Утрачены крышки фары. Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Разрушен корпус.Задиры и сколы на стекле.Внутренние повреждения. Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Разрушено стекло и корпус фары с утратой фрагментов.Сломаны