

Код детали:	Наименование запчасти:	Марка ТС:	Модель ТС:	Каталог	Фото_детали	Описание:
986527	облицовка бампера заднего	MAZDA	CX-5	KBYB5022XB8P	https://detal78.ru/shop/UID_986527.html	Оригинал б/у, задиры, потертости.Нарушение лкп в центральной части, трещины с вмятинами в средней части, залом на полке.
1148449	облицовка бампера заднего	AUDI	A6	4G5807067AGRU	https://detal78.ru/shop/UID_1148449.html	Оригинал б/у, задиры, разрывы, смещение в правой угловой части, разрывы, отсутствие и отрыв крепежных элементов.
1207464	облицовка бампера заднего	BA3	BECTA	8450006699	https://detal78.ru/shop/UID_1207464.html	Оригинал б.у. Потертости, залом с трещиной на полке, залом с образованием отверстий по нижней части, задиры на спойлере
1200430	облицовка бампера заднего	HYUNDAI	CRETA	86611M0000	https://detal78.ru/shop/UID_1200430.html	Оригинал б.у. Потертости, замятие и трещины по левой части, заломы на спойлере, надломаны крепление по левой верхней части, сломаны крепления птф
1137285	облицовка бампера заднего	LAND ROVER	RANGE ROVER SPORT	LR098889	https://detal78.ru/shop/UID_1137285.html	Оригинал б.у. Потертости, вмятина с заломом и трещиной по правой стороне, стесы и задиры на текстурной части
1157178	облицовка бампера заднего	MITSUBISHI	OUTLANDER	6410C994	https://detal78.ru/shop/UID_1157178.html	Оригинал б/у, задиры, потертости,трещины,заломы и деформация на полке и у левых центральных крепежей, срезы в левой нижней части, разрыв крепежей.
1209064	облицовка бампера заднего	VOLKSWAGEN	TIGUAN	5NR807421AGRU	https://detal78.ru/shop/UID_1209064.html	Оригинал б.у. Потертости, задиры, разрывы на бампере и спойлере по правой части
1209865	облицовка бампера заднего	LAND ROVER	RANGE ROVER	LR105875	https://detal78.ru/shop/UID_1209865.html	Оригинал б.у Потертости, залом в центральной части, сломано крепление
1133158	облицовка бампера заднего	LEXUS	ES	5215933978	https://detal78.ru/shop/UID_1133158.html	Оригинал б/у, разрывы пластика в левой нижней части облицовки и у крепления фары, задиры, отсутствие фрагмента накладки в левой части, потертости на хроме, разрывы креп.элементов.
1150573	облицовка бампера заднего	TOYOTA	CAMRY	5215906991	https://detal78.ru/shop/UID_1150573.html	Оригинал б/у, залом с разрывом пластика в правой центральной и верхней части, вмятина, риски с наслоением ЛКП, задиры.Разрывы крепежных элементов.
1155746	облицовка бампера заднего	VOLKSWAGEN	TIGUAN	5NR807421AGRU	https://detal78.ru/shop/UID_1155746.html	Оригинал б.у. Потертости, разрыв по центральной верхней части
1160434	облицовка бампера заднего	CHERY	TIGGO 8 PRO	602001192AA	https://detal78.ru/shop/UID_1160434.html	Оригинал б.у. Потертости, заломы и разрывы по правой стороне, отсутствует фрагмент спойлера
1162533	облицовка бампера заднего	MAZDA	CX-5	KBYB5022XBBB	https://detal78.ru/shop/UID_1162533.html	Оригинал б.у., задиры и нарушения текстуры в левой части, риски задир в правой части.Отсутствие креп.элемента.
1019013	облицовка бампера заднего	VOLKSWAGEN	GOLF	5G6807417APGRU	https://detal78.ru/shop/UID_1019013.html	Оригинал б/у, задиры, потёртости, царапины, вмятина в левой части, деформация в средней части с заломом полки, срыв и отсутствие крепежных элементов.
1115292	облицовка бампера заднего	VOLKSWAGEN	TOUAREG	7P6807421BGRU	https://detal78.ru/shop/UID_1115292.html	7P6807521AGRU Оригинал б/у, вмятина в центральной части, разрывы и трещины, с деформацией текстур в правой части облицовки и спойлера.Разрыв крепежей.
1154937	облицовка бампера заднего	EXEED	TXL	602001291AAZC	https://detal78.ru/shop/UID_1154937.html	Оригинал б.у. Потертости, залом с разрывами по левой центральной части, задиры на спойлере и молдинге 602001352AA
1167101	облицовка бампера заднего	HAVAL	JOLION	2804104XST01A	https://detal78.ru/shop/UID_1167101.html	3608116XKN01A 4013105XST01A Оригинал б/у, вмятина в левоцентральной части, залом на полке, задиры на пластике и хроме, трещина на юбке в левоцентральной части.Разрыв креп.элемента.Сорвано одно из двух креплений на датчике.

1187613	облицовка бампера заднего	MAZDA	CX-5	KCZB5022X8P	https://detal78.ru/shop/UID_1187613.html	Оригинал б/у, в левой части вмятина с заломом и образованием трещин, задиры текстуры, разрыв в левой нижней части, разрыв со срезом фрагмента в левой верхней части, отсутствие креп.элемента.
1167340	облицовка бампера заднего	HYUNDAI	SOLARIS	86610H5010	https://detal78.ru/shop/UID_1167340.html	Оригинал б.у. Потертости, залом на полке, сломано крепление по верхней левой части
1162535	облицовка бампера заднего	NISSAN	QASHQAI	85022HL00H	https://detal78.ru/shop/UID_1162535.html	Оригинал б/у, риски задир, вмятина и загиб пластика в левой части.Разрывы крепежей, отсутствие креп.элемента.
1196175	облицовка бампера заднего	VOLKSWAGEN	TAOS	2GL807421GRU	https://detal78.ru/shop/UID_1196175.html	Оригинал б.у. Потертости, разрывы по правой верхней части, стесы и задиры на текстуре
1197062	облицовка бампера заднего	JEEP	GRAND CHEROKEE	68310167AA	https://detal78.ru/shop/UID_1197062.html	1vq67tzaa Оригинал б.у. Потертости, вмятина с заломом и разрывами по левой верхней части, трещина на спойлере, спойлер ранее ремонтировался
1200260	облицовка бампера заднего	AUDI	A4	8W9807067AAGRU	https://detal78.ru/shop/UID_1200260.html	Оригинал б.у. Потертости, залом с разрывом по центральной части, надломано крепление под спойлер
1180536	облицовка бампера заднего	BA3	ЛАРГУС	8450091538	https://detal78.ru/shop/UID_1180536.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Задиры пластика.Заломана полка облицовки.
1189744	облицовка бампера заднего	CHERY	TIGGO 4	602000499AA	https://detal78.ru/shop/UID_1189744.html	Оригинал б.у. Потертости, стесы, залом на полке
1202392	облицовка бампера заднего	TOYOTA	LAND CRUISER PRADO	521596A964	https://detal78.ru/shop/UID_1202392.html	Оригинал б.у. Потертости, залом по левой части ,трещины по верхней левой части
1152630	облицовка бампера заднего	KIA	SOUL	86611K0000	https://detal78.ru/shop/UID_1152630.html	Оригинал б/у, риски задир, царапины, разрыв крепежа, отсутствие креп.элемента.
1189754	облицовка бампера заднего	VOLKSWAGEN	POLO	6RU807421DGRU	https://detal78.ru/shop/UID_1189754.html	Оригинал б/у, задиры, потертости.Вмятина с трещиной в левой задней части, в правой части царапины, разрыв в правой нижней части.Вмятина и залом полки.
1064801	облицовка бампера заднего	MERCEDES	GLK	A20488009499999	https://detal78.ru/shop/UID_1064801.html	Оригинал б.у. Потертости, залом и разрывы по центральной правой части
1169602	облицовка бампера заднего	TANK	300	2804119XKM01B	https://detal78.ru/shop/UID_1169602.html	2804114XKM01B Оригинал б/у, в центральной части задиры,срезы, разрыв текстуры, вмятина с трещиной на накладке, задиры, срыв и отсутствие креп. элементов.
1186865	облицовка бампера заднего	BA3	ЛАРГУС	8450000257	https://detal78.ru/shop/UID_1186865.html	Оригинал б.у. Потертости, задиры, надломаны крепления по нижней ачсти
1197248	облицовка бампера заднего	VOLKSWAGEN	TIGUAN	5NR807421AGRU	https://detal78.ru/shop/UID_1197248.html	Оригинал б.у. Потертости, залом с разрывом на полке, разрывы на спойлере и молдинге
1200480	облицовка бампера заднего	RENAULT	DUSTER	850225291R	https://detal78.ru/shop/UID_1200480.html	Оригинал б/у, задиры, потертости, следы ремонта в левой части, вмятины и трещины в центральной части.Залом и деформация полки.Разрыв креп.элементов.
1203463	облицовка бампера заднего	NISSAN	X-TRAIL	850224CM0H	https://detal78.ru/shop/UID_1203463.html	Оригинал б.у. Потертости, стесы и задиры по правой стороне
1182248	облицовка бампера заднего	MITSUBISHI	PAJERO SPORT	6410D127	https://detal78.ru/shop/UID_1182248.html	Оригинал б/у, задиры, трещина, вмятина и заломы полки,
1194389	облицовка бампера заднего	LAND ROVER	RANGE ROVER	LR105876	https://detal78.ru/shop/UID_1194389.html	Оригинал б.у Потертости, задиры, заломы, сломано крепление по нижней части
1177008	облицовка бампера заднего	NISSAN	X-TRAIL	85022HZ40H	https://detal78.ru/shop/UID_1177008.html	Оригинал б.у. Потертости, заломы и задиры на текстурной части, разрывы на хром молдинге
1203258	облицовка бампера заднего	TOYOTA	CAMRY	5215933940	https://detal78.ru/shop/UID_1203258.html	Оригинал б.у. Потертости, заломы и разрывы по правой и левой стороне, ранее ремонтировался
1159568	облицовка бампера заднего	SKODA	RAPID	60U807421B	https://detal78.ru/shop/UID_1159568.html	Оригинал б.у. Потертости, разрыв по верхней части, вырезы под внештатные парктроники

1175519	облицовка бампера заднего	LEXUS	RX		https://detal78.ru/shop/UID_1175519.html	Оригинал б/у, задиры, сколы, разрыв креп.элемента, трещина в левой нижней части.
1182214	облицовка бампера заднего	HYUNDAI	CRETA	86611M0000	https://detal78.ru/shop/UID_1182214.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины. Вмятина в левой части.Разрыв крепежа, отсутствие части креп.ленты.
1187836	облицовка бампера заднего	MERCEDES	GLC	A2538851601 9999	https://detal78.ru/shop/UID_1187836.html	Оригинал б/у, задиры, потёртости.Вмятины, трещины и заломы в центральной части.Трещины и задиры на хроме.Заломы полки.Разрыв креп.элементов. A2538850300
1201222	облицовка бампера заднего	BA3	BECTA	8450031032	https://detal78.ru/shop/UID_1201222.html	Оригинал б/у, задиры, потертости, сколы.
1179352	облицовка бампера заднего	PORSCHE	CAYENNE	95850541111G2X	https://detal78.ru/shop/UID_1179352.html	Оригинал б/у, задиры, вмятины и трещины в центральной части, разрыв в левой части накладки, вмятины и трещины в правой части, залом на полке.Разрыв крепления спойлера.
1191327	облицовка бампера заднего	VOLKSWAGEN	POLO	6RU807421DGRU	https://detal78.ru/shop/UID_1191327.html	Оригинал б.у. Потертости, срезы пластика на бампере и молдинге в центральной части, залом на полке
1168956	облицовка бампера заднего	TOYOTA	FORTUNER	521590K950	https://detal78.ru/shop/UID_1168956.html	Оригинал б/у, задиры, разрыв в левой нижней части, разрывы, вмятины и заломы на полке, вмятина в правой части, разрыв и отсутствие части креп.элементов.
1194316	облицовка бампера заднего	VOLKSWAGEN	TIGUAN	5NR807421AGRU	https://detal78.ru/shop/UID_1194316.html	Оригинал б.у. Потертости, замятие с заломом а полке, разрыв на спойлере
1198650	облицовка бампера заднего	NISSAN	QASHQAI	85022HL10H	https://detal78.ru/shop/UID_1198650.html	Оригинал б/у, задиры, потертости, царапины на полке, следы ремонта, разрыв крепежа.
1193527	облицовка бампера заднего	VOLKSWAGEN	POLO	6N5807421GRU	https://detal78.ru/shop/UID_1193527.html	Оригинал б.у. Потертости, вмятина с заломом по левой центральной части
1159647	облицовка бампера заднего	TOYOTA	LAND CRUISER PRADO	5215960971	https://detal78.ru/shop/UID_1159647.html	Оригинал б.у. Потертости, залом с разрывом в центральной части, задиры
1201489	облицовка бампера заднего	MINISUBISHI	OUTLANDER	6410F239	https://detal78.ru/shop/UID_1201489.html	Оригинал б/у, задиры, потертости, разрыв в левой нижней части, разрыв в левой верхней части и трещины у крепежа, трещина и заломы полки.Разрыв крепежа.
1153834	облицовка бампера заднего	AUDI	A6	4G5807067KGRU	https://detal78.ru/shop/UID_1153834.html	Оригинал б/у, вмятина, задира, разрыв креп.элементов.
1154828	облицовка бампера заднего	HYUNDAI	CRETA	86611M0000	https://detal78.ru/shop/UID_1154828.html	Оригинал б/у, залом с трещиной на полке облицовки, разрыв в левой части.Вмятины и задиры на спойлере.Отсутствие и разрывы крепежей.
1157954	облицовка бампера заднего	INFINITI	QX70	850221CJ0H	https://detal78.ru/shop/UID_1157954.html	Оригинал б/у, риски лкп и текстуры, разрывы пластика в центральной части, вмятины и заломы на полке, отсутствие креп.элемента.
1170532	облицовка бампера заднего	SKODA	RAPID	60U807421D	https://detal78.ru/shop/UID_1170532.html	Оригинал б/у, в правой части задиры облицовки и спойлера, залом на полке, загиб пластика в правой верхней части.
1178601	облицовка бампера заднего	MINISUBISHI	OUTLANDER	6410D281	https://detal78.ru/shop/UID_1178601.html	Оригинал б/у, задиры, потертости, вмятины и разрыв правой части, заломы и царапины на полке, разрывы в верхней правой части, разрывы крепежей.
1187500	облицовка бампера заднего	AUDI	A5	8W6807067NGRU	https://detal78.ru/shop/UID_1187500.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Разрывы в центральной части, разрывы крепежей хром-накладки, внутренний срыв креп.элемента.
1196184	облицовка бампера заднего	MAZDA	CX-5	KCZB5022X8P	https://detal78.ru/shop/UID_1196184.html	Оригинал б/у, задиры, потёртости, вмятина с деформацией в центр.части.
989634	облицовка бампера заднего	SKODA	RAPID	60U807421C	https://detal78.ru/shop/UID_989634.html	Оригинал б.у. Потертости, залом и трещина по правой верхней части
1069571	облицовка бампера заднего	MERCEDES	GLE Coupe	A1678809802	https://detal78.ru/shop/UID_1069571.html	Оригинал б/у, задиры, потертости, задиры со срезами в центральной части, глубокие царапины в левой части.
1146926	облицовка бампера заднего	RENAULT	ARKANA	850B28809R	https://detal78.ru/shop/UID_1146926.html	Оригинал б/у, вмятина, отсутствие креп.элементов.

1183435	облицовка бампера заднего	HYUNDAI	CRETA	86611M0000	https://detal78.ru/shop/UID_1183435.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Разрывы в правой части, вмятина с деформацией в левой части спойлера, отсутствие креп.элемента.
1194324	облицовка бампера заднего	RENAULT	ARKANA	850B23008R	https://detal78.ru/shop/UID_1194324.html	Оригинал б.у. Потертости, вмятина с разрывом на текстурной части, трещины по правой и левой части
1006988	облицовка бампера заднего	MITSUBISHI	OUTLANDER	6410F240	https://detal78.ru/shop/UID_1006988.html	Оригинал б.у. Потертости, замятие и стесы по левой стороне, задиры на текстурной части
1172407	облицовка бампера заднего	LAND ROVER	DISCOVERY SPORT	LR154716	https://detal78.ru/shop/UID_1172407.html	Оригинал б/у, разрывы пластика в нижних центральной и правой части, вмятина в центре, задиры, отсутствие креп.элемента, задиры заглушки.
1185839	облицовка бампера заднего	SUBARU	FORESTER	57704SG012	https://detal78.ru/shop/UID_1185839.html	Оригинал б/у,в левой части царапины лкп, в левой нижней части царапины лкп, задиры на текстуре, в правой нижней части сколы лкп.Заломы, сколы на полке.
1084713	облицовка бампера заднего	RENAULT	KAPTUR	850224028R	https://detal78.ru/shop/UID_1084713.html	Оригинал б/у, заломы пластика, задиры хрома, вертикальная вмятина по правой части с заломами и задирами по облицовке, спойлеру и хрому.Внутренние разрывы пластика.
1160344	облицовка бампера заднего	MINI	COOPER	51127380009	https://detal78.ru/shop/UID_1160344.html	Оригинал б.у. Потертости, заломы с разрывами по центральной части
1207864	облицовка бампера заднего	VOLKSWAGEN	POLO	6RU807421DGRU	https://detal78.ru/shop/UID_1207864.html	Оригинал б.у. Потертости, залом с трещиной на полке
1152649	облицовка бампера заднего	VOLVO	XC60	40002329	https://detal78.ru/shop/UID_1152649.html	Оригинал б/у, залом полки, разрыв и задиры пластика в правой части.
1206556	облицовка бампера заднего	BMW	3 серия другие	51127312724	https://detal78.ru/shop/UID_1206556.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Глубокие срезы пластика с образованием залама в правой угловой части.Сломан правый боковой крепёж.
986528	облицовка бампера заднего	VOLKSWAGEN	TIGUAN	5NA807421GRU	https://detal78.ru/shop/UID_986528.html	Оригинал б/у, задиры, потертости, царапины, трещина в левой части, срезы пластика в левой части полки, залом полки.
1151220	облицовка бампера заднего	BA3	2190	8450103788	https://detal78.ru/shop/UID_1151220.html	Оригинал б.у. Потертости, залом по левой центральной части, задиры на текстуре, стесаны углы
1183449	облицовка бампера заднего	LAND ROVER	RANGE ROVER	LR105876	https://detal78.ru/shop/UID_1183449.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Заломана полка облицовки.Задиры ЛКП.
1192904	облицовка бампера заднего	HAVAL	DARGO	2804120XKN52A	https://detal78.ru/shop/UID_1192904.html	Оригинал б/у, задиры, потертости.Вмятины и трещины со срезами пластика в правой части.
1197854	облицовка бампера заднего	BA3	2191	8450103790	https://detal78.ru/shop/UID_1197854.html	Оригинал б.у. Потертости, залом на полке, задиры на текстурной накладке
974566	облицовка бампера заднего	HYUNDAI	CRETA	86611M0000	https://detal78.ru/shop/UID_974566.html	Оригинал б/у, задиры, потертости, вмятины в правой части, в правой нижней части заломы, загибы и деформация.Разрыв, срыв и отсутствие крепежей.
1171344	облицовка бампера заднего	LAND ROVER	RANGE ROVER	LR098889	https://detal78.ru/shop/UID_1171344.html	Оригинал б.у. Потертости, задиры, залом с разрывом по центральной части
1203244	облицовка бампера заднего	HYUNDAI	I40		https://detal78.ru/shop/UID_1203244.html	Оригинал б.у. Потертости, задиры на текстурной части, срез пластика по правой стороне, отсутствует крепление и фрагмент угла по правой части бампера
1180611	облицовка бампера заднего	HYUNDAI	CRETA	86611M0000	https://detal78.ru/shop/UID_1180611.html	Оригинал б/у, задиры и следы ремонта в левой части, трещина в левой верхней части.Разрыв и отсутствие креп.элементов.
1079998	облицовка бампера заднего	LAND ROVER	RANGE ROVER	DQC500091LML	https://detal78.ru/shop/UID_1079998.html	Оригинал б/у, задиры, потёртости, царпины на большей части корпуса, вмятины, разрывы в правой части у полки и в правой нижней части, трещины на накладке.
1096480	облицовка бампера заднего	TOYOTA	LAND CRUISER PRADO	521596A964	https://detal78.ru/shop/UID_1096480.html	Оригинал б.у. Потертости, залом с разрывом по центральной части, трещина в птф

1150378	облицовка бампера заднего	MAZDA	CX-5	KBYA5022XBBB	https://detal78.ru/shop/UID_1150378.html	Оригинал б/у, риски задиры, замятие пластика в левой части, разрыв в верхней правой части, отсутствие и разрыв крепежных элементов.
1159707	облицовка бампера заднего	PORSCHE	CAYENNE	95850541760G2X	https://detal78.ru/shop/UID_1159707.html	Оригинал б/у, риски задиры ЛКП, разрывы и деформация пластика с левой стороны.
1152475	облицовка бампера заднего	LEXUS	RX	5215948931	https://detal78.ru/shop/UID_1152475.html	Оригинал б/у, вмятины, задиры, разрыв пластика в правой части, разрывы крепежей.
1171350	облицовка бампера заднего	KIA	SORENTO	86611C5510	https://detal78.ru/shop/UID_1171350.html	Оригинал б.у. Потертости, трещина по правой верхней части, сломаны крепления птф, надломано крепление у спойлера,
1164464	облицовка бампера заднего	VOLKSWAGEN	POLO	6N5807421GRU	https://detal78.ru/shop/UID_1164464.html	Оригинал б/у, задиры на облицовке и спойлере, трещины на полке.
1170225	облицовка бампера заднего	BA3	2190	8450103788	https://detal78.ru/shop/UID_1170225.html	Оригинал б/у, задиры, вмятина и залом на полке,
1171353	облицовка бампера заднего	SKODA	RAPID	60U807421B	https://detal78.ru/shop/UID_1171353.html	Оригинал б/у, вмятины в левой и правых частях, задиры, разлом полки, разрыв крепежа.
1201427	облицовка бампера заднего	MITSUBISHI	ASX	6410F481	https://detal78.ru/shop/UID_1201427.html	Оригинал б.у. Потертости, вмятины с заламами и разрывами по правой части
1173859	облицовка бампера заднего	TOYOTA	LAND CRUISER	5215960956	https://detal78.ru/shop/UID_1173859.html	Оригинал б/у, в левой части вмятина, задиры, потертости
1190547	облицовка бампера заднего	NISSAN	QASHQAI	85022BM90H	https://detal78.ru/shop/UID_1190547.html	Оригинал б.у. Потертости, замятия и задиры на текстурной части
1194437	облицовка бампера заднего	NISSAN	X-TRAIL	85022HZ40H	https://detal78.ru/shop/UID_1194437.html	Оригинал б.у. Потертости, царапины, глубокий срез на текстурной части
1182325	облицовка бампера заднего	RENAULT	LOGAN	850220639R	https://detal78.ru/shop/UID_1182325.html	Оригинал б/у, задиры, потертости.Вмятины, трещины и разрыв в левой части.Залом полки.Разрыв креп.элементов.
1191329	облицовка бампера заднего	VOLKSWAGEN	POLO	6RU807421DGRU	https://detal78.ru/shop/UID_1191329.html	Оригинал б.у. Потертости, замятия срез с заломом в области левого верхнего крепления
1160346	облицовка бампера заднего	BA3	BEETA	8450040066	https://detal78.ru/shop/UID_1160346.html	Оригинал б/у, задиры, вмятины, заломы и надрывы правой части, вмятины и заломы полки, разрыв креп.элемента.
1197762	облицовка бампера заднего	LEXUS	LX	521596A950	https://detal78.ru/shop/UID_1197762.html	Оригинал б.у. Потертости, залом с разрывами по правой части, срез на накладке 5216260110
989230	облицовка бампера заднего	NISSAN	QASHQAI	85022BM90H	https://detal78.ru/shop/UID_989230.html	Оригинал б/у, задиры, потертости.Нарушение лкп в правой фронтальной части, разрыв в нижней центральной части, вмятина и разрыв в центральной части, вмятина и деформация заглушки.
1198886	облицовка бампера заднего	FORD	FOCUS	1719100	https://detal78.ru/shop/UID_1198886.html	1719100 Оригинал б.у. Потертости, вмятины с заламами по левой стороне, трещины
1082165	облицовка бампера заднего	VOLKSWAGEN	TIGUAN	5NR807421AGRU	https://detal78.ru/shop/UID_1082165.html	Оригинал б/у,задиры, разрывы пластика в нижней части, разрыв пластика и крепежа в правой верхней части.Срыв центральной заглушки.
1180635	облицовка бампера заднего	BA3	BEETA	8450031032	https://detal78.ru/shop/UID_1180635.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.В правой части задиры со сколами.Задиры на полке.Срыв крепежной ленты.
1171050	облицовка бампера заднего	LEXUS	RX	5215948931	https://detal78.ru/shop/UID_1171050.html	8934148040C3 Оригинал б/у, задиры во всех частях(в том числе небольшие на лицевой стороне датчика), в правой части разрывы, вмятины, трещины, разрыв креплений нижней части.Залом на полке.

1148487	облицовка бампера заднего	GEELY	ATLAS PRO	6044067800661	https://detal78.ru/shop/UID_1148487.html	6044113500 Оригинал б/у, только левая часть, задиры, сколы, деформ.текстур.Задиры, потертости по спойлеру.
1150551	облицовка бампера заднего	HAVAL	DARGO	2804120XKN52A	https://detal78.ru/shop/UID_1150551.html	Оригинал б/у, разрыв, заломы пластика в средней части, срыв крепежного элемента.
1207595	облицовка бампера заднего	BA3	XRAY	850220699R	https://detal78.ru/shop/UID_1207595.html	Оригинал б/у, задиры, потертости.Заломы на полке, деформация крепежей.
1162587	облицовка бампера заднего	LEXUS	GX	521596A925	https://detal78.ru/shop/UID_1162587.html	Оригинал б.у. Потертости, глубокие срезы, трещина в области правого птф
1168884	облицовка бампера заднего	TOYOTA	RAV4	5215042912	https://detal78.ru/shop/UID_1168884.html	Оригигал б/у, вмятины, задиры, разрывы в правой части, заломы и деформация текстур на полке.Срыв крепежной ленты.
1172223	облицовка бампера заднего	HYUNDAI	CRETA	86611M0000	https://detal78.ru/shop/UID_1172223.html	Оригинл б.у. Потертости, небольшой залом в центральной части, сломано крепление птф
1137379	облицовка бампера заднего	BA3	ЛАПГУС	8450091538	https://detal78.ru/shop/UID_1137379.html	Оригинал б.у. Потертости, разрывы на полке
1198931	облицовка бампера заднего	SUZUKI	VITARA	7181154P03N49	https://detal78.ru/shop/UID_1198931.html	Оригинал б/у, задиры, потертости, вмятина и загибы в правой части.
1166792	облицовка бампера заднего	GEELY	TUGELLA	6044096300	https://detal78.ru/shop/UID_1166792.html	6044078300 Оригинал б.у. Потертости, залом по центральной части, разрыв на спойлере, сломано крепление у спойлера, сломаны углы
1166876	облицовка бампера заднего	MERCEDES	GLK	A20488582389999	https://detal78.ru/shop/UID_1166876.html	A2048858338 Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Царапины на хроме юбки.Задиры ЛКП.Срезы пластика,трещины и заломы в центральной части.Сломан крепёж в центральной части облицовки.
1194298	облицовка бампера заднего	VOLKSWAGEN	POLO	6N5807421GRU	https://detal78.ru/shop/UID_1194298.html	Оригинал б/у, задиры, потёртости, царапины, залом полки, разрыв крепежа.
1149715	облицовка бампера заднего	KIA	CERATO	86611M6011	https://detal78.ru/shop/UID_1149715.html	Оригинал б/у, задиры, разрыв крепежей, отсутствие креп.элемента.
1185764	облицовка бампера заднего	VOLKSWAGEN	PASSAT	3G5807417GRU	https://detal78.ru/shop/UID_1185764.html	Оригинал б.у. Потертости, вмятина, срезы с разрывами по левой стороне, сломаны крепления
1179721	облицовка бампера заднего	VOLKSWAGEN	POLO	6N5807421GRU	https://detal78.ru/shop/UID_1179721.html	Оригинал б/у, вмятина с заломами и разрывами в левой части, деформация, залом полки.
1185443	облицовка бампера заднего	LEXUS	RX	5215948931	https://detal78.ru/shop/UID_1185443.html	Оригинал б/у, потертости, задиры.в левой угловой части - вмятина, заломы, трещины.В левой нижней части разрыв креп.элемента, трещины.
1204628	облицовка бампера заднего	MITSUBISHI	OUTLANDER	6410F374	https://detal78.ru/shop/UID_1204628.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.разрыв в левой части в месте крепления,задиры текстуры в нижней части,заломана полка облицовки.
1205668	облицовка бампера заднего	MAZDA	CX-5	KBYB5022XBBB	https://detal78.ru/shop/UID_1205668.html	Оригинал б.у. Потертости, срезы с замятием по левой стороне, вмятина с разрывом на текстурной части, отсутствует крепление птф
1186443	облицовка бампера заднего	AUDI	A3	8V5807067GGRU	https://detal78.ru/shop/UID_1186443.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины, задиры.Отсутствие фрагмента правой угловой части корпуса.Срывы и отсутствие креп.элементов.
1161392	облицовка бампера заднего	VOLKSWAGEN	TIGUAN	5NR807421AGRU	https://detal78.ru/shop/UID_1161392.html	Оригинал б.у. Потертости, залом в центральной верхней части
1200431	облицовка бампера заднего	TOYOTA	RAV4	521590R290	https://detal78.ru/shop/UID_1200431.html	Оригинал б.у. Потертости, царапины, задиры
1077432	облицовка бампера заднего	SKODA	RAPID	60U807421B	https://detal78.ru/shop/UID_1077432.html	Оригинал б.у. Потертости, разрыв на полке, отверстия под внештатные парктормики

1167043	облицовка бампера заднего	MITSUBISHI	OUTLANDER	6410D750	https://detal78.ru/shop/UID_1167043.html	85010W001P Оригинал б.у., задиры, задиры на серебре, заломы на полке, стесы, отсутствие и разрывы креп.элементов.
1185772	облицовка бампера заднего	VOLKSWAGEN	TIGUAN	5NR807421GRU	https://detal78.ru/shop/UID_1185772.html	Оригинал б.у. Потертости, заломы, срезы с разрывами по левой верхней части, задиры на спойлере
1186457	облицовка бампера заднего	GEELY	TUGELLA	6044096300	https://detal78.ru/shop/UID_1186457.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины, задиры, вмятины в правой верхней части.Срыв и отсутствие креп.элементов.
1201221	облицовка бампера заднего	NISSAN	QASHQAI	85022BP70H	https://detal78.ru/shop/UID_1201221.html	Оригинал б.у. Потертости, задиры на текстурной части, ранее окрашивалась верхняя и текстурная часть
1163684	облицовка бампера заднего	SUZUKI	VITARA	7181154P03N49	https://detal78.ru/shop/UID_1163684.html	Оригинал б.у. Потертости, трещина в верхней центральной части, задиры на текстуре
1183638	облицовка бампера заднего	MITSUBISHI	LANCER	6410B221	https://detal78.ru/shop/UID_1183638.html	Не оригинал б/у.Потёртости,царапины.Разрыв в левой части.Заломана полка облицовки.Вырезаны отверстия в центральной части.Сломаны боковые крепежи.
1183404	облицовка бампера заднего	BA3	2190	8450103788	https://detal78.ru/shop/UID_1183404.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Вырезаны отверстия под внештатные парктроники.Задиры на текстуре.Задиры в правой части облицовки.