

Код детали:	Наименование запчасти:	Марка ТС:	Модель ТС:	Каталог	Фото_детали	Описание:
899479	облицовка бампера заднего	GEELY	ATLAS PRO	6044113600	https://detal78.ru/shop/UID_899479.html	Оригинал б/у, потертости, царапины.Задиры. Залом задний бампер прав угол
921747	облицовка бампера заднего	AUDI	Q5	80A807527GRU	https://detal78.ru/shop/UID_921747.html	Оригинал б/у, потертости, царапины. Заломы в центральной части
964196	облицовка бампера заднего	MITSUBISHI	OUTLANDER	6410F374	https://detal78.ru/shop/UID_964196.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Разрывы у левой стойки.Сломаны крепежи.Вмятины и трещины на текстурной части.
967493	облицовка бампера заднего	HYUNDAI	CRETA	86611M0000	https://detal78.ru/shop/UID_967493.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Задиры по корпусу.Сломаны боковые крепежи.Сломаны крепежи ПТФ.Сломаны крепежи в центральной части.
966022	облицовка бампера заднего	RENAULT	DUSTER	850221057R	https://detal78.ru/shop/UID_966022.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Стёсы и срезы в левой части облицовки.Следы ремонта в правой части.
892930	облицовка бампера заднего	VOLKSWAGEN	POLO	6RU807421DGRU	https://detal78.ru/shop/UID_892930.html	Оригинал б/у, потертости, царапины. Задрана левая часть.
901046	облицовка бампера заднего	VOLKSWAGEN	POLO	6RU807421DGRU	https://detal78.ru/shop/UID_901046.html	Оригинал б/у, потертости, царапины. Трещина на полке бампера
908192	облицовка бампера заднего	VOLKSWAGEN	POLO	6RU807421DGRU	https://detal78.ru/shop/UID_908192.html	Оригинал б/у, потертости, царапины. Задиры. Разрыв в правой части.
973444	облицовка бампера заднего	HAVAL	JOLION	2804104XST01A	https://detal78.ru/shop/UID_973444.html	Оригинал б.у. Потертости, царапины, трещины по левой части, глубокий задир на светоотражателе, задиры на спойлере
995522	облицовка бампера заднего	BMW	X6M	51128081636	https://detal78.ru/shop/UID_995522.html	Оригинал б.у. Потертости, царапины, срезы по правой стороне, трещины, разбит светоотражатель
888432	облицовка бампера заднего	GEELY	ATLAS PRO	6044067400421	https://detal78.ru/shop/UID_888432.html	6044067300896/6044113500 Оригинал б/у, потертости, царапины. Заломы и задиры по центру.
896959	облицовка бампера заднего	TOYOTA	CAMRY	521590X921	https://detal78.ru/shop/UID_896959.html	Оригинал б/у, потертости, царапины. Вмятина в центральной части с образованием заломов на полке бампера. Заломы в правой части. Разрыв в правой части. Заломан правый угол. Сломаны крепления
890697	облицовка бампера заднего	VOLKSWAGEN	POLO	6N5807421GRU	https://detal78.ru/shop/UID_890697.html	Оригинал б/у, потертости, царапины. Задрана левая часть.
898158	облицовка бампера заднего	VOLKSWAGEN	POLO	6N5807421GRU	https://detal78.ru/shop/UID_898158.html	Оригинал б/у, потертости, царапины. Задиры в левой части. Трещина на полке бампера. Сломано крепление.
957903	облицовка бампера заднего	HAVAL	F7X	2804125XKQ00A	https://detal78.ru/shop/UID_957903.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Заломана полка облицовки с образованием трещин.Разрывы в нижней части.Задиры по корпусу.Разбито стекло заднего фонаря.
873061	облицовка бампера заднего	OPEL	ASTRA	13352446	https://detal78.ru/shop/UID_873061.html	Оригинал б/у. Потертости,царапины. Срез по левой арке,просверлено отверстие на левой стороне. Оторвано крепление левого локера.
953870	облицовка бампера заднего	LAND ROVER	RANGE ROVER	LR105875	https://detal78.ru/shop/UID_953870.html	Оригинал б/у, потертости, царапины. В правой части затертости и царапины. Царапины на текстуре.
966067	облицовка бампера заднего	HAVAL	F7	2804125XKQ00A	https://detal78.ru/shop/UID_966067.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Разрыв в нижней части.Заломана полка облицовки.Сломан левый боковой крепёж.
889239	облицовка бампера заднего	VOLKSWAGEN	POLO	6RU807421BGRU	https://detal78.ru/shop/UID_889239.html	Оригинал б/у. Потертости,царапины. Сломана полка.

895441	облицовка бампера заднего	SKODA	RAPID	60U807421D	https://detal78.ru/shop/UID_895441.html	Оригинал б/у, потертости, царапины. Заломы и трещины на полке бампера. Замята центральная часть. Сломаны крепления
898382	облицовка бампера заднего	TOYOTA	CAMRY	521590X933	https://detal78.ru/shop/UID_898382.html	Оригинал б/у, потертости, царапины. Вмятина в левой части с образованием заломов.
957436	облицовка бампера заднего	CHEVROLET	CAPTIVA		https://detal78.ru/shop/UID_957436.html	Оригинал б/у, потертости, царапины. Вмятина и разрыв текстуры в левой части. Трещины и задиры в центральной части
964191	облицовка бампера заднего	MERCEDES	S CLASS иное	A22288516029999	https://detal78.ru/shop/UID_964191.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Задиры по корпусу.Разрыв в правой части.
964831	облицовка бампера заднего	SUZUKI	VITARA	7181154P12N49	https://detal78.ru/shop/UID_964831.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Заломана полка облицовки в левой части.
966926	облицовка бампера заднего	KIA	RIO	86611H0000	https://detal78.ru/shop/UID_966926.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Разрыв в левой части облицовки по арочной зоне.Сломан левый боковой крепёж.
696977	облицовка бампера заднего	SUBARU	LEGACY	57704AJ020	https://detal78.ru/shop/UID_696977.html	Оригинал б/у, потертости, царапины. Задрана левая часть. Разрывы и трещины. Сломано крепление.
892916	облицовка бампера заднего	VOLKSWAGEN	TIGUAN	5NR807421AGRU	https://detal78.ru/shop/UID_892916.html	Оригинал б/у, потертости, царапины. Задрана левая часть. Сломаны крепления.
896893	облицовка бампера заднего	MINISUBISHI	OUTLANDER	6410D281	https://detal78.ru/shop/UID_896893.html	Оригинал б/у, потертости, царапины. Задрана левая часть. Разрыв в левой части. Сломаны крепления
974229	облицовка бампера заднего	BA3	2194	2194280401501	https://detal78.ru/shop/UID_974229.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.В левой части - глубокие задиры, срез фрагментов, заломы, задиры ЛКП.
887850	облицовка бампера заднего	SKODA	RAPID	60U807421B	https://detal78.ru/shop/UID_887850.html	Оригинал б/у, потертости, царапины. Вмятина в центральной части. Трещина на полке бампера.
908606	облицовка бампера заднего	SKODA	RAPID	60U807421D	https://detal78.ru/shop/UID_908606.html	Оригинал б/у, потертости, царапины. Трещина в правой части.
948988	облицовка бампера заднего	GEELY	ATLAS	6044006200	https://detal78.ru/shop/UID_948988.html	Оригинал б/у, потертости, царапины. в левой части разрыв пластика
893570	облицовка бампера заднего	VOLKSWAGEN	POLO	6N5807421GRU	https://detal78.ru/shop/UID_893570.html	Оригинал б/у, потертости, царапины.Задиры. Трещина по центру. Сломана полка бампера.
913469	облицовка бампера заднего	VOLKSWAGEN	POLO	6N5807421GRU	https://detal78.ru/shop/UID_913469.html	Оригинал б/у, потертости, царапины. Царапины и задиры в левой части. Сломано крепление
952574	облицовка бампера заднего	VOLKSWAGEN	TIGUAN	5NR807421AGRU	https://detal78.ru/shop/UID_952574.html	Оригинал б/у, потертости, царапины. Задиры. Вмятины в правой части.
965502	облицовка бампера заднего	SKODA	KODIAQ	562807421	https://detal78.ru/shop/UID_965502.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Сломан правый боковой крепёж.Задиры в левой части.Притёртости на спойлере.
966980	облицовка бампера заднего	LAND ROVER	RANGE ROVER	LR105875	https://detal78.ru/shop/UID_966980.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Вмятина с образованием заломов в левой части.
905723	облицовка бампера заднего	HAVAL	F7	2804125XKQ00A	https://detal78.ru/shop/UID_905723.html	Оригинал б/у. Потертости,царапины. Сломана полка. Надломано левое крепление.
911872	облицовка бампера заднего	VOLKSWAGEN	TIGUAN	5NR807421AGRU	https://detal78.ru/shop/UID_911872.html	Оригинал б/у, потертости, царапины. Трещина в центре бампера. Сломано крепление
950148	облицовка бампера заднего	SKODA	OCTAVIA	1Z5807417	https://detal78.ru/shop/UID_950148.html	Оригинал б/у. разрыв пластика в левой части.
963144	облицовка бампера заднего	LAND ROVER	RANGE ROVER	LR105875	https://detal78.ru/shop/UID_963144.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Вмятины и задиры в левой части.Заломы в центральной части.Утрачен крепёж в левой нижней части.

887920	облицовка бампера заднего	KIA	RIO	86611H0000	https://detal78.ru/shop/UID_887920.html	Оригинал б/у, потертости, царапины. Задиры. Сломаны крепления
894008	облицовка бампера заднего	BMW	X3	51127488224	https://detal78.ru/shop/UID_894008.html	Оригинал б/у, потертости, царапины. В левой части заломы пластика разрывы
1086752	облицовка бампера заднего	TOYOTA	CAMRY	5215906991	https://detal78.ru/shop/UID_1086752.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Задиры и стёсы ЛКП.Заломы по всему корпусу.Разрывы в нижней части в местах крепления спойлера.
834578	облицовка бампера заднего	TOYOTA	FORTUNER	521590K950	https://detal78.ru/shop/UID_834578.html	/521690K170 Оригинал б/у, потертости, царапины. Сломана полка бампера. Залом. Трещина в центре на крепление
889329	облицовка бампера заднего	VOLKSWAGEN	POLO	6RU807421DGRU	https://detal78.ru/shop/UID_889329.html	Оригинал б/у, потертости, царапины. Сломаны крепления
969577	облицовка бампера заднего	VOLKSWAGEN	POLO	6RU807421BGRU	https://detal78.ru/shop/UID_969577.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Заломана полка облицовки с разрывом в правой верхней части.Сломан правый боковой крепёж.
898695	облицовка бампера заднего	SKODA	RAPID	60U807421C	https://detal78.ru/shop/UID_898695.html	В правой части разрыв пластика, риски лкп. Трещина на полке бампера
778399	облицовка бампера заднего	VOLKSWAGEN	TIGUAN	5NR807421AGRU	https://detal78.ru/shop/UID_778399.html	Оригинал б/у. Потертости,царапины. Залом на нижней части бампера на левой стороне.Задиры на левой стороне. Задиры на спойлере.
863460	облицовка бампера заднего	KIA	RIO X	86640H0900	https://detal78.ru/shop/UID_863460.html	/86612H0900 Оригинал б.у. Потертости, глубокие задиры на спойлере
883093	облицовка бампера заднего	KIA	RIO X-Line	86640H0510	https://detal78.ru/shop/UID_883093.html	Оригинал б/у, потертости, царапины. Разрыв в правой части. Сломано крепление птф
890919	облицовка бампера заднего	VOLKSWAGEN	POLO	6RU807421	https://detal78.ru/shop/UID_890919.html	Оригинал б/у, потертости, царапины. Сломана полка бампера.
901043	облицовка бампера заднего	KIA	PICANTO	86610G6010	https://detal78.ru/shop/UID_901043.html	Оригинал б/у, потертости царапины. Вмятина в правой части с образованием заломов. Затертости. Сломано крепление в центральной верхней части . Сломаны крепления в правой части.
906513	облицовка бампера заднего	HYUNDAI	CRETA	86670BW000	https://detal78.ru/shop/UID_906513.html	Оригинал б/у, потертости, царапины. Заломы текстуры по центру
907430	облицовка бампера заднего	KIA	SORENTO	866112P520	https://detal78.ru/shop/UID_907430.html	Оригинал б/у. Потертости,царапины. Разрыв бампера и спойлера на правой стороне в нижней части. Сломаны крепления правого птф.
897238	облицовка бампера заднего	HYUNDAI	ELANTRA	86611F2AA1	https://detal78.ru/shop/UID_897238.html	Оригинал б/у, потертости, царапины. Сломано верхнее центральное крепление с левой стороны. Задрана левая часть . Оторвано боковое крепление.
899004	облицовка бампера заднего	VOLKSWAGEN	POLO	6RU807421DGRU	https://detal78.ru/shop/UID_899004.html	Оригинал б/у, потертости, царапины. Разрыв в левой части. Сломана полка бампера. Затертости в правой части
963202	облицовка бампера заднего	HAVAL	JOLION	2804104XST01AS	https://detal78.ru/shop/UID_963202.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Трещина на спойлере.Трещины на хромированной накладке .Сломан левый боковой крепеж.Залом на полке облицовки.Вмятины в левой части.
969891	облицовка бампера заднего	LAND ROVER	DISCOVERY	LR015463	https://detal78.ru/shop/UID_969891.html	DPO500011PCL Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Стёсы и срезы по корпусу с образованием заломов.
851310	облицовка бампера заднего	NISSAN	NAVARA	85022ZP60A	https://detal78.ru/shop/UID_851310.html	/85064EB000 Оригинал б/у. Потертости,царапины. Замята левая сторона.

885590	облицовка бампера заднего	VOLKSWAGEN	POLO	6N5807421GRU	https://detal78.ru/shop/UID_885590.html	Оригинал б/у, потертости, царапины. в левой части разрыв, потертости. Сломаны крепления
905757	облицовка бампера заднего	KIA	RIO	86611H0000	https://detal78.ru/shop/UID_905757.html	Оригинал б/у. Потертости, царапины. Оторваны крепления левого птф.
909521	облицовка бампера заднего	TOYOTA	C-HR	52159F4907	https://detal78.ru/shop/UID_909521.html	Оригинал б/у. Потертости, царапины. Утрачено крепление на левой арке.
908104	облицовка бампера заднего	VOLKSWAGEN	TIGUAN	5NR807421AGRU	https://detal78.ru/shop/UID_908104.html	Оригинал б/у, потертости, царапины. Задиры. Трещина на полке бампера. Заломы
926769	облицовка бампера заднего	VOLKSWAGEN	TIGUAN	5NR807421AGRU	https://detal78.ru/shop/UID_926769.html	Оригинал б/у, потертости, царапины. Задиры в правой части. Сломаны крепления. Задиры текстуры в правой части
973823	облицовка бампера заднего	HAVAL	JOLION	2804119XST01A	https://detal78.ru/shop/UID_973823.html	Оригинал б.у. Потертости, царапины, риски, задиры в левой боковой части
888266	облицовка бампера заднего	KIA	RIO	866114Y000	https://detal78.ru/shop/UID_888266.html	Оригинал б/у, потертости, царапины. Трещина на полке бампера. Задрана правая часть. Оторвано крепление в правой части
899246	облицовка бампера заднего	MINI	PAJERO SPORT	6410D127	https://detal78.ru/shop/UID_899246.html	Оригинал б/у, потертости, царапины. Задиры. Разрыв в центральной части. Трещины на полке бампера. Сломано крепление
886265	облицовка бампера заднего	VOLKSWAGEN	POLO	6RU807421DGRU	https://detal78.ru/shop/UID_886265.html	Оригинал б/у, потертости, царапины. Задрана левая часть. Трещина на полке бампера
902035	облицовка бампера заднего	NISSAN	JUKE	850B2BV80A	https://detal78.ru/shop/UID_902035.html	/85022BV80N Оригинал б/у, потертости, царапины. в центральной части разрыв пластика. Сломана полка бампера. Царапины. Трещины в центральной нижней части.
965576	облицовка бампера заднего	VOLVO	XC60	39867208	https://detal78.ru/shop/UID_965576.html	Оригинал б/у. Потертости, царапины. верхняя часть. Вмятины и стёсы в левой части.
956703	облицовка бампера заднего	PEUGEOT	PARTNER	7410GH	https://detal78.ru/shop/UID_956703.html	Оригинал б/у. Потертости, царапины. Заломы и задиры в центральной части. Частично утрачен крепёж.
969602	облицовка бампера заднего	LAND ROVER	DISCOVERY	LR015464	https://detal78.ru/shop/UID_969602.html	Оригинал б/у. Потертости, царапины. задиры пластика центральной правой и левой части. Задиры на стекле светоотражателя.
970416	облицовка бампера заднего	UAZ	ПАТРИОТ	316380280401230ZL1	https://detal78.ru/shop/UID_970416.html	Оригинал б/у. Потертости, царапины. в левой части по арочной зоне утрата фрагмента корпуса. Задиры по корпусу. Царапины на стеклах стоп сигналов. Надорвано крепёжное ухо у левой стойки. Сломан левый боковой крепёж.
830007	облицовка бампера заднего	MINI	COOPER	51127380036	https://detal78.ru/shop/UID_830007.html	Оригинал б/у. Потертости, царапины. Заломы с образованием трещин на левой стороне.
950269	облицовка бампера заднего	SKODA	RAPID	60U807421D	https://detal78.ru/shop/UID_950269.html	Оригинал б/у. Сломано полка. Разрыв на левой стороне в верхней части. Светоотражатель разбит. Надломаны крепления.
831518	облицовка бампера заднего	SKODA	RAPID	60U807421D	https://detal78.ru/shop/UID_831518.html	Оригинал б/у. Потертости, царапины. Сломана полка. Трещина в лево креплении.
897277	облицовка бампера заднего	KIA	SORENTO	86611C5510	https://detal78.ru/shop/UID_897277.html	Оригинал б/у, потертости, царапины. Разрывы в левой части. Разрывы в центральной части с утерей фрагмента. Трещина на полке бампера. Сломано крепление.
911814	облицовка бампера заднего	VOLKSWAGEN	TIGUAN	5NR807421AGRU	https://detal78.ru/shop/UID_911814.html	Оригинал б/у, потертости, царапины. Трещина на полке бампера. Заломы.
958660	облицовка бампера заднего	HAVAL	F7X	2804410XKQ11A	https://detal78.ru/shop/UID_958660.html	Оригинал б/у, потертости, царапины. трещина справа, задиры текстуры справа

884824	облицовка бампера заднего	KIA	RIO	86611H0000	https://detal78.ru/shop/UID_884824.html	Оригинал б/у, потертости, царапины. Разрывы в левой части. Задиры. Сломаны крепления птф
950982	облицовка бампера заднего	VOLKSWAGEN	TIGUAN	5NR807421AGRU	https://detal78.ru/shop/UID_950982.html	5NA8075219B9 Оригинал б/у. Задиры на бампере и спойлере на левой стороне. Надломано крепление.
847246	облицовка бампера заднего	TOYOTA	HIGHLANDER	5215948918	https://detal78.ru/shop/UID_847246.html	Оригинал б/у. Потертости,царапины. Разорвана верхняя часть на левой стороне. Задиры на текстурной части.
886476	облицовка бампера заднего	TOYOTA	CAMRY	521590X921	https://detal78.ru/shop/UID_886476.html	Оригинал б/у, потертости, царапины. В центральной части трещина около 8 см . Сломано крепление
948723	облицовка бампера заднего	HYUNDAI	SOLARIS	866114L700	https://detal78.ru/shop/UID_948723.html	Оригинал б/у. Заломы,трещины на левой стороне бампера. Задиры на отражателе.Оторвано левое крепление.
894011	облицовка бампера заднего	BMW	5 серия GT	51127315016	https://detal78.ru/shop/UID_894011.html	Оригинал б/у, потертости, царапины. Разрывы и задиры в правой части.
926771	облицовка бампера заднего	VOLKSWAGEN	POLO	6N5807421GRU	https://detal78.ru/shop/UID_926771.html	Оригинал б/у, потертости, царапины. Царапины и задиры в левой части. Залом в правой части. Сломаны крепления
955508	облицовка бампера заднего	KIA	RIO	86611H0000	https://detal78.ru/shop/UID_955508.html	Оригинал б/у, потертости, царапины. Трещина фрагмента в левой части. Царапины на левой части
927081	облицовка бампера заднего	SUZUKI	VITARA	7181154P02N49	https://detal78.ru/shop/UID_927081.html	Оригинал б/у, потертости, царапины. Пробит в левой задней части
965533	облицовка бампера заднего	GEELY	EMGRAND X7	1018059077	https://detal78.ru/shop/UID_965533.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Задиры и замятие по арочной зоне в правой части.Сломан правый боковой крепёж.Стёсан угол по арочной зоне в правой части.
973798	облицовка бампера заднего	TOYOTA	CAMRY	521590X921	https://detal78.ru/shop/UID_973798.html	Оригинал б.у. Потертости, задиры, заломана полка, глубокие задиры на спойлере
909640	облицовка бампера заднего	KIA	SELTOS	86610Q5030	https://detal78.ru/shop/UID_909640.html	Оригинал б/у. Потертости,царапины. Сломано нижнее крепление.
958618	облицовка бампера заднего	FORD	TRANSIT	2388066	https://detal78.ru/shop/UID_958618.html	Оригинал, б/у.Потертости, царапины.Стёсы и срезы с образованием вмятин по корпусу.
964824	облицовка бампера заднего	TOYOTA	HILUX	521520K100	https://detal78.ru/shop/UID_964824.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины, -вмятина ,изгиб металла на площади около 0.01 м2,смещение вперёд.(левая металлическая облицовка).
968081	облицовка бампера заднего	HAVAL	JOLION	2804119XST01A	https://detal78.ru/shop/UID_968081.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Задиры по корпусу.Сломаны крепёжные защёлки в центральной верхней части.Сломан боковой крепёж.
957183	облицовка бампера заднего	HAVAL	JOLION	2804119XST01A	https://detal78.ru/shop/UID_957183.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины. Задиры и потертости в правой части
969322	облицовка бампера заднего	HYUNDAI	IX35	866112S001	https://detal78.ru/shop/UID_969322.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Разорван спойлер облицовки в правой части.Разрывы и замятия в правой части облицовки.Заломана полка облицовки.Сломан правый боковой крепёж.
974527	облицовка бампера заднего	LEXUS	RX	5215948920	https://detal78.ru/shop/UID_974527.html	Оригинал б.у. Потертости, царапины, залом с задиром в районе левой птф
890583	облицовка бампера заднего	SUZUKI	VITARA	7181154P02N49	https://detal78.ru/shop/UID_890583.html	Оригинал б/у, потертости, царапины. Задиры. Заломы в правой части. Трещина в правой части
892831	облицовка бампера заднего	VOLKSWAGEN	POLO		https://detal78.ru/shop/UID_892831.html	Оригинал б/у, потертости, царапины. Вмятины. Сломана полка бампера.
892912	облицовка бампера заднего	VOLKSWAGEN	TIGUAN	5NR807421AGRU	https://detal78.ru/shop/UID_892912.html	Оригинал б/у, потертости, царапины. в центральной верхней части трещины

898694	облицовка бампера заднего	HAVAL	F7	2804125XKQ00A	https://detal78.ru/shop/UID_898694.html	Оригинал б/у, потертости, царапины. Разрыв в левой части. задрана левая часть. залом
923879	облицовка бампера заднего	MERCEDES	S CLASS иное	A22288516259999	https://detal78.ru/shop/UID_923879.html	Оригинал б/у, потертости, царапины. Оторван фрагмент в правой части
929500	облицовка бампера заднего	LEXUS	ES	5215933978	https://detal78.ru/shop/UID_929500.html	Оригинал б/у, потертости, царапины. Царапины в правой части. Оторван фрагмент в левой части
969286	облицовка бампера заднего	RENAULT	ARKANA	850B27417R	https://detal78.ru/shop/UID_969286.html	850169016R Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Задиры на спойлере.Разрыв в правой части спойлера.Разрыв на облицовке бампера .
960542	облицовка бампера заднего	AUDI	A4	8W5807067KGRU	https://detal78.ru/shop/UID_960542.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Глубокие стёсы и замятия в правой части облицовки.Сломаны боковые крепежи.Стёсаны углы по арочной зоне.
908876	облицовка бампера заднего	AUDI	TT	8S0807067AGRU	https://detal78.ru/shop/UID_908876.html	Оригинал б.у. Глубокие срезы с задирами по левой стороне, надломаны крепления
948262	облицовка бампера заднего	MITSUBISHI	PAJERO SPORT	6410D127	https://detal78.ru/shop/UID_948262.html	Оригинал б/у, потертости, царапины. Задиры и трещина в левой части. Потертости в правой части
951325	облицовка бампера заднего	VOLKSWAGEN	POLO	6N5807421GRU	https://detal78.ru/shop/UID_951325.html	6N5807568B9B9 Оригинал б/у, потертости, царапины. Трещины на полке бампера
876096	облицовка бампера заднего	MAZDA	3	BCW750221J8N	https://detal78.ru/shop/UID_876096.html	Оригинал б/у, потертости, царапины. Задиры. Замятие в правой части. Сломано крепление
890633	облицовка бампера заднего	KIA	SORENTO	86611C5510	https://detal78.ru/shop/UID_890633.html	Оригинал б/у, потертости, царапины. Задиры в правой части. Заломы. Оторваны крепления птф в левой части
895516	облицовка бампера заднего	VOLKSWAGEN	POLO	6RU807421BGRU	https://detal78.ru/shop/UID_895516.html	Оригинал б/у, потертости, царапины. Залом, риски Лкп с разрывом пластика в центральной и левой верхней части, смещение с мест крепления. Разрыв
900305	облицовка бампера заднего	VOLKSWAGEN	TIGUAN	5NR807421AGRU	https://detal78.ru/shop/UID_900305.html	Оригинал б/у, потертости, царапины. Трещина на полке бампера.
962883	облицовка бампера заднего	RENAULT	KAPTUR	850228555R	https://detal78.ru/shop/UID_962883.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Стёсы и срезы с пробитием корпуса и заломами в левой части облицовки.
965555	облицовка бампера заднего	VOLKSWAGEN	POLO	6N5807421GRU	https://detal78.ru/shop/UID_965555.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Заломана полка облицовки.Разрыв в правой нижней части.Потёртости на спойлере.Задиры по корпусу.
964005	облицовка бампера заднего	FORD	TRANSIT	2418849	https://detal78.ru/shop/UID_964005.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.(центр и правая часть).Стёсы и задиры по корпусу.Разрыв на правой части облицовки.Задиры на стекле светоотражателя.
984545	облицовка бампера заднего	PORSCHE	PANAMERA	971807983Y	https://detal78.ru/shop/UID_984545.html	971807521AG2X Оригинал б.у. Потертости, царапины, залом с замятием по левой стороне, разбит светоотражатель
862588	облицовка бампера заднего	VOLVO	S60	39845551	https://detal78.ru/shop/UID_862588.html	Оригинал б/у, потертости, царапины. Задиры по центру. Сломано крепление с внутренней стороны. Сломано крепление в нижней части
892398	облицовка бампера заднего	VOLKSWAGEN	POLO	6RU807421GGRU	https://detal78.ru/shop/UID_892398.html	Оригинал б/у, потертости, царапины. Вмятина в левой части. Задиры в правой части.
898708	облицовка бампера заднего	MITSUBISHI	OUTLANDER	6410D750	https://detal78.ru/shop/UID_898708.html	Оригинал Б/у, потертости, царапины. Разрыв текстуры в центральной нижней части. Трещины на полке бампера. Сломано крепление
972476	облицовка бампера заднего	VOLKSWAGEN	TIGUAN	5NR807421AGRU	https://detal78.ru/shop/UID_972476.html	Оригинало б.у. Потертости, царапины, сломано крепление, глубокие задиры на спойлере, отсутствует направляющая

881851	облицовка бампера заднего	VOLKSWAGEN	POLO	6RU807421DGRU	https://detal78.ru/shop/UID_881851.html	Оригинал б/у, потертости, царапины. Изгиб, задиры со срезами, разрыв пластика в левой угловой части, вырыв с мест крепления
925421	облицовка бампера заднего	AUDI	Q7	4M0807067CGRU	https://detal78.ru/shop/UID_925421.html	Оригинал б/у, потертости, царапины.Залом и задиры в левой части.
832990	облицовка бампера заднего	HONDA	CIVIC	71501SNKG00ZZ	https://detal78.ru/shop/UID_832990.html	Оригинал б/у. Потертости,царапины.заломана полка.Разрывы на верхней части с правой и левой стороны. Надломаны крепления с правой и левой стороны.
926707	облицовка бампера заднего	VOLKSWAGEN	POLO	6RU807421GGRU	https://detal78.ru/shop/UID_926707.html	Оригинал б/у, потертости, царапины. Заломы,трещины лкп, трещины в правой части
889851	облицовка бампера заднего	HAVAL	F7	2804125XKQ00A	https://detal78.ru/shop/UID_889851.html	Оригинал б/у, потертости, царапины. риски, задиры лкп, изгибы, разрыв пластика в правой части
126						