

Код детали:	Наименование запчасти:	Марка ТС:	Модель ТС:	Каталог	Фото_детали	Описание:
979943	рамка радиаторов	HYUNDAI	CRETA	64101BW000	<a href="https://detal78.ru/shop/UID_979943.html">https://detal78.ru/shop/UID_979943.html</a>	Оригинал б.у Потёртости, царапины, залом с замятием по левой стороне, заломано крепление
1021800	кожух вентилятора	MAZDA	CX-5	PE0115210	<a href="https://detal78.ru/shop/UID_1021800.html">https://detal78.ru/shop/UID_1021800.html</a>	Диффузор вентиляторов Оригинальная деталь б/у. Потёртости,царапины,сломано крепление,глубокие срезы,отсутствует перегорodka.
956503	панель передняя	AUDI	Q7	4L0805594A	<a href="https://detal78.ru/shop/UID_956503.html">https://detal78.ru/shop/UID_956503.html</a>	Оригинал б/у, потёртости, царапины. Разрывы с утерей фрагментов передняя панель
970400	рамка радиаторов	MERCEDES	GLE Coupe	A1666205901	<a href="https://detal78.ru/shop/UID_970400.html">https://detal78.ru/shop/UID_970400.html</a>	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Замятие,разрывы,трещины,утрата фрагментов.Сломаны крепежи.
995513	рамка радиаторов	SKODA	KAROQ	57A805588D	<a href="https://detal78.ru/shop/UID_995513.html">https://detal78.ru/shop/UID_995513.html</a>	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Разрыв с утратой фрагментов в левой верхней части.
1012290	рамка радиаторов	KIA	SPORTAGE	64101F1000	<a href="https://detal78.ru/shop/UID_1012290.html">https://detal78.ru/shop/UID_1012290.html</a>	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Замята левая сторона с утратой крепежа.
983579	рамка радиаторов	VOLKSWAGEN	TOUAREG	7P6805594C	<a href="https://detal78.ru/shop/UID_983579.html">https://detal78.ru/shop/UID_983579.html</a>	Оригинал б/у.Потёртости,царапины. Разрыв в левой верхней части.Сломаны крепежи.Утрата фрагментов.
963804	звуковой сигнал правый	MINISUBISHI	OUTLANDER	8637A176	<a href="https://detal78.ru/shop/UID_963804.html">https://detal78.ru/shop/UID_963804.html</a>	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.(зуммер дистанции задн.).Сломан крепёж.
966084	крышка блока предохранителей верхняя	LEXUS	LX	8266360120	<a href="https://detal78.ru/shop/UID_966084.html">https://detal78.ru/shop/UID_966084.html</a>	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.(корпус блока реле).Сломан крепёж.
999089	рамка радиаторов	SKODA	KODIAQ	565805588K	<a href="https://detal78.ru/shop/UID_999089.html">https://detal78.ru/shop/UID_999089.html</a>	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Сломаны крепежи с утратой фрагментов корпуса в левой верхней части рамки радиатора.
1081220	рамка радиаторов	MERCEDES	GLE Coupe	A1666205901	<a href="https://detal78.ru/shop/UID_1081220.html">https://detal78.ru/shop/UID_1081220.html</a>	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.трещины,вмятина по центру.Разрывы.Утрата фрагментов.
955959	панель передняя	MERCEDES	E CLASS иное	A2136209600	<a href="https://detal78.ru/shop/UID_955959.html">https://detal78.ru/shop/UID_955959.html</a>	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.(Панель передняя верхняя центральная часть).Замятие по корпусу.Вырез в центральной части.
981694	панель передняя	LAND ROVER	RANGE ROVER SPORT	LR099687	<a href="https://detal78.ru/shop/UID_981694.html">https://detal78.ru/shop/UID_981694.html</a>	Оригинал б/у.Потёртости,царапины,Разрыв в правой нижней части.
986783	панель передняя	AUDI	Q3	8U0805594F	<a href="https://detal78.ru/shop/UID_986783.html">https://detal78.ru/shop/UID_986783.html</a>	панель передняя Оригинал б/у.Потёртости,царапины,трещины,утрата фрагментов.
1013668	рамка радиаторов	KIA	K5	64101L2000	<a href="https://detal78.ru/shop/UID_1013668.html">https://detal78.ru/shop/UID_1013668.html</a>	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Разрывы и замятия по левой стороне.
839911	панель передняя	HYUNDAI	SANTA FE	64101S1000	<a href="https://detal78.ru/shop/UID_839911.html">https://detal78.ru/shop/UID_839911.html</a>	Оригинал б.у. Потёртости, сломано боковое крепление
969183	рамка радиаторов	SKODA	RAPID	60U805588E	<a href="https://detal78.ru/shop/UID_969183.html">https://detal78.ru/shop/UID_969183.html</a>	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Разрывы в правой верхей части.Сломан крепёж в правой части.
1082026	рамка радиаторов	HYUNDAI	SANTA FE	64101S1000	<a href="https://detal78.ru/shop/UID_1082026.html">https://detal78.ru/shop/UID_1082026.html</a>	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Разрывы с утратой фрагментов.
975499	рамка радиаторов	KIA	SORENTO	641012P600	<a href="https://detal78.ru/shop/UID_975499.html">https://detal78.ru/shop/UID_975499.html</a>	Оригинал б.у. Потёртости, царапины, сломаны крепления
1004845	звуковой сигнал левый	SKODA	KODIAQ	5C0951223C	<a href="https://detal78.ru/shop/UID_1004845.html">https://detal78.ru/shop/UID_1004845.html</a>	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Утрата фрагментов корпуса.
992035	панель передняя	SKODA	SUPERB	3V0805588D	<a href="https://detal78.ru/shop/UID_992035.html">https://detal78.ru/shop/UID_992035.html</a>	Оригинал б.у. Потёртости, царапины, разрывы и слоомано крепление по левой стороне
1008467	рамка радиаторов	SKODA	OCTAVIA	5ER805588A	<a href="https://detal78.ru/shop/UID_1008467.html">https://detal78.ru/shop/UID_1008467.html</a>	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Сломан крепёж с вырывом фрагментоа корпуса в левой верхней части.
1009514	рамка радиаторов	LAND ROVER	RANGE ROVER	LR113425	<a href="https://detal78.ru/shop/UID_1009514.html">https://detal78.ru/shop/UID_1009514.html</a>	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Множественные разрывы по корпусу.
992622	звуковой сигнал правый	KIA	OPTIMA	96611D4000	<a href="https://detal78.ru/shop/UID_992622.html">https://detal78.ru/shop/UID_992622.html</a>	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.нижний.Разбит коннектор подключения.

1085712	рамка радиаторов	KIA	SORENTO	64101C5000	<a href="https://detal78.ru/shop/UID_1085712.html">https://detal78.ru/shop/UID_1085712.html</a>	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.пер. панель.Разрывы и замятия в правой и левой части.
978777	рамка радиаторов	MAZDA	CX-5	K15653110B	<a href="https://detal78.ru/shop/UID_978777.html">https://detal78.ru/shop/UID_978777.html</a>	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Разрыв с утратой фрагментов в левой части.
892619	кожух вентилятора	HYUNDAI	CRETA	25350BW000	<a href="https://detal78.ru/shop/UID_892619.html">https://detal78.ru/shop/UID_892619.html</a>	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Разрушен расширительный бачок
964053	панель передняя	SKODA	RAPID	60U805588E	<a href="https://detal78.ru/shop/UID_964053.html">https://detal78.ru/shop/UID_964053.html</a>	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.(передняя панель).Разрыв с утратой фрагментов в левой части.
982883	панель передняя	BMW	X2	51747435771	<a href="https://detal78.ru/shop/UID_982883.html">https://detal78.ru/shop/UID_982883.html</a>	Оригинал б.у. Потертости, царапины, многочисленные разрывы, заломаны крепления
1022162	рамка радиаторов	HYUNDAI	CRETA	64101M0000	<a href="https://detal78.ru/shop/UID_1022162.html">https://detal78.ru/shop/UID_1022162.html</a>	Оригинал б.у. Замятие по правой и нижней части, нарушена геометрия
973159	панель передняя	GENESIS	G90	64101D2000	<a href="https://detal78.ru/shop/UID_973159.html">https://detal78.ru/shop/UID_973159.html</a>	Оригинал б.у. Потертости, царапины, искривление с заломом и разрушением по правой части, отсутствуют фрагменты.
976147	панель передняя	SKODA	KAROQ	57A805588H	<a href="https://detal78.ru/shop/UID_976147.html">https://detal78.ru/shop/UID_976147.html</a>	Оригинал б.у. Потертости, царапины, сломаны крепления
994310	рамка радиаторов	MAZDA	6	GHP953110B	<a href="https://detal78.ru/shop/UID_994310.html">https://detal78.ru/shop/UID_994310.html</a>	Оригинал б.у. Потертости, царапины, срез и сломано крепление по правой части
838767	звуковой сигнал левый	KIA	SPORTAGE	96621D9000	<a href="https://detal78.ru/shop/UID_838767.html">https://detal78.ru/shop/UID_838767.html</a>	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Звуковой сигнал (низкий тон) Отколот фрагмент корпуса.
981394	панель передняя	KIA	SORENTO	64101C5000	<a href="https://detal78.ru/shop/UID_981394.html">https://detal78.ru/shop/UID_981394.html</a>	передняя панель. Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Замятия,разрывы в нижней части,отсутствуют фрагменты в нижней части.
991359	рамка радиаторов	HYUNDAI	TUCSON	64101D7001	<a href="https://detal78.ru/shop/UID_991359.html">https://detal78.ru/shop/UID_991359.html</a>	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.(панель передняя).Разрыв в левой верхней части с утратой фрагмента корпуса.