

Код детали:	Наименование запчасти:	Марка ТС:	Модель ТС:	Каталог	Фото_детали	Описание:
1081311	облицовка бампера переднего	KIA	SORENTO	86511P2011	https://deta178.ru/shop/UID_1081311.html	86530P2010 Оригинал б/у, царапины, потертости, в нижней части разрывы, справа задиры и на кромке сломано крепление.
1084055	облицовка бампера переднего	MERCEDES	A CLASS иное		https://deta178.ru/shop/UID_1084055.html	Оригинал б.у. Потертости, разрывы по правой нижней части, срезы с разрывом по левой стороне, надломано боковое крепление, трещина в центральной части, сломаны крепления под решетку радиатора
1093704	облицовка бампера переднего	TOYOTA	COROLLA	52119F2911	https://deta178.ru/shop/UID_1093704.html	Оригинал б.у. Потертости, заломы, многочисленные разрывы по нижней правой части
1098562	облицовка бампера переднего	MERCEDES	GLC Coupe	A25388533009999	https://deta178.ru/shop/UID_1098562.html	Оригинал б.у. Потертости, задиры, замятие по правой нижней части, задиры на центральной решетке
1107743	облицовка бампера переднего	HYUNDAI	SONATA	86510L1010	https://deta178.ru/shop/UID_1107743.html	Оригинал б.у. Потертости, разрывы по правой и левой стороне, отсутствуют небольшие фрагменты бампера, стесы и задиры на спойлере
1114933	облицовка бампера переднего	CHERY	TIGGO 7 PRO MAX	602001919AA	https://deta178.ru/shop/UID_1114933.html	Оригиналд б.у. Потертости, разрывы по центральной правой части
947792	облицовка бампера переднего	HYUNDAI	SOLARIS	86510H5510	https://deta178.ru/shop/UID_947792.html	86350H5520 Оригинал б/у, потертости, царапины.Сломаны крепления. Царапины. Разрыв на решетке
1017510	облицовка бампера переднего	HYUNDAI	TUCSON	86540D7130	https://deta178.ru/shop/UID_1017510.html	92207D7000 92201D7000 Оригинал б.у. Потертости, разрывы по левой стороне, трещина в центральной части, глубокие срезы и задиры на спойлере, стесы и задиры на птф
1099712	облицовка бампера переднего	VOLKSWAGEN	TIGUAN	5NA807217JGRU	https://deta178.ru/shop/UID_1099712.html	Оригинал б.у. Потертости, стесы с разрывом по левой стороне, надломано крепление
929613	облицовка бампера переднего	SKODA	RAPID	60U807221	https://deta178.ru/shop/UID_929613.html	Оригинал б/у. Потёртости,царапины.Стёсы и задиры правой и центральной части.Разрыв в левой верхней части.Сломан боковой креплёр в левой верхней части.Притёртости на накладке в левой части.
1079534	облицовка бампера переднего	TOYOTA	CAMRY	521190X946	https://deta178.ru/shop/UID_1079534.html	Оригинал б/у, царапины, потертости, слева и справа задиры, по центру разрыв.
1115101	облицовка бампера переднего	TOYOTA	RAV4	521190R926	https://deta178.ru/shop/UID_1115101.html	Оригинал б.у. Потертости, стесы, разрыв по левой стороне, отломан небольшой фрагмент бампера по левой нижней части
1061649	облицовка бампера переднего	VOLVO	XC60	39847066	https://deta178.ru/shop/UID_1061649.html	Оригинал б.у. Потертости, разрывы по правой стороне, отсутствует фрагмент крепления под решетку радиатора. Разрывы на решетке радиатора, отсутствует перегородка
1107715	облицовка бампера переднего	CHERY	TIGGO 7 PRO MAX	602001919AADQJ	https://deta178.ru/shop/UID_1107715.html	602002907AA Оригинал б,у. Потертости, разрыв в центральной правой части, залом с трещиной по левой стороне, стесы задиры и трещины в решетке радиатора, вздутия на хроме
1113201	облицовка бампера переднего	VOLVO	V60	39844057	https://deta178.ru/shop/UID_1113201.html	Оригинал б.у. В левой и правой центральной части трещины, в правой нижней части трещины в левой верхней части задиры риски лкп
880821	облицовка бампера переднего	VOLKSWAGEN	POLO	6N5807217GRU	https://deta178.ru/shop/UID_880821.html	Оригинал б/у, потертости, царапины. Затерта правая часть. Трещина в правой части. Сломано крепление
1088021	облицовка бампера переднего	CHANGAN	UNI-V	C281F2713011502AA	https://deta178.ru/shop/UID_1088021.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Стёсы пластика с образованием трещин и утратой нижних крепежей в левой и правой части облицовки.Обширные стёсы с образованием залама в левой верхней части.

990990	облицовка бампера переднего	LEXUS	RX	521194D956	https://deta178.ru/shop/UID_990990.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Сломан крепёж в нижней левой части.Глубокие срезы в левой части облицовки.Высверлены сквозные отверстия в левой части по арочной зоне.Сломан левый боковой крепёж.
1095537	облицовка бампера переднего	GEELY	COOLRAY	6010091900	https://deta178.ru/shop/UID_1095537.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Задиры ЛКП.Частично сломан крепёж.Разрыв в правой нижней части.
860948	облицовка бампера переднего	KIA	STINGER	86510J5050	https://deta178.ru/shop/UID_860948.html	/86350J5000/86560J5000 Оригинал б/у, потертости, царапины. Разорвана центральная и левая части
1004510	облицовка бампера переднего	KIA	CEED	86511J7000	https://deta178.ru/shop/UID_1004510.html	Оригинал б.у. Потертости, разрыв в центральной части, надломаны крепления под спойлер, сломаны крепления под решетку радиатора
1070588	облицовка бампера переднего	MAZDA	6	GCAR50031BB	https://deta178.ru/shop/UID_1070588.html	Оригинал б.у. Потертости, разрывы по правой и левой нижней части, глубокие срезы с отсутствием фрагментов по нижней части, трещины в центральной решетке
1014680	облицовка бампера переднего	VOLKSWAGEN	CADDY	1T0807221MGRU	https://deta178.ru/shop/UID_1014680.html	1T0853651BQPF Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Стёсы и задиры ЛКП по нижней части и в левой стороне.Утрата фрагментов решётки облицовки радиатора.Сломан левый боковой крепёж.Утрата фрагментов корпуса в центральной части с внутренней стороны в месте установки нижней решётки.
1089418	облицовка бампера переднего	MITSUBISHI	OUTLANDER	6400H809	https://deta178.ru/shop/UID_1089418.html	Оригинал б.у. Потертости, разрывы по правой верхней части, разрыв по центральной нижней части, задиры на текстуре, вырезаны крепления под локер на текстурной части
1100282	облицовка бампера переднего	HYUNDAI	SONATA	86510L1010	https://deta178.ru/shop/UID_1100282.html	86512L1100 Оригинал б.у. Потертости, разрывы на бампере и спойлере по левой нижней части, отсутствуют фрагменты
1111764	облицовка бампера переднего	TOYOTA	LAND CRUISER PRADO	521196B923	https://deta178.ru/shop/UID_1111764.html	Оригинал б.у. Потертости, разрывы по левой стороне
939325	облицовка бампера переднего	VOLVO	XC60	39824910	https://deta178.ru/shop/UID_939325.html	Оригинал б/у. Заломана правая сторона бампера. Разрыв решетки радиатора.
1021443	облицовка бампера переднего	VOLKSWAGEN	TIGUAN	5NR807217GRU	https://deta178.ru/shop/UID_1021443.html	Оригинал б.у. Потертости, разрывы в центральной части, залом с разрывом про левой стороне, задиры на левом спойлере, разрывв верхней части решетки радиатора, трещины на хроме
1113467	облицовка бампера переднего	SUZUKI	VITARA	7171186R00N49	https://deta178.ru/shop/UID_1113467.html	Оригинал б.у. Потертости, обширная вмятина с заломом и разрывом по правой стороне, разрыв по левой стороне, глубокие срезы и задиры на текстурной части
1102172	облицовка бампера переднего	MITSUBISHI	PAJERO	6400G591	https://deta178.ru/shop/UID_1102172.html	Оригинал б.у. Потертости, вмятина с заломом по правой стороне, замятие и срезы на облицовке птф. сломаны нижние крепления
1111786	облицовка бампера переднего	LEXUS	RX	5211948995	https://deta178.ru/shop/UID_1111786.html	Оригинал б.у. Потертости, замятие с разрывом по центральной правой части, небольшая трещина по левой верхней части, ранее ремонтировался
1076836	облицовка бампера переднего	MERCEDES	GLE	A1668859225999	https://deta178.ru/shop/UID_1076836.html	Оригинал б.у. Потертости, заломы и разрывы по левой стороне, разрывы на спойлере, вмятина с трещиной на левой накладке
1093734	облицовка бампера переднего	HYUNDAI	CRETA	86511M0000	https://deta178.ru/shop/UID_1093734.html	Оригинал б.у. Потертости, срезы по правой стороне, сломаны крепления птф
1094767	облицовка бампера переднего	HYUNDAI	CRETA	86511M0000	https://deta178.ru/shop/UID_1094767.html	Оригинал б.у. Потертости, срезы по левой стороне, задиры и стесы на спойлере, сломаны крепления птф

1095641	облицовка бампера переднего	VOLKSWAGEN	POLO	6N5807217GRU	https://detal78.ru/shop/UID_1095641.html	Оригинальная деталь б/у. Потёртости, царапины, задиры, срезаны фрагменты, замятия и заломы по всей площади бампера, разрывы в центре и на левой части, сломаны крепления, срезаны фрагменты на молдинге.
1095658	облицовка бампера переднего	NISSAN	QASHQAI	62022BH70H	https://detal78.ru/shop/UID_1095658.html	Оригинал б.у. Потертости, срезы, залом на текстурной части, задиры
889625	облицовка бампера переднего	HAVAL	F7X	2803145XKQ00A	https://detal78.ru/shop/UID_889625.html	Оригинал б/у, потертости, царапины. залом в правой нижней части
1097529	облицовка бампера переднего	BA3	2191	8450103785	https://detal78.ru/shop/UID_1097529.html	Оригинал б.у. Потертости, в левой части задиры изгиб разрыв
1092845	облицовка бампера переднего	HYUNDAI	IX35	865112Y000	https://detal78.ru/shop/UID_1092845.html	Оригинал б.у. Потертости, разрывы в центральной части
1105883	облицовка бампера переднего	KIA	RIO X-Line	86511H0500	https://detal78.ru/shop/UID_1105883.html	Оригинал б.у. Потертости, залом с трещинами в центральной части, сломано крепление птф
1108854	облицовка бампера переднего	KIA	CEED	86511J7000	https://detal78.ru/shop/UID_1108854.html	Оригинал б.у. Потертости, вмятина с заломом и срезами по правой стороне, сломано крепление по верхней правой части
890286	облицовка бампера переднего	HYUNDAI	CRETA	86511BW000	https://detal78.ru/shop/UID_890286.html	Оригинал б/у, потертости, царапины.Разрывы в левой части. Сломаны крепления птф
990972	облицовка бампера переднего	NISSAN	QASHQAI	620224EH5A	https://detal78.ru/shop/UID_990972.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Глубокие срезы в правой части облицовки с образованием заломов.Задиры на текстурной части.Сломан правый боковой крепёж.
1098563	облицовка бампера переднего	МОСКВИЧ	3	2803101U3480	https://detal78.ru/shop/UID_1098563.html	Оригинал б.у. Потертости, разрывы на бампере и спойлере по правой стороне, отсутствует фрагмент бампера с креплением в центральной части
1100767	облицовка бампера переднего	HYUNDAI	CRETA	86511M0000	https://detal78.ru/shop/UID_1100767.html	Оригинал б.у. Потертости, залом с разрывом по правой стороне, сломаны крепления птф, стесы задиры и заломы на спойлере
1100923	облицовка бампера переднего	HYUNDAI	SOLARIS	86511H5500	https://detal78.ru/shop/UID_1100923.html	Оригинал б.у. Потертости, царапины, сломан угол по левой стороне, надломано крепление
1006425	облицовка бампера переднего	KIA	SORENTO	86511P2011	https://detal78.ru/shop/UID_1006425.html	Оригинал б.у. Потертости, многочисленные разрывы по правой стороне, заломы с трещинами на центральной решетке, сломаны крепления птф
1065514	облицовка бампера переднего	LAND ROVER	RANGE ROVER SPORT	LR113284	https://detal78.ru/shop/UID_1065514.html	Оригинал б/у. Царапины, потертости, задиры на бампере, вмятина в правой части, разрывы в правой части, сломаны крепления справа и текстурные элементы внутри справа.
1071114	облицовка бампера переднего	SKODA	RAPID	60U807221F	https://detal78.ru/shop/UID_1071114.html	Оригинал б/у, царапины, потертости, задиры в нижней части, вмятина по центру, сломано крепление внутри.
1105719	облицовка бампера переднего	VOLKSWAGEN	POLO		https://detal78.ru/shop/UID_1105719.html	Оригинал б.у. Потертости, срезы, замятия, залом с трещиной по верхней левой части
1114721	облицовка бампера переднего	HAVAL	H6	2803701XKZ36A	https://detal78.ru/shop/UID_1114721.html	Оригинал б.у. Потертости, трещины в центральной части, разрывы по верхней левой и нижней части, сломано крепление птф
873293	облицовка бампера переднего	HYUNDAI	CRETA	86511BW000	https://detal78.ru/shop/UID_873293.html	Оригинал б/у, потертости, царапины. Задиры. Сломаны крепления с левой стороны. трещина
1017415	облицовка бампера переднего	KIA	RIO X-Line	86511H0900	https://detal78.ru/shop/UID_1017415.html	Оригинал б.у. Потертости, стесы с разрывом на бампере и спойлере по правой стороне, отсутствует фрагмент бампера с креплением под спойлер, разрывы на решетке радиатора
1023768	облицовка бампера переднего	MERCEDES	GLS	A16788594059999	https://detal78.ru/shop/UID_1023768.html	Оригинал б.у. Вмятина с заломом и глубокими стесами по правой стороне, сломано крепление под молдинг, трещина по нижней левой части

1108423	облицовка бампера переднего	AUDI	A3	8V0807065QGRU	https://deta178.ru/shop/UID_1108423.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Задиры и срезы ЛКП.Сломаны крепежи.
1094858	облицовка бампера переднего	TOYOTA	CAMRY	521193T967	https://deta178.ru/shop/UID_1094858.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.в левой и правой частях глубокие задиры пластика. в левой части разрыв пластика,разрыв в центральной части.Стёсаны углы облицовки по арочной зоне.
1107777	облицовка бампера переднего	HYUNDAI	SOLARIS	86510H5510	https://deta178.ru/shop/UID_1107777.html	Оригинал б.у. Потертости, замятия с разрывами по правой стороне, надломаны крепления
1068428	облицовка бампера переднего	GEELY	TUGELLA	6010131500	https://deta178.ru/shop/UID_1068428.html	Оригинал б/у, царапины, потертости, разрыв слева снизу, залом и разрывы по центру, с внутренней стороны сломаны крепления.
1113436	облицовка бампера переднего	GEELY	TUGELLA	6010131500	https://deta178.ru/shop/UID_1113436.html	Оригинал б.у. Потертости, разрывы по правой стороне, сломано крепления, отсутствует фрагмент у хром накладки
1113472	облицовка бампера переднего	KIA	SPORTAGE	86511F1500	https://deta178.ru/shop/UID_1113472.html	Оригинал б.у. Потертости, разрывы по правой стороне, стесы и задиры на обливке птф, ранее ремонтировался
1022111	облицовка бампера переднего	VOLKSWAGEN	CADDY	2K5807221KGRU	https://deta178.ru/shop/UID_1022111.html	Оригинал б.у. Потертости, залом с разрывом по левой стороне, сломано верхнее левое крепление, разрыв на решетке радиатора, задиры на левой накладке
1108821	облицовка бампера переднего	KIA	SPORTAGE	86511F1500	https://deta178.ru/shop/UID_1108821.html	Оригинал б.у Потертости, заломы с разрывами по левой стороне, отсутствуют фрагменты бампера, надломано крепление
1014996	облицовка бампера переднего	MERCEDES	C CLASS AMG	A2058881960	https://deta178.ru/shop/UID_1014996.html	A20588852523 A2058881260 Оригинал б/у.Потёртости,царапины, заломы с разрывами по левой стороне, сломано крепление, трещина и задиры на решетке радиатора
1108435	облицовка бампера переднего	BA3	XRAY	620228136R	https://deta178.ru/shop/UID_1108435.html	Оригинал б.у. Потертости, залом и трещины в центральной части, разрыв по нижней части, задиры на хром накладке
1108483	облицовка бампера переднего	VOLKSWAGEN	TIGUAN	5NR807217GRU	https://deta178.ru/shop/UID_1108483.html	Оригинал б.у. Потертости, стесы, заломы с трещинами по правой части, разрывы на центральной решетке
864436	облицовка бампера переднего	OPEL	ASTRA	13225745	https://deta178.ru/shop/UID_864436.html	Оригинал б/у, потертости, царапины. Задиры. Оторвано крепление в левой части.
1062131	облицовка бампера переднего	KIA	CEED	86511J7000	https://deta178.ru/shop/UID_1062131.html	Оригинал б/у. Царапины, потертости, задиры. Трещина, разрыв, сломано крепление.
1106506	облицовка бампера переднего	HYUNDAI	TUCSON	86511D7100	https://deta178.ru/shop/UID_1106506.html	Оригинал б.у. Потертости, замятие с разрывом по левой части, отсутствует крепление по правой стороне, сломано крепление птф
944241	облицовка бампера переднего	VOLKSWAGEN	POLO	6N5807217GRU	https://deta178.ru/shop/UID_944241.html	Оригинал б/у. Разрывы на правой стороне в нижней части. Разрыв спойлера на правой стороне. Задиры на левой стороне.
1097197	облицовка бампера переднего	TOYOTA	CAMRY	521190X911	https://deta178.ru/shop/UID_1097197.html	Оригинал б.у. Потертости, отсутствует фрагмент бампера и решетки по нижней правой части, сколы и задиры на решетке, вздутия на хроме
1115904	облицовка бампера переднего	JAC	J7	2803101U7300	https://deta178.ru/shop/UID_1115904.html	Оригинал б.у. Потертости, разрыв по правой стороне
924207	облицовка бампера переднего	MERCEDES	C CLASS иное	A2058801840659999	https://deta178.ru/shop/UID_924207.html	Оригинал б/у, потертости, царапины. Заломы и разрывы в левой части. Трещины лкп
1067765	облицовка бампера переднего	SUBARU	OUTBACK	57702AL110	https://deta178.ru/shop/UID_1067765.html	57731AL190 Оригинал б/у. Царапины, потертости, задиры в левой и правой частях на текстуре, трещины пластика. в центральной нижней части разрыв пластика бампера и решетки
1068915	облицовка бампера переднего	JETOUR	X90	F202803501DQ	https://deta178.ru/shop/UID_1068915.html	Оригинал б/у, царапины, потертости, справа разрывы и сломано крепление.

1108944	облицовка бампера переднего	VOLKSWAGEN	TIGUAN	5NU807217AGRU	https://detal78.ru/shop/UID_1108944.html	5N0853651J9B9 Оригинал б.у. Потертости, заломы, отсутствуют фрагменты бампера в центральной части, разрывы на спойлере, заломы трещины и срезы на центральной решетке, сколы и стесы на решетке радиатора
1116016	облицовка бампера переднего	CHANGAN	UNI-K	CD569F2713011400AA	https://detal78.ru/shop/UID_1116016.html	Оригинал б.у. Потертости, разрывы по левой стороне, сломаны крепления
1073936	облицовка бампера переднего	LEXUS	NX	5211978901	https://detal78.ru/shop/UID_1073936.html	Оригинал б/у, царапины, потертости, разрывы слева.
1114953	облицовка бампера переднего	VOLKSWAGEN	TIGUAN	5NR807217GRU	https://detal78.ru/shop/UID_1114953.html	Оригинал б.у. Потертости, залом с разрывом по правой стороне, замятие и задиры на накладке
878469	облицовка бампера переднего	TOYOTA	RAV4	521190R926	https://detal78.ru/shop/UID_878469.html	Оригинал б/у. Потертости, царапины. Разрывы на правой стороне в верхней и нижней части.
881268	облицовка бампера переднего	HYUNDAI	CRETA	86511BW000	https://detal78.ru/shop/UID_881268.html	Оригинал б/у, потертости, царапины. Задиры. Трещина на решетке спойлера. Сломаны крепления
1012923	облицовка бампера переднего	MERCEDES	GLS	A16788594059999	https://detal78.ru/shop/UID_1012923.html	Оригинал б.у. Потертости, царапины, срезы с разрывом по левой стороне, разорваны отверстия в центральной части
1092751	облицовка бампера переднего	RENAULT	ARKANA	620106779X	https://detal78.ru/shop/UID_1092751.html	Оригинал б.у. Потертости, разрывы по правой стороне, стесы и задиры на спойлере
982913	облицовка бампера переднего	HYUNDAI	CRETA	86511BW000	https://detal78.ru/shop/UID_982913.html	Оригинал б/у. Потертости, царапины. Притертости на спойлере в центральной части. Сломан крепеж ПТФ.
1076209	облицовка бампера переднего	OMODA	C5	602002777AA	https://detal78.ru/shop/UID_1076209.html	Оригинал б/у, царапины, потертости, справа разрыв.
1103392	облицовка бампера переднего	LAND ROVER	RANGE ROVER	LR098663	https://detal78.ru/shop/UID_1103392.html	Оригинал б.у. Потертости, разрыв в правой нижней части, отсутствует крепление по верхней части
1061865	облицовка бампера переднего	SKODA	YETI	5L0807221K	https://detal78.ru/shop/UID_1061865.html	Оригинал б.у. Потертости, царапины, разрывы по центральной части, разорвана центральная решетка и решетка радиатора
1105690	облицовка бампера переднего	KIA	RIO X	86511H0900	https://detal78.ru/shop/UID_1105690.html	Оригинал б.у. Потертости, замятие с разрывами по левой верхней части, сломано крепление под центральную решетку
1061644	облицовка бампера переднего	VOLVO	XC60	39867178	https://detal78.ru/shop/UID_1061644.html	Оригинал б.у. Потертости, царапины, залом с разрывом по левой стороне
999039	облицовка бампера переднего	KIA	RIO X	86511H0900	https://detal78.ru/shop/UID_999039.html	Оригинал б.у. Потертости, стесы, сломаны крепления под решетку радиатора, глубокие срезы с задирами на спойлере, сломано крепление спойлера
1097495	облицовка бампера переднего	VOLVO	XC60	39825656	https://detal78.ru/shop/UID_1097495.html	Оригинал б.у. Потертости, стесы, замятие с заломом по правой и левой части
1099757	облицовка бампера переднего	KIA	PICANTO	86511G6001	https://detal78.ru/shop/UID_1099757.html	Оригинал б.у. Потертости, разрывы по правой стороне, сломано крепление птф и крепление под облицовку птф, отсутствуют боковые крепления
1108402	облицовка бампера переднего	BA3	BECTA	8450033685	https://detal78.ru/shop/UID_1108402.html	Оригинал б.у. Потертости, стесы и задиры по нижней части
1100816	облицовка бампера переднего	FORD	FOCUS	1719342	https://detal78.ru/shop/UID_1100816.html	Оригинал б.у. Потертости, разорвана левая сторона, вмятина и срезы на центральной решетке, задиры на правой накладке, стесы царапины и задиры на решетке радиатора
869888	облицовка бампера переднего	VOLKSWAGEN	POLO	6N5807217GRU	https://detal78.ru/shop/UID_869888.html	/6N5853651RYP Оригинал б/у, потертости, царапины. Затерты обе стороны. Заломан угол с правой стороны. Сломаны крепления с правой стороны.
1077369	облицовка бампера переднего	VOLKSWAGEN	POLO	6N5807217GRU	https://detal78.ru/shop/UID_1077369.html	Оригинал б/у, царапины, потертости, задиры в нижней части, слева на кромке сломано крепление.

1105727	облицовка бампера переднего	GEELY	ATLAS PRO	6010094600	https://deta178.ru/shop/UID_1105727.html	6013035900 Оригинал б.у. Потертости, залом с разрывом по центральной части, разрывы на спойлере, отсутствуют фрагменты спойлера, трещина на хром молдинге, разрывы на решетки радиатора по нижней части, сломаны перегородки у решетки
1075868	облицовка бампера переднего	TOYOTA	RAV4		https://deta178.ru/shop/UID_1075868.html	Оригинал б/у, царапины, потертости, справа разрыв и задир, сломаны крепления изнутри.
1096361	облицовка бампера переднего	KIA	SELTOS	86350Q5000	https://deta178.ru/shop/UID_1096361.html	Оригинал б.у. Потертости, отсутствует фрагмент бампера по правой стороне, трещины, заматия сколы и трещины на решетке радиатора
1101110	облицовка бампера переднего	AUDI	Q7	4M0807065BGRU	https://deta178.ru/shop/UID_1101110.html	Оригинал б.у. Потертости, разорвана левая часть, надломано крепление, залом с трещиной в центральной части
1113204	облицовка бампера переднего	KIA	SPORTAGE	86511F1050	https://deta178.ru/shop/UID_1113204.html	Оригинал б.у. Потертости, разрыв в центральной части, отрыв фрагмента в правой части, задиры и стесы на спойлере
1113195	облицовка бампера переднего	HYUNDAI	CRETA	86511BW000	https://deta178.ru/shop/UID_1113195.html	Оригинал б.у. Потертости, трещины в верхней правой и левой части, разрывы в центральной части спойлера, разрывы в решетке радиатора, сломаны крепления птф и крепление в центральной части спойлера
1082607	облицовка бампера переднего	HAVAL	JOLION	2803141XST01A	https://deta178.ru/shop/UID_1082607.html	Оригинал б.у. Потертости, стесы по левой части, трещины, сломано крепление локера
1110966	облицовка бампера переднего	MINISUBISHI	OUTLANDER	6400K729	https://deta178.ru/shop/UID_1110966.html	Оригинал б.у. Потертости, заматие по центральной правой части, разрывы с отсутствием фрагмента по правой нижней части, оторваны крепления под локер на текстурной части
1062003	облицовка бампера переднего	KIA	MAGENTIS	865112G510	https://deta178.ru/shop/UID_1062003.html	Оригинал б.у. Потертости, разрывы в центральной и нижней части, сломано крепление под птф
946512	облицовка бампера переднего	MERCEDES	GLA	A15688036009999	https://deta178.ru/shop/UID_946512.html	Оригинал б/у, потертости, царапины. Затертости, трещина в правой части.Сломаны два штыря на правом креплении.
1098488	облицовка бампера переднего	NISSAN	QASHQAI	62022HL00H	https://deta178.ru/shop/UID_1098488.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Глубокие срезы пластика на текстурной части облицовки.Сломаны боковые крепежи по арочной зоне.Разрывы в левой части облицовки.
1105762	облицовка бампера переднего	VOLKSWAGEN	POLO		https://deta178.ru/shop/UID_1105762.html	Оригинал б.у. Потертости, глубокие срезы по нижней части, сломаны крепления по левой стороне
1114937	облицовка бампера переднего	VOLKSWAGEN	TIGUAN	5NR807221	https://deta178.ru/shop/UID_1114937.html	Оригинал б.у. Потертости, разрыв по правой нижней части
1020201	облицовка бампера переднего	VOLKSWAGEN	TERAMONT	3CN807221GRU	https://deta178.ru/shop/UID_1020201.html	Оригинал б.у. Потертости, разрыв в центральной верхней части, разрывы по правой стороне, отсутствуют фрагменты бампера, разрывы на спойлере
1104874	облицовка бампера переднего	FORD	ECOSPORT	2026781	https://deta178.ru/shop/UID_1104874.html	Оригинал б.у. Разрывы по нижней части, отсутствует фрагмент бампера по правой нижней части
1104885	облицовка бампера переднего	GEELY	COOLRAY	6010091900	https://deta178.ru/shop/UID_1104885.html	Оригинал б.у. Потертости, трещины по правой стороне, срез пластика по левой стороне, сломаны крепления под решетку радиатора
866569	облицовка бампера переднего	KIA	RIO	86511H0000	https://deta178.ru/shop/UID_866569.html	/86561H0000 Оригинал б/у, потертости, царапины. Задиры в правой части. Задир в левой части. Разрыв в нижней части по центру.
905356	облицовка бампера переднего	VOLKSWAGEN	POLO	6N580721GRU	https://deta178.ru/shop/UID_905356.html	Оригинал б/у, потертости, царапины. Вмятина с образованием заломов в правой части .

969291	облицовка бампера переднего	LAND ROVER	RANGE ROVER EVOQUE	LR048544	https://deta178.ru/shop/UID_969291.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Задиры на спойлере.Заломы в левой части облицовки.Сломаны крепежи у спойлера.
1080863	облицовка бампера переднего	RENAULT	KANGOO	7701478128	https://deta178.ru/shop/UID_1080863.html	Оригинал б/у, царапины, потертости, задиры.
1107772	облицовка бампера переднего	KIA	CEED	86350J7010	https://deta178.ru/shop/UID_1107772.html	86511j7000 Оригинал б.у. Разрывы, отсутствуют фрагменты бампера, задиры и срезы на решетке радиатора
1107821	облицовка бампера переднего	LAND ROVER	RANGE ROVER SPORT	LR113284	https://deta178.ru/shop/UID_1107821.html	Оригинал б.у. Потертости, замятие с разрывом в центральной части, сломано крепление в центре
984277	облицовка бампера переднего	BMW	X5	51117172402	https://deta178.ru/shop/UID_984277.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Глубокие срезы в правой нижней части.Сломан правый боковой крепёж.
1007527	облицовка бампера переднего	FORD	KUGA	1832956	https://deta178.ru/shop/UID_1007527.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Задиры в центральной части облицовки.Заломы со срезами в левой части облицовки пр арочной зоне.Сломаны крепёжные шпильки в местах установки ПТФ.Сломаны боковые крепежи.Притёртости на юбке бампера.
1105702	облицовка бампера переднего	BA3	2191	8450100957	https://deta178.ru/shop/UID_1105702.html	Оригинал б.у. Потертости, в левой и правой части - разрывы, вмятины
864289	облицовка бампера переднего	AUDI	A4	8W0807065DGRU	https://deta178.ru/shop/UID_864289.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Глубокие стёсы и задиры с образованием вмятин в правой части облицовки.Сломан левый боковой крепёж.Надорваны нижние крепежи.
1069974	облицовка бампера переднего	MERCEDES	GLK	A20488022499999	https://deta178.ru/shop/UID_1069974.html	Оригинал б/у, царапины, потертости, разрыв и задиры справа, трещина внутри.
1099242	облицовка бампера переднего	SKODA	KAROQ	57A807218	https://deta178.ru/shop/UID_1099242.html	Оригинал б.у. Потертости, небольшое замятие и стесы по правой стороне, вырезаны фрагменты бампера
1100782	облицовка бампера переднего	HAVAL	DARGO	2803102XKN04A	https://deta178.ru/shop/UID_1100782.html	Оригинал б/у. Потёртости,царапины,задиры,замятия с заломами в центре,разрывы на бампере и юбке,сильная деформация по центру и на левой части.
1104546	облицовка бампера переднего	OMODA	C5	602002777AA	https://deta178.ru/shop/UID_1104546.html	Оригинал б.у. Потертости, разрывы по левой стороне, залом с трещиной на спойлере, глубокие задиры по нижней части спойлера
1096333	облицовка бампера переднего	VOLKSWAGEN	TIGUAN	5NR807217GRU	https://deta178.ru/shop/UID_1096333.html	Оригинал б.у Потертости, задиры, небольшая трещина по верхней части
1099226	облицовка бампера переднего	SKODA	KAROQ	57A807218	https://deta178.ru/shop/UID_1099226.html	Оригинал б.у. Потертости, залом по правой стороне, трещины, сломаны крепления под центральную решетку, отсутствует фрагмент крепления по правой стороне, вмятина и глубокие задиры на спойлере
896495	облицовка бампера переднего	HYUNDAI	CRETA	86511BW000	https://deta178.ru/shop/UID_896495.html	Оригинал б/у, потертости, царапины. Залом в левой части.Сломано крепление. Оторвано крепление птф
1107234	облицовка бампера переднего	NISSAN	QASHQAI	62022BM92H	https://deta178.ru/shop/UID_1107234.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Задиры ЛКП в центральной и левой части .Надорван правый боковой крепёж.Разрыв в верхней части.
1110944	облицовка бампера переднего	HYUNDAI	CRETA	86511M0000	https://deta178.ru/shop/UID_1110944.html	Оригинал б.у. Потертости, стесы с небольшим замятием по правой стороне, отсутствует правое верхнее крепление
887451	облицовка бампера переднего	VOLKSWAGEN	POLO	6N5807221	https://deta178.ru/shop/UID_887451.html	Оригинал б/у, потертости, царапины. Задиры. Сломаны крепления . Трещина в правой части
1114912	облицовка бампера переднего	MERCEDES	S CLASS иное	A2228800147	https://deta178.ru/shop/UID_1114912.html	Оригинал б.у. Потертости, стесы и срезы по нижней части, разрыв по центру, трещина в решетке