

| Код детали: | Наименование запчасти: | Марка ТС: | Модель ТС: | Каталог | Фото_детали | Описание: |
|-------------|------------------------------|------------|----------------------|-------------------|---|---|
| 958535 | обивка крыла заднего левого | KIA | SOUL | 85730K0250WK | https://detal78.ru/shop/UID_958535.html | Оригинал б/у, потертости, царапины.(обивка задн.лев.крыла).Задиры по корпусу.Надломаны крепежи. |
| 1011836 | консоль центральная | KIA | RIO | 93490H8310 | https://detal78.ru/shop/UID_1011836.html | Контактное кольцо подрулевое Оригинальная деталь б/у. Сломан разъем. |
| 1061794 | обивка крыла заднего правого | GEELY | TUGELLA | 6064066700 | https://detal78.ru/shop/UID_1061794.html | обивка багажника. Оригинальная деталь б/у. Потертости,царапины,задиры,заломы,разрывы. |
| 995243 | панель приборов | RENAULT | DUSTER | 681001578R | https://detal78.ru/shop/UID_995243.html | Оригинал б.у. Потертости, задиры, сломано крепление |
| 1068989 | панель приборов | HYUNDAI | CRETA | 84710M0000XMG | https://detal78.ru/shop/UID_1068989.html | Оригинал б/у, царапины, потертости, задиры, сработала подушка безопасности. |
| 1075404 | обивка стойки задней правой | HYUNDAI | ELANTRA | 85860F2000TTX | https://detal78.ru/shop/UID_1075404.html | Оригинал б/у.Потертости,царапины.Царапины на пластике.Утрачен один из крепежей. |
| 1099306 | панель приборов | CHANGAN | CS35PLUS | S111F2712010416AA | https://detal78.ru/shop/UID_1099306.html | Оригинальная деталь б/у. Потертости,царапины,задиры,разрыв на правой части. |
| 938646 | обивка крыши | MERCEDES | GLE | A1676904205 | https://detal78.ru/shop/UID_938646.html | Оригинал б.у. Залом по левой стороне |
| 1099718 | панель приборов | ГАЗ | Баргузин/Соболь Иное | 32215325026 | https://detal78.ru/shop/UID_1099718.html | Оригинал б/у.Потертости,царапины.Грязь на обивке.Задиры пластика.Деформация усилителей. |
| 1105853 | панель приборов | TOYOTA | LAND CRUISER PRADO | 5540160936C1 | https://detal78.ru/shop/UID_1105853.html | Оригинальная деталь б/у. Потертости,царапины,задиры,замятия на наружной части,разрез на внутреннем креплении,разрыв панели. |
| 1081211 | панель приборов | HYUNDAI | CRETA | 84710BW100NNB | https://detal78.ru/shop/UID_1081211.html | Оригинал б/у.Потертости,царапины.Взорвана пассажирская сторона.Задиры и грязь на обивке. |
| 1084866 | панель приборов | BMW | X4 | 51459311546 | https://detal78.ru/shop/UID_1084866.html | 72129461842 Оригинал б/у.Потертости,царапины.Взорвана пассажирская сторона.Сработала подушка безопасности.Грязь и притертости на обивке. |
| 810450 | автомагнитола | VOLVO | XC90 | 31373868 | https://detal78.ru/shop/UID_810450.html | Дисплей в подголовнике пассажира переднего.Оригинал б/у.Потертости,царапины. Разбит дисплей. |
| 976467 | панель приборов | MITSUBISHI | PAJERO | 8000B027XA | https://detal78.ru/shop/UID_976467.html | Оригинал б/у.Потертости,царапины,задиры на наружной части. |
| 983059 | панель приборов | MERCEDES | GLC | A25368030029J38 | https://detal78.ru/shop/UID_983059.html | Оригинал б/у.Потертости,царапины.Вмятина на обивке в верхней части.Сломан боковой крепёж. |
| 1000951 | панель приборов | VOLVO | S60 | 31467479 | https://detal78.ru/shop/UID_1000951.html | Оригинал б.у. Потертости, задиры, взорвана подушка |
| 1115822 | панель приборов | HYUNDAI | CRETA | 84710M0500XMG | https://detal78.ru/shop/UID_1115822.html | Оригинальная деталь б/у. Потертости,царапины,задиры,срезаны фрагменты,порезы на верхней части. |
| 983673 | панель приборов | HYUNDAI | PALISADE | 84710S8200NN | https://detal78.ru/shop/UID_983673.html | Оригинал б/у.Потертости,царапины,задиры на лицевой части,сработала безопасность. |