

Код детали:	Наименование запчасти:	Марка ТС:	Модель ТС:	Каталог	Фото_детали	Описание:
875206	молдинг капота	TOYOTA	LAND CRUISER PRADO	7577060063	https://detal78.ru/shop/UID_875206.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.(накладка капота хром.) Выпулость на боковой части молдинга.
997475	капот	MITSUBISHI	L200	5900B087	https://detal78.ru/shop/UID_997475.html	Оригинал б.у. Потертости, обширная вмятина с заломом по передней левой части, складки, заломан каркас
1089464	капот	GEELY	MONJARO	5032064600C15	https://detal78.ru/shop/UID_1089464.html	Оригинал б.у. Изгибы в передней средней и левой части с образованием острых складок и заломов, коробление, заломан каркас
1018823	капот	CHERY	TIGGO 8 PRO	553000121AADYJ	https://detal78.ru/shop/UID_1018823.html	Оригинал б.у. Потертости, вмятина с заломом по передней левой части, складки, заломан каркас
1082704	капот	LEXUS	NX	5330178030	https://detal78.ru/shop/UID_1082704.html	Оригинал б.у. Потертости, вмятина с заломом по передней части, заломы и складки на каркасе, расшит каркас, сложен
1111001	капот	NISSAN	QASHQAI	F5100HLOMA	https://detal78.ru/shop/UID_1111001.html	Оригинал б.у. Потертости, вмятины и заломы по передней части, замат каркас
1100819	капот	FORD	FOCUS	1797477	https://detal78.ru/shop/UID_1100819.html	Оригинал б.у. Потертости, вмятины с заломами по переднней части, заломы по нижней части, заматы углы, заломан каркас
1114196	капот	CHERY	TIGGO 7 PRO	553000124AADYJ	https://detal78.ru/shop/UID_1114196.html	Оригинал б.у. Потертости, обширная вмятина с заломами по передней левой части, складки, заломан и расшит каркас
1118023	капот	MERCEDES	GL	A1668800457	https://detal78.ru/shop/UID_1118023.html	Оригинал б.у. Потертости, обширная вмятина с заломом по передней части, складки, заломан каркас
934240	капот	VOLVO	FH	82360122	https://detal78.ru/shop/UID_934240.html	Оригинал б/у. Замята правая сторона.Заломан каркас с разшитием по герметику.
1093748	капот	HYUNDAI	I40	664003Z000	https://detal78.ru/shop/UID_1093748.html	Оригинал б.у. Потертости, обширная вмятина с заломом по правой передней части, складки, заломан каркас
1097184	капот	VOLKSWAGEN	POLO	6N5823031A	https://detal78.ru/shop/UID_1097184.html	Оригинал б.у. Потертости, залом с замятием по передней части, складки, заломан каркас
1114208	капот	SKODA	RAPID	5JA823031E	https://detal78.ru/shop/UID_1114208.html	Оригинал б.у. Потертости, вмятины с заломами по передней части, замат каркас, заломан угол
1088771	петля капота правая	KIA	SORENTO	66920P2000	https://detal78.ru/shop/UID_1088771.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Деформирована.
967019	капот	KIA	SPORTAGE	664003U000	https://detal78.ru/shop/UID_967019.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Вмятина с пробитием корпуса капота в центральной части.Вмятины в центральной части.Вмятина в правой нижней части.Заломан каркас капота в боковых частях.
1094795	капот	CHERY	TIGGO 8 PRO	553000121AADYJ	https://detal78.ru/shop/UID_1094795.html	Оригинал б.у. Потертости, залом с замятием по передней правой части, складки, заломан каркас
1103779	капот	BA3	ЛАПУС	6001546685	https://detal78.ru/shop/UID_1103779.html	Оригинал б.у. Потертости, вмятины, заломы по левой части, заломан каркас
1107864	капот	RENAULT	LOGAN	651002659R	https://detal78.ru/shop/UID_1107864.html	Оригинал б.у. Потертости, вмятины по левой стороне, залом по нижней части, замат каркас, следы коррозии
1100791	капот	MINI	COOPER	41008499868	https://detal78.ru/shop/UID_1100791.html	Оригинал б.у. Потертости, вмятины с заломами по передней части, заломан каркас
1107807	капот	HYUNDAI	SOLARIS	664001R110	https://detal78.ru/shop/UID_1107807.html	Оригинал б.у. Точечные вмятины по всей площади капота.
1116947	капот	CHERY	TIGGO 4 PRO	509000879AADYJ	https://detal78.ru/shop/UID_1116947.html	Оригинал б.у. Потертости, вмятина с заломом по передней части, складки, расшит каркас

1098525	капот	SKODA	OCTAVIA	5E0823031	https://detal78.ru/shop/UID_1098525.html	Оригинал б.у. Потертости, залом по передней части, обширная вмятина по центру, заломан каркас
1098571	капот	RENAULT	DUSTER	651000987R	https://detal78.ru/shop/UID_1098571.html	Оригинал б.у. Потертости, обширная вмятина с заломом по левой стороне, заломан каркас
1114961	капот	VOLVO	XC60	31424560	https://detal78.ru/shop/UID_1114961.html	Оригинал б.у. Потертости, вмятина с заломом по передней левой части, складки, заломан каркас
1107733	капот	VOLVO	XC60	31424560	https://detal78.ru/shop/UID_1107733.html	Оригинал б.у. Потертости, вмятины с заламами по левой передней части, заломы по центральной передней части, заломан каркас
1004147	капот	SITRAK	C7H	812W611100073	https://detal78.ru/shop/UID_1004147.html	Оригинал б.у. Потертости, разрыв по правой стороне, залом с трещиной на серебристой накладке
1088760	петля капота левая	KIA	SORENTO	66910P2000	https://detal78.ru/shop/UID_1088760.html	Оригинал б/у. Потёртости, царапины. Деформирована.
1108445	капот	MERCEDES	E CLASS иное	A2388800100	https://detal78.ru/shop/UID_1108445.html	Оригинал б.у. Обширная вмятина с заламами и изгибами по правой части, складки, заломан каркас, заломы по передней части
1111701	капот	MERCEDES	A CLASS иное	A1768800057	https://detal78.ru/shop/UID_1111701.html	Оригинал б..у Потертости, вмятины с заламами по всей площади, заломан каркас (алюминий)
1114906	капот	VOLKSWAGEN	TOUAREG	760823031	https://detal78.ru/shop/UID_1114906.html	Оригинал б.у. Потертости, обширные вмятины по передней части, складки, заломан каркас, сложен
1065446	капот	KIA	SORENTO	66400C5000	https://detal78.ru/shop/UID_1065446.html	Оригинал б.у. Потертости, царапины, залом с замятием по правой передней части, замят каркас, следы коррозии по передней части
1113207	капот	CHERY	TIGGO 7 PRO MAX	553000124AADYJ	https://detal78.ru/shop/UID_1113207.html	Оригинал б.у. Потертости, вмятина с заломом по передней части, замят каркас