

Код детали:	Наименование запчасти:	Марка ТС:	Модель ТС:	Каталог	Фото_детали	Описание:
962481	облицовка бампера переднего	EXEED	VX	602000373AADQJ	https://detal77.ru/shop/UID_962481.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1091520	облицовка бампера заднего	CHERY	TIGGO 7 PRO MAX	602004983AA	https://detal77.ru/shop/UID_1091520.html	Оригинал б.у. разрыв бампера в центре, царапины и задиры на спойлере
1102313	облицовка бампера заднего	JAECOO	J7	602003172AA	https://detal77.ru/shop/UID_1102313.html	Оригинал б.у., разрывы пластика в центральной части облицовки, задиры текстуры на спойлере
1150031	облицовка бампера заднего	TOYOTA	LAND CRUISER	521596A929	https://detal77.ru/shop/UID_1150031.html	Оригинал, б.у., повреждения на фотографиях
1160315	облицовка бампера заднего	EXEED	LX	602000782AA	https://detal77.ru/shop/UID_1160315.html	Оригинал, б.у., повреждения на фотографиях
1178940	облицовка бампера заднего	KIA	PICANTO	86611G6000	https://detal77.ru/shop/UID_1178940.html	Оригинал, б.у., повреждения на фотографиях
1075037	облицовка бампера заднего	KIA	SORENTO	86611P2001	https://detal77.ru/shop/UID_1075037.html	Оригинал, б.у., повреждения на фотографиях
1155239	молдинг бампера заднего левый	HAVAL	F7	2804116XKQ00A8L	https://detal77.ru/shop/UID_1155239.html	Оригинал, б.у., повреждения на фотографиях
1179070	облицовка бампера заднего	MERCEDES	GL	A16688567259999	https://detal77.ru/shop/UID_1179070.html	Оригинал б.у. Разрывы, отсутствующие фрагменты в левой части бампера. Сломано несколько верхних крепежей слева и справа. Разрыв левой части спойлера. Деформация, трещины левой части решетки.
1012376	спойлер бампера заднего	BA3	2191	8450103790	https://detal77.ru/shop/UID_1012376.html	Оригинал, б.у., повреждения на фотографиях
1141053	облицовка бампера заднего	MAZDA	6	GJR950221ABB	https://detal77.ru/shop/UID_1141053.html	Оригинал, б.у., повреждения на фотографиях
1169269	облицовка бампера заднего	HAVAL	DARGO	2804120XKN52A	https://detal77.ru/shop/UID_1169269.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1080555	бампер задний правая угловая часть	HONDA	CR-V	71502T1GG00ZB	https://detal77.ru/shop/UID_1080555.html	Оригинал б.у. Дефекты на фотографиях.
1174847	облицовка бампера заднего	HAVAL	JOLION	2804104XST01AS	https://detal77.ru/shop/UID_1174847.html	Оригинал, б.у., повреждения на фотографиях
1101423	облицовка бампера заднего	GEELY	ATLAS PRO	6044067300896	https://detal77.ru/shop/UID_1101423.html	Оригинал б.у. Отсутствует правая часть бампер (текстурная часть). Задир на спойлере.
1158667	облицовка бампера заднего	BMW	X5	51127378571	https://detal77.ru/shop/UID_1158667.html	Оригинал, б.у., царапины и глубокие задиры пластика облицовки и спойлера, заломы облицовки и спойлера справа и в центре, отсутствует часть отражателя справа, сломано крепление справа
990489	облицовка бампера заднего	BA3	XRAY	8450021008	https://detal77.ru/shop/UID_990489.html	Оригинал б.у. Дефекты на фотографиях.
1154660	облицовка бампера заднего	MAZDA	CX-5	KBYB5022XBBB	https://detal77.ru/shop/UID_1154660.html	Оригинал, б.у., повреждения на фотографиях
1165941	бампер задний правая угловая часть	FORD	KUGA	2201669	https://detal77.ru/shop/UID_1165941.html	Оригинал, б.у., повреждения на фотографиях
1167506	облицовка бампера заднего	TOYOTA	CAMRY	521590X933	https://detal77.ru/shop/UID_1167506.html	Оригинал, б.у., повреждения на фотографиях
1178916	облицовка бампера заднего	VOLKSWAGEN	TOUAREG	760807417GGRU	https://detal77.ru/shop/UID_1178916.html	Оригинал, б.у., повреждение на фотографиях
1024032	облицовка бампера заднего	CHERY	TIGGO 4 PRO	602000499AADQJ	https://detal77.ru/shop/UID_1024032.html	Оригинал б.у. замята и поломана облицовка с отсутствием фрагмента слева, царапины и задиры на спойлере, сломан крепеж под птф справа, задиры на накладке 602001283AA
1094221	спойлер бампера заднего	OMODA	C5	602002025AA	https://detal77.ru/shop/UID_1094221.html	НАКЛАДКА ЗАДНЕГО СПОЙЛЕРА ЛЕВАЯ ХРОМ Оригинал бу. задир и трещина на накладке
1158318	спойлер бампера заднего	MERCEDES	V-Class	A4478853400 9051	https://detal77.ru/shop/UID_1158318.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1084707	облицовка бампера заднего	GEELY	MONJARO	6044124500	https://detal77.ru/shop/UID_1084707.html	Оригинал б.у. Бампер и спойлер разрушены в центральной части. Царапины, задиры на правой хром накладке.
1085218	молдинг бампера заднего правый	OMODA	C5	602002026AA	https://detal77.ru/shop/UID_1085218.html	серебро. оригинал б.у., трещина
1133545	облицовка бампера заднего	BMW	X4	51127338789	https://detal77.ru/shop/UID_1133545.html	Оригинал, б.у., царапины и глубокие задиры пластика облицовки и спойлера, разрывы облицовки справа, сломаны крепления облицовки справа и слева
1153340	облицовка бампера заднего	LEXUS	NX	5215978911	https://detal77.ru/shop/UID_1153340.html	Оригинал б.у. замятие бампера в центре, царапины и задиры со срезом пластика бампера
1013064	облицовка бампера заднего	BA3	2190	8450103788	https://detal77.ru/shop/UID_1013064.html	Оригинал б.у. разрыв и замятие пластика в центре
1152154	облицовка бампера заднего	BMW	X4	51128739260	https://detal77.ru/shop/UID_1152154.html	Оригинал б.у. разрыв бампера с отсутствием фрагмента слева, задиры со срезом пластика на спойлере
1016403	облицовка бампера заднего	TOYOTA	CAMRY	521590X933	https://detal77.ru/shop/UID_1016403.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях

1104441	молдинг бампера заднего левый	TOYOTA	RAV4	521620R910	https://detal77.ru/shop/UID_1104441.html	облицовка заднего бампера(левая часть). Оригинал б.у., срезы материала, разрыв пластика
1105168	бампер задний левая угловая часть	HONDA	CR-V	71507T0AA00ZT	https://detal77.ru/shop/UID_1105168.html	Оригинал б.у. Дефекты на фотографиях.
1145061	облицовка бампера заднего	SUBARU	FORESTER	57704SG012	https://detal77.ru/shop/UID_1145061.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1087598	облицовка бампера заднего	MERCEDES	GLC Coupe	A25388507019999	https://detal77.ru/shop/UID_1087598.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1102131	спойлер бампера заднего	CHERY	TIGGO 8 PRO	602001234AA	https://detal77.ru/shop/UID_1102131.html	Оригинал б.у. разрыв спойлера и решетки в центре 602001193AA 602001195AA
1172614	облицовка бампера заднего	CHANGAN	EADO	C211F2713030202	https://detal77.ru/shop/UID_1172614.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1077535	облицовка бампера заднего	RENAULT	DUSTER	850221057R	https://detal77.ru/shop/UID_1077535.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1086499	облицовка бампера заднего	KIA	RIO	86610H0000	https://detal77.ru/shop/UID_1086499.html	86612H0000 Оригинал бу. Царапины и задиры. Деформация в центральной части, трещина в центральной части, отломан верхний левый край. Разрыв текстуры спойлера в центральной части.
1179484	облицовка бампера заднего	TOYOTA	RAV4	521590R290	https://detal77.ru/shop/UID_1179484.html	Оригинал, б.у., царапины и глубокие задиры текстурного пластика облицовки, спойлера, замятие облицовки справа, деформация мест крепления спойлера слева 524530R901
1132143	спойлер бампера заднего	HAVAL	JOLION	2804105XST01A	https://detal77.ru/shop/UID_1132143.html	Оригинал, б.у., царапины и глубокие задиры текстурного пластика спойлера, молдинга
1150805	облицовка бампера заднего	EXEED	VX	602006447AA	https://detal77.ru/shop/UID_1150805.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1167770	облицовка бампера заднего	HAVAL	H6	2804101XKZ36A	https://detal77.ru/shop/UID_1167770.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1179125	облицовка бампера заднего	NISSAN	QASHQAI	85022HL10H	https://detal77.ru/shop/UID_1179125.html	Оригинал б.у. Дефекты на фотографиях.
1012874	облицовка бампера заднего	CHERY	TIGGO 8 PRO MAX	602002145AADQJ	https://detal77.ru/shop/UID_1012874.html	Оригинал, б.у., повреждения на фотографиях
1111298	молдинг бампера заднего левый	TOYOTA	RAV4	521620R910	https://detal77.ru/shop/UID_1111298.html	Оригинал б.у., разрывы на крепежах
1134503	облицовка бампера заднего	VOLKSWAGEN	TIGUAN	5NR807421AGRU	https://detal77.ru/shop/UID_1134503.html	Оригинал б.у. замятие и разрывы бампера и спойлера в центре, трещина на фонаре
1139454	облицовка бампера заднего	MERCEDES	GLE	A16688510389999	https://detal77.ru/shop/UID_1139454.html	Оригинал, б.у., повреждения на фотографиях
1171659	облицовка бампера заднего	NISSAN	MURANO	850221AN0H	https://detal77.ru/shop/UID_1171659.html	Оригинал, б.у., повреждения на фотографиях
1078368	бампер задний левая угловая часть	KIA	SELTO	86691Q5000	https://detal77.ru/shop/UID_1078368.html	Оригинал б.у., обширная деформация, поломан крепеж
1167704	облицовка бампера заднего	GEELY	COOLRAY	6044066100	https://detal77.ru/shop/UID_1167704.html	Оригинал б.у. царапины и задиры со срезом пластика на спойлере, царапины на бампере
1004906	облицовка бампера заднего	CHERY	TIGGO 8	602001192AADQJ	https://detal77.ru/shop/UID_1004906.html	602001193AA Оригинал б.у.,деформация с образованием трещин, сломан крепеж в центральной части облицовки, задиры в центральной части спойлера и решетки
1156650	облицовка бампера заднего	OPEL	ASTRA	24460461	https://detal77.ru/shop/UID_1156650.html	разрыв пластика в левой части с нарушением лкп в правой части с нарушением лкп.
1004569	облицовка бампера заднего	MERCEDES	GLA		https://detal77.ru/shop/UID_1004569.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1071315	облицовка бампера заднего	HAVAL	JOLION	2804119XST01A	https://detal77.ru/shop/UID_1071315.html	Оригинал б.у. замята и поломана облицовка с отсутствием фрагментов в центре, сломан спойлер,
1126109	облицовка бампера заднего	BMW	X4	51 12 8 078 840	https://detal77.ru/shop/UID_1126109.html	оригинал, бу, царапины и задиры, рваный пластик, отверстие внизу слева, сломаны крепления справа и слева сверху
1148634	облицовка бампера заднего	VOLKSWAGEN	POLO	6RU807421DGRU	https://detal77.ru/shop/UID_1148634.html	Оригинал, б.у., царапины, срезы и глубокие задиры пластика облицовки, молдинга, замятие облицовки справа и залом в центре сверху, разрывы облицовки в центре снизу и сверху
1154630	наполнитель бампера заднего	SKODA	RAPID	60U807251A	https://detal77.ru/shop/UID_1154630.html	Оригинал б.у., разрывы
967060	облицовка бампера заднего	VOLKSWAGEN	GOLF	5G6807417APGRU	https://detal77.ru/shop/UID_967060.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1115837	молдинг бампера заднего правый	KIA	SELTO	86692Q5000	https://detal77.ru/shop/UID_1115837.html	Оригинал б.у. откол фрагментов, царапины лкп, сломаны крепежные фрагменты
1113659	облицовка бампера заднего	TOYOTA	CAMRY	521590X933	https://detal77.ru/shop/UID_1113659.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях

1176869	облицовка бампера заднего	GEELY	TUGELLA	6044096300	https://detal77.ru/shop/UID_1176869.html	Оригинал, б.у., повреждения на фотографиях
953167	облицовка бампера заднего	VOLKSWAGEN	TOUAREG	7P6807521HGRU	https://detal77.ru/shop/UID_953167.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1103501	облицовка бампера заднего	MERCEDES	GLS	A16788572069999	https://detal77.ru/shop/UID_1103501.html	Оригинал б.у. раскол текстуры ЛПК слева и в центре, замятие пластика в центре, оторвано крепление справа
1177584	облицовка бампера заднего	GEELY	ATLAS	6044152800	https://detal77.ru/shop/UID_1177584.html	Оригинал б.у. Дефекты на фотографиях.
970751	облицовка бампера заднего	TOYOTA	CAMRY	521590X921	https://detal77.ru/shop/UID_970751.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1155986	облицовка бампера заднего	GEELY	TUGELLA	6044096300	https://detal77.ru/shop/UID_1155986.html	Оригинал б.у. Разрывы с замятием бампера справа, царапины на фонаре, царапины и задиры на спойлере
1105629	облицовка бампера заднего	MITSUBISHI	PAJERO SPORT	6410D070	https://detal77.ru/shop/UID_1105629.html	Оригинал б.у. Дефекты на фотографиях.
1163737	наполнитель бампера заднего	LEXUS	RX	5261548181	https://detal77.ru/shop/UID_1163737.html	Оригинал б.у., разрывы материала
1145895	облицовка бампера заднего	CHERY	TIGGO 7 PRO MAX	602004983AA	https://detal77.ru/shop/UID_1145895.html	602000935AAAKR Оригинал, б.у., царапины и глубокие задиры облицовки и спойлера, треснут пластик облицовки в центре, сломаны крепления спойлера слева
1015576	спойлер бампера заднего	CHERY	TIGGO 4 PRO	602001283AA	https://detal77.ru/shop/UID_1015576.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях 602000499AADQJ
1112787	облицовка бампера заднего	HONDA	CR-V	04712TLAA00Z	https://detal77.ru/shop/UID_1112787.html	Задний бампер правая часть Оригинал б.у. царапины и задиры, замята и треснута облицовка
1065996	облицовка бампера заднего	HAVAL	JOLION	2804104XST01A	https://detal77.ru/shop/UID_1065996.html	Оригинал б.у., разрывы пластика в центральной части облицовки, деформация в правой и левой частях. Задиры текстуры на спойлере
1089311	облицовка бампера заднего	HAVAL	H9	2804110XKV86A	https://detal77.ru/shop/UID_1089311.html	оригинал б.у. задиры со срезом пластика, разрывы бампера справа, сломано крепление справа
1095937	облицовка бампера заднего	GEELY	MONJARO	6044124500	https://detal77.ru/shop/UID_1095937.html	Оригинал бу. Царапины и задиры, разрыв облицовки в левой части, поломана накладка, разрыв спойлера, отломаны крепления со внутренней части
1160833	облицовка бампера заднего	HYUNDAI	SANTA FE	86611S1000	https://detal77.ru/shop/UID_1160833.html	Оригинал б.у. разрыв бампера справа, царапины на спойлере 86650S1000 86692S1030 86670S1000
1180312	облицовка бампера заднего	GEELY	ATLAS PRO		https://detal77.ru/shop/UID_1180312.html	Оригинал, б.у., повреждение на фотографиях
1180842	молдинг бампера заднего правый	CHERY	TIGGO 7 PRO	602000936AAAKR	https://detal77.ru/shop/UID_1180842.html	602000931AADQJ 704000156AAACE Оригинал б.у. замята и поломана облицовка справа и в центре, задиры на молдингах, треснут спойлер, сломан крепеж на корпусе пож парктроник, срез фрагмента на парктронике
1080504	облицовка бампера заднего	CHERY	TIGGO 8	602000160ABDQJ2	https://detal77.ru/shop/UID_1080504.html	Оригинал б.у., разрывы в правой части облицовки, спойлера,накладки
1103520	облицовка бампера заднего	BA3	BECTA	8450040067	https://detal77.ru/shop/UID_1103520.html	Оригинал, б.у., повреждения на фотографиях
1095557	облицовка бампера заднего	MAZDA	CX-5	KBYA5022XB8P	https://detal77.ru/shop/UID_1095557.html	Оригинал б.у. Дефекты на фотографиях.
1150883	облицовка бампера заднего	LEXUS	RX	5215948931	https://detal77.ru/shop/UID_1150883.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1152870	облицовка бампера заднего	JETOUR	X90	F20-2804501-DQ	https://detal77.ru/shop/UID_1152870.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1182806	облицовка бампера заднего	SKODA	KODIAQ	562807421	https://detal77.ru/shop/UID_1182806.html	Оригинал б.у. Разрывы в правой части бампера и спойлера. Отколот крепеж правой части.
1154490	облицовка бампера заднего	MAZDA	CX-5	KBYB5022XBBB	https://detal77.ru/shop/UID_1154490.html	Оригинал, б.у., повреждения на фотографиях
967056	облицовка бампера заднего	KIA	RIO	866114Y500	https://detal77.ru/shop/UID_967056.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1079846	облицовка бампера заднего	VOLKSWAGEN	POLO	6N5807421GRU	https://detal77.ru/shop/UID_1079846.html	Оригинал б.у.,отрыв фрагмента в левой боковой части.
1171758	облицовка бампера заднего	GEELY	COOLRAY	6044066100	https://detal77.ru/shop/UID_1171758.html	Оригинал б.у. царапины и задиры на спойлере, разрыв бампера с отсутствием фрагмента в центре
1095826	спойлер бампера заднего	CHANGAN	EADO	C211F2713030202	https://detal77.ru/shop/UID_1095826.html	Оригинал бу. Царапины и задиры. Отломаны оба верхних края, разрыв текстуры и облицовки в левой части, отломано верхнее левое крепление

1145059	облицовка бампера заднего	HAVAL	F7	2804125XKQ00A	https://detal77.ru/shop/UID_1145059.html	Оригинал, б.у., царапины и глубокие задиры пластика облицовки, спойлера, заломы и загибы пластика облицовки в центре и слева, разрывы пластика облицовки в центре и слева, сломаны крепления облицовки леа и в центре 2804115XKQ00A8L
1165938	спойлер бампера заднего	FORD	KUGA	2106425	https://detal77.ru/shop/UID_1165938.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1124243	облицовка бампера заднего	LAND ROVER	FREELANDER	LR025844	https://detal77.ru/shop/UID_1124243.html	Оригинал б.у., деформация, разрывы пластика и текстуры в центральной части слева
1155972	облицовка бампера заднего	SKODA	KODIAQ	562807421	https://detal77.ru/shop/UID_1155972.html	Оригинал, б.у., царапины и глубокие задиры пластика облицовки, спойлера, замятия и разрывы пластика облицовки и спойлера в центре, сломаны крепления облицовки в центре
1158299	облицовка бампера заднего	MAZDA	CX-5	KBYB5022XB8P	https://detal77.ru/shop/UID_1158299.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
999870	молдинг бампера заднего левый	HONDA	CR-V	71519TLER01	https://detal77.ru/shop/UID_999870.html	хромированный -Оригинал б.у. деформирован с наслоением инородного материала на поверхности, поврежден хром, сломан крепеж
1111177	усилитель бампера заднего	OMODA	C5	501004496AADYJ	https://detal77.ru/shop/UID_1111177.html	оригинал б.у., обширная деформация
1089887	облицовка бампера заднего	TOYOTA	CAMRY	521590X933	https://detal77.ru/shop/UID_1089887.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1158655	облицовка бампера заднего	HAVAL	DARGO	2804101XKN04A	https://detal77.ru/shop/UID_1158655.html	Оригинал, б.у., царапины и глубокие задиры текстурного пластика облицовки, молдинга и заглушки, задиры и заломы справа, деформированы крепления в центре и справа 2804120XKN04AJ2 2804112XKN04A8F
1176628	облицовка бампера переднего левая	AUDI	Q5	8R0807107AGRU	https://detal77.ru/shop/UID_1176628.html	Оригинал б.у. вмятины и трещины на облицовке, поломаны верхние крепежи, сломан крепеж на решетке, задиры на решетке
1088270	облицовка бампера заднего	CHEVROLET	AVEO	95460675	https://detal77.ru/shop/UID_1088270.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1110931	облицовка бампера заднего	GEELY	MONJARO	6044124500	https://detal77.ru/shop/UID_1110931.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях, трещины с правой стороны в местах креплений.
1117499	молдинг бампера заднего правый	TOYOTA	RAV4	521610R910	https://detal77.ru/shop/UID_1117499.html	Оригинал б.у. царапины и задиры, замятие с трещинами на облицовке
1154627	облицовка бампера заднего	SKODA	RAPID	60U807421D	https://detal77.ru/shop/UID_1154627.html	Оригинал б.у. Дефекты на фотографиях.
1165642	облицовка бампера заднего	VOLKSWAGEN	TIGUAN	5NR807421AGRU	https://detal77.ru/shop/UID_1165642.html	Оригинал, б.у., царапины и глубокие задиры пластика облицовки, спойлера, разрывы и срезы на облицовке и спойлере, сломано крепление в центре
1148468	облицовка бампера заднего	MAZDA	6	GSK250221ABB	https://detal77.ru/shop/UID_1148468.html	Оригинал б.у. замятие бампера с разрывом пластика в центре, раскол текстуры лпк в центре, разрыв крепления в центре
1120790	облицовка бампера заднего	GEELY	COOLRAY	6044066100	https://detal77.ru/shop/UID_1120790.html	оригинал, бу, царапины, задиры, сломан пластик и крепления внизу в центре спойлера, сломано крепление слева
1170383	облицовка бампера заднего	HYUNDAI	H-1	866114H000	https://detal77.ru/shop/UID_1170383.html	Оригинал, б.у., повреждения на фотографиях
1005293	бампер задний правая угловая часть	HONDA	CR-V	71502T0AA00ZN	https://detal77.ru/shop/UID_1005293.html	Оригинал б.у. Дефекты на фотографиях.
1088600	молдинг бампера заднего правый	OMODA	C5	602002026AA	https://detal77.ru/shop/UID_1088600.html	Оригинал б.у. разрыв облицовки бампера и центрального молдинга, царапины и задиры на накладке и фонаре 605000591AA 602002017AADQJ
1096513	облицовка бампера заднего	NISSAN	QASHQAI	85022HL10H	https://detal77.ru/shop/UID_1096513.html	Оригинал бу. Царапины и задиры. Отломано правое верхнее крепление.
1169987	облицовка бампера заднего	KIA	RIO	86640H0900	https://detal77.ru/shop/UID_1169987.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1073694	облицовка бампера заднего	CHERY	TIGGO 8 PRO MAX	602002145AADQJ	https://detal77.ru/shop/UID_1073694.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1091424	облицовка бампера заднего	SKODA	OCTAVIA	5ER807421	https://detal77.ru/shop/UID_1091424.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях

1112472	облицовка бампера заднего	KIA	SPORTAGE	86611F1100	https://detal77.ru/shop/UID_1112472.html	Оригинал б.у. Царапины, задиры. Замытие, разрывы в правой части спойлера. Отсутствуют боковые крепления левой и правой части бампера. Сломан внутренний крепеж правой части бампера.
1008031	облицовка бампера заднего	MAZDA	6	GJR950221A8P	https://detal77.ru/shop/UID_1008031.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1110480	облицовка бампера заднего	GEELY	MONJARO	6044124500	https://detal77.ru/shop/UID_1110480.html	Оригинал б.у. Разрывы в правой, центральной и левой частях бампера. Отсутствует фрагмент левой части.
1117920	облицовка бампера заднего	HYUNDAI	CRETA	86610BW000	https://detal77.ru/shop/UID_1117920.html	Оригинал б.у. Дефекты на фотографиях.
1165399	облицовка бампера заднего	TOYOTA	LAND CRUISER PRADO	521596A964	https://detal77.ru/shop/UID_1165399.html	Оригинал, б.у., повреждения на фотографиях
1179600	облицовка бампера заднего	SUBARU	FORESTER	57704SG012	https://detal77.ru/shop/UID_1179600.html	Оригинал б.у. Дефекты на фотографиях.
1086264	облицовка бампера заднего	BMW	4 серия	51125A1DB03	https://detal77.ru/shop/UID_1086264.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1090781	облицовка бампера заднего	GEELY	MONJARO	6044124500	https://detal77.ru/shop/UID_1090781.html	Оригинал бу. Разрыв облицовки и спойлера в правой части, отломаны крепления со внутренней стороны.
1129779	облицовка бампера заднего	CHANGAN	EADO	C211F2713030302	https://detal77.ru/shop/UID_1129779.html	Оригинал б.у. замыта и поломана облицовка в центре и слева, отсутствует верхний крепежный элемент справа, отсутствуют крепежи во внутренней части, поломан спойлер
1158652	облицовка бампера переднего	MAZDA	CX-5	KTZD500318P	https://detal77.ru/shop/UID_1158652.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1100749	облицовка бампера заднего	GEELY	COOLRAY		https://detal77.ru/shop/UID_1100749.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1102331	облицовка бампера заднего	MERCEDES	C CLASS иное	A2058856038649999	https://detal77.ru/shop/UID_1102331.html	Оригинал б.у. разрыв пластика с расколом текстуры ЛПК в центре, замытие пластика слева
1102980	облицовка бампера заднего	LEXUS	RX	5215948919	https://detal77.ru/shop/UID_1102980.html	Оригинал б.у. Дефекты на фотографиях.
1020999	облицовка бампера заднего	LEXUS	UX	5215976920	https://detal77.ru/shop/UID_1020999.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1065936	усилитель бампера заднего	HONDA	CR-V	71530TLAA00	https://detal77.ru/shop/UID_1065936.html	Оригинал б.у. Разрывы на усилителе.
1091208	облицовка бампера заднего	GENESIS	G80	86440B1100	https://detal77.ru/shop/UID_1091208.html	Оригинал бу. Царапины и задиры, отсутствие фрагмента в правой части, разрыв облтцовки в правой части
1113606	облицовка бампера заднего	NISSAN	JUKE	85022BV80H	https://detal77.ru/shop/UID_1113606.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1167674	облицовка бампера заднего	JETOUR	X90	F202804501DQ	https://detal77.ru/shop/UID_1167674.html	Оригинал, б.у., царапины и глубокие задиры пластика облицовки, спойлера, молдинга, залом облицовки и разрывспойлера в центре, заломы молдинга, сломаны крепления облицовки в центре
1173811	облицовка бампера заднего	HYUNDAI	CRETA	86611M0000	https://detal77.ru/shop/UID_1173811.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1175509	облицовка бампера заднего	BMW	X3	51127488214	https://detal77.ru/shop/UID_1175509.html	Оригинал, б.у., царапины и глубокие задиры пластика облицовки, спойлера, многочисленные замытия и разрыв пластика облицовки в центре
1154485	облицовка бампера заднего	SKODA	OCTAVIA	5EU807421B	https://detal77.ru/shop/UID_1154485.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
899166	облицовка бампера заднего	MITSUBISHI	OUTLANDER	6410F374	https://detal77.ru/shop/UID_899166.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1095738	облицовка бампера заднего	TOYOTA	CAMRY	5215933940	https://detal77.ru/shop/UID_1095738.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1179612	облицовка бампера заднего	SUBARU	FORESTER	57704SG012	https://detal77.ru/shop/UID_1179612.html	Оригинал, б.у., царапины, глубокие задиры, срезы пластика облицовки и текстурного пластика спойлера,заломы и вмятины пластика облицовки и спойлера справа, разрыв облицовки справа сверху, сломано крепление облицовки справа
1170444	облицовка бампера заднего	MAZDA	CX-5	KCZA5022X8P	https://detal77.ru/shop/UID_1170444.html	Оригинал, б.у., повреждения на фотографиях
1160813	облицовка бампера переднего левая	VOLKSWAGEN	TAOS	2GL807795GRU	https://detal77.ru/shop/UID_1160813.html	Оригинал б.у. Дефекты на фотографиях.
1064579	облицовка бампера заднего	VOLKSWAGEN	POLO	6N5807421	https://detal77.ru/shop/UID_1064579.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1160785	облицовка бампера заднего	EXEED	LX	602000782AA	https://detal77.ru/shop/UID_1160785.html	Оригинал, б.у., повреждения на фотографиях
1082469	облицовка бампера заднего	NISSAN	QASHQAI	85022BR20H	https://detal77.ru/shop/UID_1082469.html	Оригинал б.у., деформация, разрыв текстуры в правой части,задиры текстуры на облицовке, царапины на стекле фонаря
1098769	облицовка бампера заднего	EXEED	RX	602002612AADQJ	https://detal77.ru/shop/UID_1098769.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях

1149901	облицовка бампера заднего	TOYOTA	CAMRY	521590X933	https://detal77.ru/shop/UID_1149901.html	Оригинал, б.у., царапины и глубокие задиры пластика облицовки и спойлера, заломы и разрывы пластика облицовки слева, сломано крепление облицовки слева сверху и снизу,
1153694	облицовка бампера заднего	BMW	X6	51127210649	https://detal77.ru/shop/UID_1153694.html	Оригинал б.у. деформация бампера и спойлера в центре
1171098	облицовка бампера заднего	MERCEDES	A CLASS иное	A17688070409999	https://detal77.ru/shop/UID_1171098.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1172131	облицовка бампера заднего	SKODA	KODIAQ	562807421	https://detal77.ru/shop/UID_1172131.html	Оригинал, б.у., повреждения на фотографиях
1067286	облицовка бампера заднего	LEXUS	LX	521596A950	https://detal77.ru/shop/UID_1067286.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1109597	облицовка бампера заднего	TOYOTA	RAV4	521620R910	https://detal77.ru/shop/UID_1109597.html	Оригинал б.у.,задиры, вмятина в левой задней части, трещина на крепеже
1004910	усилитель бампера заднего	AUDI	Q7	4M0807309	https://detal77.ru/shop/UID_1004910.html	Оригинал б.у., деформирован, замятия металла
1012936	облицовка бампера заднего	HYUNDAI	SANTA FE	866502W000	https://detal77.ru/shop/UID_1012936.html	866112W000 957202W006 Оригиналб.у. Царапины и задиры, повреждение датчика парковки в центре, разрывы с потерей элемента в центре
1013428	облицовка бампера заднего	KIA	RIO	86611H0700	https://detal77.ru/shop/UID_1013428.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1131666	облицовка бампера заднего	GEELY	ATLAS PRO	6044067300896	https://detal77.ru/shop/UID_1131666.html	Оригинал б.у. Разрыв в центральной части бампера. Деформация, задиры на спойлере и молдинге. Отколот фрагмент бокового крепежа левой части.
1095487	облицовка бампера заднего	TOYOTA	CAMRY	5215933940	https://detal77.ru/shop/UID_1095487.html	Оригинал, б.у., повреждения на фотографиях
1122298	облицовка бампера заднего	AUDI	Q7	4M0807511GRU	https://detal77.ru/shop/UID_1122298.html	оригинал, бу, царапины и задиры, треснут пластик, отсутствует часть пластика, сломано крепление
1154233	облицовка бампера заднего	LEXUS	RX	5215948931	https://detal77.ru/shop/UID_1154233.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1011076	облицовка бампера заднего	BMW	5 серия другие	51127332764	https://detal77.ru/shop/UID_1011076.html	Оригинал, б.у., повреждения на фотографиях
1127350	облицовка бампера заднего	CHANGAN	UNI-K	CD569F2713031901	https://detal77.ru/shop/UID_1127350.html	Оригинал б.у. Разырывы на бампере в правой части. Сломаны боковые крепежи правой части.
889414	облицовка бампера заднего	FORD	ECOSPORT		https://detal77.ru/shop/UID_889414.html	Оригинал б.у. Повреждения на фотографиях
1118722	облицовка бампера заднего	CHANGAN	UNI-V	C281F2713031000	https://detal77.ru/shop/UID_1118722.html	Оригинал б.у. Разрывы в центральной части спойлера. Сломан верхний крепеж левой части бампера. Сломаны верхний и боковой крепеж правой части бампера. Разрывы на спойлере и молдинге. Трещина на левом светоотражателе.
1146922	облицовка бампера заднего	MAZDA	CX-5	KBYA5022XB8P	https://detal77.ru/shop/UID_1146922.html	Оригинал, б.у., повреждения на фотографиях
1179499	облицовка бампера заднего	TOYOTA	CAMRY	521590X921	https://detal77.ru/shop/UID_1179499.html	Оригинал, б.у., царапины и глубокие задиры пластика облицовки, спойлера, треснут пластик облицовки справа в центре, заломы и замятия пластика облицовки слева, сломаны крепления облицовки слева, в центре и справа сверху и снизу, 5216906190
1095053	облицовка бампера заднего	TOYOTA	FORTUNER	521590K950	https://detal77.ru/shop/UID_1095053.html	Оригинал б.у. разрывы бампера и спойлера в центре
1146604	облицовка бампера заднего	HYUNDAI	ELANTRA	86610F2010 / 86612F2000	https://detal77.ru/shop/UID_1146604.html	Оригинал, б.у., царапины и глубокие задиры пластика облицовки и спойлера, разрыв пластика в центре, залом пластика облицовки в центре, сломаны крепления в центре, справа и слева, отсутствует часть спойлера
1150000	облицовка бампера переднего	TOYOTA	CAMRY	521190X946	https://detal77.ru/shop/UID_1150000.html	Оригинал б.у. разрыв пластика справа, задиры со срезом пластика
1106482	молдинг бампера заднего левый	HYUNDAI	CRETA	86656BW000	https://detal77.ru/shop/UID_1106482.html	оригинал б.у., задиры ЛКП
1178492	облицовка бампера заднего	VOLKSWAGEN	POLO	6RU807421BGRU	https://detal77.ru/shop/UID_1178492.html	Оригинал, б.у., повреждения на фотографиях
167						