

Код детали:	Наименование запчасти:	Марка ТС:	Модель ТС:	Каталог	Фото_детали	Описание:
984783	дверь задняя правая	RENAULT	LOGAN	821002038R	https://detal78.ru/shop/UID_984783.html	Оригинал б.у. Потертости, царапины, обширный залом с замятием по правой части, заломан каркас
1081184	вентилятор электрический	HAVAL	DARGO	1308101XGW01A	https://detal78.ru/shop/UID_1081184.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.(Вентилятор радиатора ДВС).Разбит корпус с утратой фрагментов.Внутренние повреждения.
933779	01. Передняя часть ТС	BMW	X6	64129357983	https://detal78.ru/shop/UID_933779.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.(циркуляционный насос) Утрачен фрагмент корпуса.Нет возможности проверить на работоспособность.
989792	дверь передняя правая	FORD	FOCUS	2147844	https://detal78.ru/shop/UID_989792.html	Оригинал б.у. Потертости, царапины, многочисленные заломы, замят каркас
1011832	дверь передняя левая	KIA	SELTOS	76003Q5001	https://detal78.ru/shop/UID_1011832.html	Оригинал б.у. Потертости, царапины, складки, заломы рёбер жёсткости и каркаса в нижней части
1069533	дверь задняя левая	TOYOTA	LAND CRUISER	6700460560	https://detal78.ru/shop/UID_1069533.html	Оригинал б.у. Потертости, вмятины с заломами по всей плоскости, складки, заломан каркас
1122624	радиатор интеркулера	RENAULT	ARKANA	144965154R	https://detal78.ru/shop/UID_1122624.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Замяты соты,нарушена форма,изгибы.Сломан крепёж.
965505	дверь задняя левая	SUBARU	FORESTER	60409SG0119P	https://detal78.ru/shop/UID_965505.html	Оригинал б.у. Потертости, царапины, в нижней и центральной части задиры лкп,вмятины на площади более 30% наружной поверхности, заломан каркас
998183	дверь передняя правая	MERCEDES	C CLASS иное	A205720982664	https://detal78.ru/shop/UID_998183.html	Оригинал б.у. Потертости, царапины, заломы и замятия по всей нижней части, складки, замят каркас
1006058	обивка двери передней левой	AUDI	Q7	4L0867103GWFA	https://detal78.ru/shop/UID_1006058.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Задиры и стесы на лицевой стороне.
1000510	дверь передняя левая	BMW	X7	41518738555	https://detal78.ru/shop/UID_1000510.html	Оригинал б.у Потертости, царапины, заломы и замятия в центральной части, замят каркас
1008819	дверь задняя правая	JAC	J7	6201200U7300E	https://detal78.ru/shop/UID_1008819.html	Оригинал б.у. Потертости, царапины, обширная вмятина с заломами в центральной части, складки, заломан каркас, замят усилитель
1070586	дверь передняя левая	VOLVO	FM	82436217	https://detal78.ru/shop/UID_1070586.html	Оригинал б.у. Потертости, обширная вмятина с заломом в центральной части, заломан каркас, заломана рамка двери
1081334	радиатор интеркулера	CHERY	TIGGO 7 PRO	J601119610	https://detal78.ru/shop/UID_1081334.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Замяты соты радиатора.
1081699	дверь передняя левая	VOLVO	XC60	32345930	https://detal78.ru/shop/UID_1081699.html	Оригинал б.у. Обширная вмятина с заломами по левой части, складки, заломан каркас, замятие в верхней части по рамке
975120	дверь задняя правая	INFINITI	QX55	H21005VGMA	https://detal78.ru/shop/UID_975120.html	Оригинал б.у. Потертости, царапины, залом с замятием по нижней части, замят каркас
978474	дверь задняя правая	VOLKSWAGEN	TERAMONT	3CN833056K	https://detal78.ru/shop/UID_978474.html	Оригинал б.у. Потертости, царапины заломана центральная и нижняя часть, складки, замят каркас
1103766	радиатор интеркулера	CHERY	TIGGO 7 PRO MAX	J601119610	https://detal78.ru/shop/UID_1103766.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Замяты соты,Нарушена геометрия и форма.
994671	дверь передняя левая	SUZUKI	GRAND VITARA	6800264J01000	https://detal78.ru/shop/UID_994671.html	Оригинал б.у. Потертости, царапины, вмятина с заломом в центральной части, складки, заломан каркас
1082723	радиатор кондиционера	LEXUS	NX	8846078010	https://detal78.ru/shop/UID_1082723.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Замяты соты радиатора.Нарушена геометрия.
1106710	радиатор системы охлаждения	RENAULT	SANDERO	214106179R	https://detal78.ru/shop/UID_1106710.html	921006454r Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Замяты соты у радиаторов.Изгибы,нарушена геометрия.Сломан крепёж.
1130692	радиатор кондиционера	LEXUS	NX	8846078020	https://detal78.ru/shop/UID_1130692.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Замяты соты.Сломана крепёжная шпилька.

1109988	дверь передняя правая	МОСКВИЧ	3	6101200U3400E	https://detal78.ru/shop/UID_1109988.html	Оригинал б.у. Потертости, обширная вмятина с заломом, растянут металл, задиры и стесы на накладке
1123497	дверь задняя левая	CHANGAN	UNI-K	CD569F2701031101	https://detal78.ru/shop/UID_1123497.html	Оригинал б.у. Потертости, вмятина с заломом по ребру жесткости, замят каркас, стесы и задиры на накладке
1130683	радиатор системы охлаждения	CHERY	TIGGO 7 PRO MAX	302001044AA	https://detal78.ru/shop/UID_1130683.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Замяты соты.Сломана крепёжная шпилька.
933423	01. Передняя часть ТС	BMW	5 серия другие		https://detal78.ru/shop/UID_933423.html	111466416 Оригинал б/у.Потёртости,царапины.(моторчик заслонки радиатора) Сломан крепёж.Нет возможности проверить на работоспособность.
970693	дверь задняя правая	BMW	X7	41527931202	https://detal78.ru/shop/UID_970693.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины,обширные замятия и заломы в нижней части,замятия каркаса на арочной зоне.
990276	дверь передняя левая	BMW	3 серия другие	41007298565	https://detal78.ru/shop/UID_990276.html	Оригинал б.у. Потертости, царапины, залом с замятием по левой части, замят каркас
1072454	дверь передняя левая	SKODA	SUPERB	3V0831051A	https://detal78.ru/shop/UID_1072454.html	Оригинал б.у. Потертости, обширная вмятина с заломом, складки, замят каркас
1081221	радиатор АКПП	MERCEDES	GLE Coupe	A1665000700	https://detal78.ru/shop/UID_1081221.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.изгиб,вмятина по центру,замяты соты.
1115951	подрамник задний	VOLVO	V90	32370490	https://detal78.ru/shop/UID_1115951.html	Оригинал б.у. Вмятины, заломы, нарушена геометрия
968716	мотор стеклоочистителя ветрового окна	SKODA	KODIAQ	5F4955711A	https://detal78.ru/shop/UID_968716.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.двигатель стеклоочистителя.Утрата фрагментов корпуса.
1004785	дверь передняя левая	CITROEN	C4	9802634880	https://detal78.ru/shop/UID_1004785.html	Оригинал б.у. Потертости, царапины, обширная вмятина с заломом, замят каркас
1097617	дверь задняя правая	GEELY	ATLAS	5081080200C15	https://detal78.ru/shop/UID_1097617.html	Оригинал б.у. Потертости, обширная вмятина с заломом, складки, заломан каркас
1115073	радиатор системы охлаждения	BMW	X3	17119468695	https://detal78.ru/shop/UID_1115073.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Замяты соты.Разрыв пластика с утратой крепежей.
1061832	дверь передняя левая	HAVAL	DARGO	6101100XKN46B	https://detal78.ru/shop/UID_1061832.html	Оригинал б.у. Потертости, обширные вмятины с заломами, складки, заломан каркас
1101085	радиатор кондиционера	BMW	X3	64539389411	https://detal78.ru/shop/UID_1101085.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.изгибы,замяты соты.Разрывы пластика.
1003614	дверь передняя правая	MITSUBISHI	PAJERO SPORT	5700B852	https://detal78.ru/shop/UID_1003614.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Заломы и замятие в задней части двери.Заломан каркас двери в задней нижней части.Отслоение усилителя от корпуса.
1016018	дверь задняя правая	KIA	RIO X-Line	77004H0500	https://detal78.ru/shop/UID_1016018.html	Оригинал б.у Потертости, обширная вмятина с заломом по нижней части, складки, замят каркас, залом с разрывом на молдинге
1088784	дверь задняя левая	KIA	SORENTO	770032P510	https://detal78.ru/shop/UID_1088784.html	Оригинал б.у. Потертости, обширная вмятина с заломами по правой части, заломан каркас
1092626	дверь передняя правая	KIA	SORENTO		https://detal78.ru/shop/UID_1092626.html	Оригинал б.у. Потертости, замятие с заломом по левой части, обширная вмятина с заломами и складками по правой части, заломан каркас
1122091	дверь передняя левая	SKODA	SUPERB	3V0831051A	https://detal78.ru/shop/UID_1122091.html	Оригинал б.у. Потертости, вмятины с заломами по правой и левой части, растянут металл, заломан каркас
969328	дверь задняя правая	EXEED	TXL	509000768ABDYJ	https://detal78.ru/shop/UID_969328.html	Оригинал б.у. Потертости, царапины, обширный залом с замятием по левой стороне, заломан каркас
1004496	радиатор системы охлаждения	GEELY	MONJARO	2069031600	https://detal78.ru/shop/UID_1004496.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Замяты соты радиатора.Сломан боковой крепёж в нижней части.
1015055	дверь передняя левая	INFINITI	QX50	H01015NAMA	https://detal78.ru/shop/UID_1015055.html	Оригинал б.у. Потертости, обширная вмятина с заломом по левой части, замятие по правой части, складки, заломан каркас
1122121	дверь задняя левая	SKODA	SUPERB	3V5833051B	https://detal78.ru/shop/UID_1122121.html	Оригинал б.у. Потертости, вмятина с заломом и разрывом по левой части, замят каркас

969573	радиатор интеркулера	SKODA	OCTAVIA	5Q0145803AD	https://detal78.ru/shop/UID_969573.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Замяты соты интеркулера.
993302	дверь передняя левая	KIA	SPORTAGE	76003F1000	https://detal78.ru/shop/UID_993302.html	Оригинал б.у. Потертости, царапины, залом по левой части, складки в районе петель, замат усилитель
1004003	дверь передняя правая	OPEL	ASTRA	13330766	https://detal78.ru/shop/UID_1004003.html	Оригинал б.у. Потертости, царапины, залом с заматием в области ручки, замат каркас
1011930	вентилятор электрический	RENAULT	ARKANA	214814130R	https://detal78.ru/shop/UID_1011930.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.(панель вентилятора).Разрывы и утрата фрагментов корпуса.Частично сломан крепёж.
1099135	дверь задняя правая	NISSAN	MURANO		https://detal78.ru/shop/UID_1099135.html	Оригинал б.у. Потертости, обширная вмятина с заломом по нижней части, складки, заломан каркас
964826	дверь передняя правая	INFINITI	QX50	H01005NAMA	https://detal78.ru/shop/UID_964826.html	Оригинал б.у. Потертости, царапины, притертость с заломом по правой стороне, вмятина с заломом по левой стороне в области ручки, заломан каркас, заматия в верхней части на рамке
995211	дверь задняя правая	TOYOTA	RAV4	670030R110	https://detal78.ru/shop/UID_995211.html	Оригинал б.у. Потертости, царапины, обширный залом в центральной части, заматие по арке, заломан каркас, замат усилитель
1080443	радиатор кондиционера	KIA	SPORTAGE	97606D7500	https://detal78.ru/shop/UID_1080443.html	Оригинальная деталь б/у. Заматия и заломы сот радиатора,общая деформация,разрыв в центре.
978473	дверь задняя левая	TOYOTA	CAMRY	6700406250	https://detal78.ru/shop/UID_978473.html	Оригинал б.у. Потертости, царапины, вмятина с заломом в центральной частти, замат усилитель
980738	дверь задняя правая	KIA	K5	77004L2000	https://detal78.ru/shop/UID_980738.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Обширные заматия и заломы по всей площади двери, заматия каркаса.
996739	дверь задняя правая	JAGUAR	E-PACE	J9C2945	https://detal78.ru/shop/UID_996739.html	Оригинал б.у. Потертости, царапины, залом и заматие в вехней части, замат каркас
1000035	дверь задняя правая	HYUNDAI	SOLARIS	77004H5000	https://detal78.ru/shop/UID_1000035.html	Оригинал б.у. Потертости, царапины, заломана нижняя часть, складки, замат каркас
1081222	радиаторы	MERCEDES	GLE Coupe	A0995001403	https://detal78.ru/shop/UID_1081222.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.изгиб,вмятина внизу,заматы соты.
991216	дверь передняя правая	AUDI	S5	8W8831052F	https://detal78.ru/shop/UID_991216.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины,заматие в центре,обширное заматие с заломами на верхней части двери,деформация проёма под стекло,срезаны фрагменты бокового декоративного ребра,заломы и заматия места под зеркало.
1076670	дверь задняя правая	MITSUBISHI	L200	5730B492	https://detal78.ru/shop/UID_1076670.html	Оригинал б.у. Обширные вмятины с заломами, складки, замат и расшит каркас
957863	замок двери передней левой	HYUNDAI	SONATA	81310L1010	https://detal78.ru/shop/UID_957863.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Разрывы на корпусе.
1011121	дверь задняя левая	CHEVROLET	CAPTIVA	23547397	https://detal78.ru/shop/UID_1011121.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины,заматия с заломами по всей площади,складки металла,заматия каркаса в нижней части двери,заматия и заломы на арочной части двери и каркаса.
1011211	дверь передняя левая	AUDI	Q3	8U0831051C	https://detal78.ru/shop/UID_1011211.html	Оригинал б.у. Потертости, царапины, обширная вмятина с заломом по левой части, изгиб s>50%, замат каркас
1106505	радиатор интеркулера	HAVAL	DARGO	1301132XGW01A	https://detal78.ru/shop/UID_1106505.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.отрыв фрагмента,Деформация,изгибы.Заматы соты.Разрыв пластика.
966623	дверь задняя правая	KIA	RIO	770044X200	https://detal78.ru/shop/UID_966623.html	Оригинал б.у. Потертости, царапины, обширное заматие по нижней части, заломы в верхней части,заломан каркас, отошел усилитель от основания
969178	дверь задняя правая	HYUNDAI	ELANTRA	77004AA000	https://detal78.ru/shop/UID_969178.html	Оригинал б/у.Потёртости,обширные заматия с заломами в нижней части,деформация внутреннего усилителя.

988544	дверь передняя левая	AUDI	S6	4K0831051B	https://detal78.ru/shop/UID_988544.html	Оригинал б.у. Потертости, царапины, залом с замятием в центральной нижней части, складки, замят каркас
990242	дверь передняя левая	HAVAL	JOLION	6101100AST10AD	https://detal78.ru/shop/UID_990242.html	Оригинал б/у. Потёртости, царапины, замятия и заломы по всей площади двери, замятия и деформации каркаса.
996500	дверь передняя правая	OMODA	C5	551001322AADYJ	https://detal78.ru/shop/UID_996500.html	Оригинал б.у. Потертости, царапины, залом с замятием по нижней части, замят каркас, срезы на молдинге
1089393	подрамник передний	KIA	SORENTO	624052P401	https://detal78.ru/shop/UID_1089393.html	Оригинал б/у. Потёртости, царапины. Вмятины и деформации по всему корпусу. Замяты крепежные кронштейны.
934562	дверь задняя левая	KIA	SOUL	77003B2010	https://detal78.ru/shop/UID_934562.html	Оригинал б/у. Обширное замятие по центральной части с замятием каркаса.
946641	дверь задняя правая	FORD	MONDEO	2505268	https://detal78.ru/shop/UID_946641.html	Оригинал б/у. Сильное замятие по центральной части.
958243	обивка двери передней правой	MERCEDES	GLC Coupe	A25372032043E35	https://detal78.ru/shop/UID_958243.html	Оригинал б/у, потертости, царапины. Задиры, грязь.
1008508	радиатор системы охлаждения	KIA	SPORTAGE	25310D7650	https://detal78.ru/shop/UID_1008508.html	Оригинал б/у. Потёртости, царапины. Небольшие замятия на сотах. Сломан штуцер.
1068168	обивка двери передней правой	KIA	RIO	82308H0000FNW	https://detal78.ru/shop/UID_1068168.html	Оригинальная деталь б/у. Потёртости, царапины, задиры по всей карте двери, сломан крепеж, залом в нижней части подлокотника.
1079333	дверь передняя левая	JETOUR	X90	JTF206101010DY	https://detal78.ru/shop/UID_1079333.html	Оригинал б.у. Обширный залом с замятием в центральной части, складки
1115070	радиаторы	BMW	X3	17212284540	https://detal78.ru/shop/UID_1115070.html	Радиатор масляный Оригинал б/у. Потёртости, царапины. Замяты соты радиатора. Нарушена геометрия.
974518	ручка двери задней правой	MERCEDES	GLC Coupe	A09976020019197	https://detal78.ru/shop/UID_974518.html	Оригинал б/у. Потёртости, царапины. Глубокие стёсы и срезы на лицевой стороне.
1010910	дверь передняя левая	HAVAL	JOLION	6101100AST10A	https://detal78.ru/shop/UID_1010910.html	Оригинал б.у. Потертости, царапины, обширная вмятина с заломами по левой части, вмятины в области крепления зеркала, заломана рамка.
1073129	дверь передняя правая	SUBARU	FORESTER	60009SC0219P	https://detal78.ru/shop/UID_1073129.html	Оригинал б.у. Потертости, заломы с замятием по центральной части, замят каркас
1136341	дверь задняя правая	JEEP	GRAND CHEROKEE	68258506AD	https://detal78.ru/shop/UID_1136341.html	Оригинал б.у. Вмятинна с заломом по нижней части, срез металла с заломом по правой части, залом по левой части, замят каркас
1092635	дверь задняя левая	CHERY	TIGGO 7 PRO	551000933AADYJ	https://detal78.ru/shop/UID_1092635.html	Оригинал б.у. Потертости, вмятины заломы по всей площади, заломан каркас
1110976	радиатор системы охлаждения	LAND ROVER	RANGE ROVER	LR162110	https://detal78.ru/shop/UID_1110976.html	Оригинал б/у. Потёртости, царапины. Замяты соты, нарушена геометрия.
1118767	дверь задняя правая	SSANG YONG	ACTYON	6302134103	https://detal78.ru/shop/UID_1118767.html	Оригинал б.у. Потертости, обширные вмятины с заломами по всей плоскости, заломан каркас
1003537	динамик двери передней правой	MERCEDES	S CLASS AMG	A2178200602	https://detal78.ru/shop/UID_1003537.html	Оригинал б/у. Потёртости, царапины, задиры, замятия и заломы динамика, сломано крепление.
1092749	дверь передняя правая	RENAULT	ARKANA	801000399R	https://detal78.ru/shop/UID_1092749.html	Оригинал б.у. Обширная вмятина с заломом, заломаны ребра жесткости, замят каркас
873798	цилиндр замка двери передней левой	SKODA	RAPID	5TB837015C	https://detal78.ru/shop/UID_873798.html	Оригинал б/у. Потёртости, царапины. (замок двери ПЛ) Трещины с образованием разрыва на корпусе.
939288	прочие 022	ГАЗ	NEXT	TERRAFRIGO S-20	https://detal78.ru/shop/UID_939288.html	холодильная установка наружная часть - вмятина на охладителе, разрыв жгута проводов, изгиб трубки, разрыв кожуха вентилятора, разрыв корпуса холодильная установка внутренняя часть - залом охладителя, разрыв жгута проводов, разрыв кожуха вентилятора, вмятина крыльчатки, изгибы корпуса . Внутренняя и наружная установка.

1076211	дверь передняя правая	VOLKSWAGEN	TIGUAN	5NA831056N	https://detal78.ru/shop/UID_1076211.html	Оригинал б.у. Заломы на площади более 50 % центральной части панели двери с изломом каркаса задней части.
984027	вентилятор электрический	HYUNDAI	CRETA	25350M0000	https://detal78.ru/shop/UID_984027.html	25350M0000 Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Разрывы,утрата фрагментов.
990980	дверь задняя левая	HYUNDAI	TUCSON	77003D3000	https://detal78.ru/shop/UID_990980.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины,замятия и заломы по центру двери,глубокие срезы на накладке,замятия и заломы каркаса на арочной зоне двери и на передней части.
1012443	дверь передняя правая	KIA	RIO X-Line	76004H0500	https://detal78.ru/shop/UID_1012443.html	Оригинал б.у. Потертости, царапины, вмятины и складки с заломами по всей площади, заломаны углы, замят каркас
1097474	дверь передняя правая	LEXUS	RX	6700148160	https://detal78.ru/shop/UID_1097474.html	Оригинал б.у. Потертости, обширная вмятина со складками и заломом по ребру жесткости, заломан каркас
1118763	радиатор кондиционера	NISSAN	QASHQAI	9211000Q0E	https://detal78.ru/shop/UID_1118763.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Замяты соты.Нарушена геометрия,изгибы.
980456	дверь передняя правая	KIA	CEED	76004J7000	https://detal78.ru/shop/UID_980456.html	Оригинал б.у Потертости, царапины, залом по все длине, вмятина по правой части, замят каркас
984726	дверь задняя левая	MERCEDES	GLB	A2477309100	https://detal78.ru/shop/UID_984726.html	Оригинал б.у. Потертости, царапины, залом с замятием и разрывом в области рамки двери, замятие рамки
1011241	дверь передняя левая	TOYOTA	CAMRY	6700206280	https://detal78.ru/shop/UID_1011241.html	Оригинал б.у. Потертости, царапины, обширная вмятина с заломом по левой нижней части, заломан каркас
987136	дверь задняя правая	BMW	X7	41527931202	https://detal78.ru/shop/UID_987136.html	Оригинал б.у Потертости, царапины лкп, вмятины, изгибы, заломы, коробление металла в средней и задней частях на площади более 30 процентов (алюминий)
1084077	радиатор системы охлаждения	HYUNDAI	SOLARIS	253104L050	https://detal78.ru/shop/UID_1084077.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Замяты соты,изгибы.Утрата фрагментов корпуса.
988032	дверь задняя левая	MERCEDES	S CLASS иное	A2227300405	https://detal78.ru/shop/UID_988032.html	Оригинал б.у. Потертости, царапины, вмятина в центральной части, залом по нижней правой части, замят каркас
1010390	дверь передняя правая	SKODA	YETI	5L0831056	https://detal78.ru/shop/UID_1010390.html	Оригинал б.у. Потертости, царапины, вмятины и заломы по всей площади, замят каркас
1108426	радиатор системы охлаждения	BA3	ЛАРГУС	8200735039	https://detal78.ru/shop/UID_1108426.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Замяты соты радиатора.Изгибы,нарушена геометрия.
1108920	радиатор системы охлаждения	KIA	SOUL	25310K0260	https://detal78.ru/shop/UID_1108920.html	Оригинал б/у.Потёртости,царапины.Замяты соты радиатора.Нарушена геометрия,замятия.
1126176	дверь передняя левая	KIA	SOUL	76003K0001	https://detal78.ru/shop/UID_1126176.html	Оригинал б.у. Потертости, вмятина по центральной части, залом по левой части, замят каркас
105						